

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	212973
ID verze:	2342694
Číslo verze:	6
Datum a čas zveřejnění:	26.06.2017 11:01:40
Zveřejňující subjekt:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. (y9n3tvw)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	sekretariat@sareza.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
IČO:	25385691
Datová schránka:	y9n3tvw
Adresa:	Čkalovova 6144/20, 70800 Ostrava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytého bazénu v Ostravě - Porubě
Datum uzavření:	08.09.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	TÚ 20/2016
Podepisující osoba:	Ing. Jaroslav Kovář
Hodnota bez DPH:	28 809 205,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, 18000, Praha 8, Libeň
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

SOD_METROSTAV_modernizace a revitalizace venkovního areálu Krytého bazénu.pdf

966.08 kB, 13.09.2016 08:00:14

b45bbd1ff21b2e55b07b4639dff9cfd92928beeefba76e954c179b8a3d79537

SOD_METROSTAV_dodatek č. 1.pdf

492.62 kB, 04.01.2017 12:55:55

c308c518c640755e31329ec665e67b64ebaa94155d96dec5e90a93a41f45c54a

001_ZL_KBOP-II.etapa_Rychlouzavěr s bezp. zámkem.pdf

143.02 kB, 04.01.2017 12:55:55

24fd6ald883cc69377aa491dc92419cd174b1cfa16a2f043596d0ed71032b3c9

002_ZL_KBOP-II.etapa_Plavací zařízení Endless Pool.pdf

143.57 kB, 04.01.2017 12:55:55

f63454769457c03026629adfe511d5e157b06fe77b288ab33d402b7cb41b9144

004_ZL_KBOP-II.etapa_Obrubniky pro SO 03 - předláždění bet. dlažby.pdf

263.7 kB, 04.01.2017 12:55:56

cb02f04cb91e6073a12eb1662392e1a5f5698fba5b559bdc79f5699c00debe42

005_ZL_KBOP-II.etapa_Jádrové vrtání pro technologii bazénů a ZTI.pdf

480.78 kB, 04.01.2017 12:55:56

3932029e18e295a389e909150046d5918a4449425668a3f10190d9f6d1c562d0

003_ZL_KBOP-II.etapa_Výměna zeminy v násypech - rozšířené terasy.pdf

585.85 kB, 04.01.2017 12:55:56

b8d05d3f7efb713022f2e4bdcb5f71bd5f9d7e74b354955c0bbf91979ab4a4a6

SOD_METROSTAV_dodatek č. 2.pdf

525.09 kB, 09.02.2017 13:52:28

f4b192891a0c02456b2977d1584fd7b1b68b336f1c41d53c87731728b149d605

příloha - změnový list - sanace podlah v technologické místnosti.pdf

1.02 MB, 09.02.2017 13:52:28

1ebf7ed0c5157fd02e99489ab78742edb845cd9ecfae533b247f70e24d977e76

příloha - změnový list - sanace podlah v technologické místnosti - výkres.pdf

839.71 kB, 09.02.2017 13:52:28

ec3091345f6da862db86477781044dd2a016d2421e5242b4902045f75b32378f

příloha - změnový list - hliníkové fasády ,úpravy ,lišťování,výměna zasklení.pdf

495.1 kB, 09.02.2017 13:52:28

4561d3ca32b574f4871390e689027ba1bc1a0bc18ca13bdea6997294140fe3b9

příloha - změnový list - hliníkové fasády ,úpravy ,lišťování,výměna zasklení - výkres.pdf

5.12 MB, 09.02.2017 13:52:29

d4c8644ff6d081f347b394f79c972ca0689cbe89e5f69bc3c0a4d6f8e640be98

SOD_METROSTAV_dodatek č. 3.pdf

522.65 kB, 04.05.2017 13:23:01

6b27ba5969ab5205b6b5d4cba08b9357f1481a414da13440620fad1f24e0c360

011_ZL_KBOP-II.etapa.pdf

946.4 kB, 04.05.2017 13:23:01

77178f9b5332c2b32097dcdc9a4a606b36459d23eb32dc3e6457b79ad8d981b6

014_ZL_KBOP-II.etapa.pdf

843.2 kB, 04.05.2017 13:23:01

ed4fbaba4bc1fbe0b200105657c84af5eec18386b848efc7f588c5395da5b630

016_ZL_KBOP-II.etapa.pdf

832.21 kB, 04.05.2017 13:23:01

5f606818d3029d25ae0c594e96e9c149ff3157d10be631e6f093234fb59b9df1

017_ZL_KBOP-II.etapa.pdf

803.23 kB, 04.05.2017 13:23:01

0a3b3fe61c7f359452e1f1edd6e3f75107aa9807039ea3d90198376add14e3aa

018_ZL_KBOP-II. etapa.pdf

615.91 kB, 04.05.2017 13:23:02

31c9177efc29056f58237b3d24f9c798feeaef21399b53e05eaae789214dc285

020_ZL_KBOP-II.etapa.pdf

393.11 kB, 04.05.2017 13:23:02

01623c76de77e993b55130edb3330b5f0ce8d256e7f0f672b1441d6396e28761

021_ZL_KBOP-II.etapa.pdf

141.18 kB, 04.05.2017 13:23:02

e9e7d65b1c428b0932759d3ef4614c55e005dd958793ab4e503324b576fb084f

016_ZL_Příloha_č.2_Výkres_Svislý řez-A-A_SO05.pdf

690.99 kB, 04.05.2017 13:23:02

5941541b8d351ba3bf7109984d01b339010cbc035d8e2a6fd8023afc7a0247a0

018_ZL_Příloha_č.2_Výkresy_Levá terasa.pdf

879.12 kB, 04.05.2017 13:23:02

818ca878ee559f1ee305142dd36ab9a915a67ff0321175cbb53c1d9b35aef32c

SOD_METROSTAV_dodatek č. 4.pdf

514.82 kB, 19.06.2017 10:07:33

ee7ed451f36a7e502ed09ed99ad5c0181f2c7bc5fd22db534180de1baf60e1fd

006_ZL_KBOP-II.etapa_Keramická dlažba_rev-01.pdf

69.49 kB, 19.06.2017 10:07:34

b9e8007d37deb05d49085126ed2820c2c94755449c8e20f45599472d1a4b89bb

008_ZL_KBOP-II.etapa_Schodiště-úprava_rev-02.pdf

1.66 MB, 19.06.2017 10:07:34

6be78ec786dbfd5a7a2e9009af004c44fe06f81a4f8be6489c87fb3ddce08d35

009_ZL_KBOP-II.etapa_rev-01.pdf

2.57 MB, 19.06.2017 10:07:34

1d68d2473f02d7740580bafbc01ccb5e087cea42c8813af447745909676b8305

010_ZL_Příloha_č.2.pdf

782.52 kB, 19.06.2017 10:07:35

a52e8ea65af1725e4bc72884996d25f99f549ce68699383b411cb9023a34fce4

010_ZL_KBOP-II.etapa_rev-04.pdf

66.64 kB, 19.06.2017 10:07:35

e5fa83db18c5a13a898d67232aad14af57e20bbe31033db5ebb157df06710e0a

012_ZL_KBOP-II.etapa_Odpočet demontáží zábradlí_rev-01.pdf

54.8 kB, 19.06.2017 10:07:35

5415d697a6c8d99ce5c4a8c7074ff4f825ac0555181f2cb30bebabdd791906f2

015_ZL_KBOP-II.etapa_Úprava izolace SO05_rev-01.pdf

66.41 kB, 19.06.2017 10:07:35

ab3069b67430ac87334b6db3c89cd5d82452f7ecd41ed60d17be270550a2642c

022_ZL_KBOP-II.etapa-Svitidla-doplnění_rev-02.pdf
651.47 kB, 19.06.2017 10:07:35
888e35f6a97065ae83358d962806082d9589dcc382138e4b1da5c4f8b1617b53

023_ZL_KBOP-II.etapa-Plastové dveře tobogán_rev-02.pdf
1.06 MB, 19.06.2017 10:07:35
09b1177d405e3a39bfb37fc422deee7f6873019d4bcb5534f790e5e89533333e

024_ZL_KBOP-II.etapa_Jádrové vrtání_rev-01.pdf
785.39 kB, 19.06.2017 10:07:36
328f0970d353a8f817ee7fd3041f41bb634157e3095bc6655e50f83ad3c1dfc2

025_ZL_KBOP-II.etapa_rev-02.pdf
1.08 MB, 19.06.2017 10:07:36
f9c71c5ed4c671d048544ed88d750733fa506c5ae7b44f8bcd5b815d2caeb6b7

026_ZL_KBOP-II.etapa_Prostup pod bazénem_rev-02.pdf
129.36 kB, 19.06.2017 10:07:36
bd16c95deb1d36475d4c66e6f066c9a39a43a7353c5598fcd80a6a67294879a5

027_ZL_KBOP-II.etapa_ZTI+horkovod+kanalizace_rev-03.pdf
4.05 MB, 19.06.2017 10:07:36
fa360057ac418e4175ca09f6f4013f6c1015ba0ef8c3db8b9dab3925fa4080ed

030_ZL_KBOP-II.etapa_rev-01.pdf
621.01 kB, 19.06.2017 10:07:37
55b9b8ea8187eebb745cc217fec7f2a94168d003bca14df30bbb58b65a9113a7

032_ZL_KBOP-II.etapa_Zpevněné plochy a Sadové úpravy_rev-00.pdf
2.61 MB, 19.06.2017 10:07:37
59b2439523917ac73599da988c6e6d622a6733ba2ad327d125ace5224ae9d8a0

031_ZL_KBOP-II.etapa-Kamerový systém - bazény_rev-03.pdf
58.53 kB, 26.06.2017 11:02:12
23ef842f9731b37f85d3f63b271619db789574dc402acd0a3cd345f74eff7926

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2342694>