

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23153179
ID verze:	24812847
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.06.2023 15:19:44
Zveřejňující subjekt:	Město Světlá nad Sázavou (yptb58f)
ID návazné smlouvy:	15303483
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Světlá nad Sázavou
IČO:	00268321
Datová schránka:	yptb58f
Adresa:	náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.13 ke smlouvě o dílo na akci Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Datum uzavření:	14.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	/MSNS/12249/2023/OMIRR
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-250 176,51 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
IČO:	25953818
Datová schránka:	e7my9sj
Adresa:	Husova 437 566 01 Vysoké Mýto
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Revitalizace_namesti_Trcku_z_Lipy._dodatek_c._13_RS.pdf

95.4 kB, 15.06.2023 15:20:48

1c4199e26a7d8166cd5556d3c4e4524aca270e1acc99ad5393bfd7b76c18239

Dodatek_c.13_Revit_SnS_ZL_25.pdf

51.32 kB, 15.06.2023 15:20:48

28531a2ea2d1c55bba36207ac9c192b0c2d522b2f708ca88d09fad1b6de2a6fd

PS_001_8_ZM_- _Zmeny-Propoje_optika-Opt_kabelaz_a_kamer.techn.RD-IC.pdf

278.47 kB, 15.06.2023 15:20:48

e13c8008306b6929802f468cb191e7e379de1baf1705699706f2f1fbe678b705

Seznam_ZBV.pdf

35.12 kB, 15.06.2023 15:20:48

0963a9f031361ab20f5f2c8b5b6d83875f43ba84d10386d7772ebad84a69f66a

SO_000.1_1_ZM_Odecet_RDS.pdf

75.11 kB, 15.06.2023 15:20:49

8d9263059aba3f282227c180b97d16567d1d3ec64841ee26e1a650608f85ed90

SO_000.1_2_ODP_Odecet_neprovedenych_polozek.pdf

440.47 kB, 15.06.2023 15:20:49

40fa2c90830165854d3108c4d7413282004cac5b169c8b8568d76778cfb60ada

SO_001_5_ZM_- _Strojni_uprava_skladky.pdf

256.53 kB, 15.06.2023 15:20:49

0930b95b35508896067a281c48e123a4396ea1213abca0a3bec41084197003b6

SO_001_6_ZM_Odpocet_osetreni_lipy.pdf

260.71 kB, 15.06.2023 15:20:49

aebbdd7ddb8c2b68fab0772cdf6f5bcc4758ab6e91ece545de3179b407891f6

SO_104.1_26_ODP_Odecet_sanace.pdf

298.51 kB, 15.06.2023 15:20:49

14eladc5e11475b95e3dc96f375d68a4f4ab88cfa0957047bfab2b619690b2f1

SO_104.1_29_ZM_Vyvysene_obruba_v_parkovisti.pdf

427.2 kB, 15.06.2023 15:20:49

aa974392b4f22855dcf9aff5e15f97c871d4d5186826ebcb19e9fb8b846e9536

SO_104.1_30_ZM_Osazeni_zuloveho_schodu_u_cp.38.pdf

272.2 kB, 15.06.2023 15:20:49

073395540dbaa5ebef2a6492a07f60d20fa64b4ee74d957010a44999d49ef072

SO_104.1_31_ZM_-_Vyvysena_plocha_pod_dalsima_dvema_lavickama.pdf

449.51 kB, 15.06.2023 15:20:50

bd5dfba7fa960da0e8866825dda59525e37e6ad2a51daec7559b193f528b0878

SO_104.1_32_ZM_Dodavka_chybejicich_kostek_mozaiky.pdf

268.26 kB, 15.06.2023 15:20:50

f60c0ea93d50fbb40abe4878abcc5667bdedd92024b375e0dbe88df2bde353ec

SO_104.1_33_ZM_-_Dlazdena_plocha_z_K10_u_posty.pdf

275.12 kB, 15.06.2023 15:20:50

4bfe23e6a57c08295b8d8ba0467ccc0eb277ac941d6c435acf35d3fd8bec7f46

SO_104.1_35_SK_-_Skutecnost_ploch.pdf

599.45 kB, 15.06.2023 15:20:50

e01d31b307e7c94a12aa06b41607a4a39718be725147fab33d08e5c726cbbc2a

SO_201-07.1_4_ZM_-_Vrty_do_obrub_pro_ukotveni_brany.pdf

259 kB, 15.06.2023 15:20:50

d55825263a7a4837379019a4dfba392538b991df489f5bd7fa519b999c3983a0

SO_201-07.1_5ZM_Skutecnost_plocha_brany_a_branky.pdf

272.06 kB, 15.06.2023 15:20:50

6470dea77a0a16341a2987a5ee77c99a1fc3cba743c0913e8137ae5990d2764c

SO_201-08_5_ZM_-_Vrty_do_obrub_pro_ukotveni_brany.pdf

261.27 kB, 15.06.2023 15:20:50

f065110e441abef6483d522e39082de79506fd30e1df16a119f1de55a0d7f755

SO_201-09.2_2_ZM_-_Odpocet_zabradli.pdf

278.28 kB, 15.06.2023 15:20:51

748d6d753079437ed7db65276925cff4ed3de19d24b52f77f2648ea2d2544f16

SO_201-10_4_ZM_-_Prelozeni_casti_schodu.pdf

263.67 kB, 15.06.2023 15:20:51

fb4928337dd533f74ef8f046bd33a18431a84743aebeaef934515ba182d8dc4d

SO_201-11.1_4_ZM_-_Zmena_zabradli.pdf

300.02 kB, 15.06.2023 15:20:51

bc8f0b524f3dc8f6c82b8c892a8b6976ddf09b5821524a9e18e1ae03947ce5ac

SO_306_6_ZM_-_Odecet_neprovedenych_4_ks_lapacu_splavenin.pdf

294.72 kB, 15.06.2023 15:20:51

fd42b61dbf4aed3749a87fa2a9f37055707cc2af99611184bc176b5de4955745

SO_357_5_ZM_-_Vystrojeni_a_dopojeni_kasny.pdf

298.75 kB, 15.06.2023 15:20:51

e3d05457a189f680650c0316ae2d8020a5c874a535085da2cdea870d3ada1187

SO_361_2_ODP_-_Odecet_neprovadene_pripojky_u_c.p.1056__u_c.p.22.pdf

722.16 kB, 15.06.2023 15:20:51

22b8559e554b522a27cedff77d0cd6c6babb1a2ad660f40c56a4dbc605f75af0

SO_431.1_15_ZM_-_Zednicka_oprava_rozvadece_u_cp.161.pdf

264.52 kB, 15.06.2023 15:20:51

9960a8bb285d9a0f2091c845406be23ecf6298eebcbd6e74c37733ae2fe7ebcd

SO_704_1_ODP_-_Odpocet_neprovađených_práci.pdf

401.3 kB, 15.06.2023 15:20:52

6bde263dc65342d88fac63ca39f2a5383abe089322ba0033a9063597069ee3fd

SO_709_7_ZM_-_Bet.zaklad_2_ks_odpad.kosu__novinoveho_boxu__vitřin_u_infoc..pdf

290.38 kB, 15.06.2023 15:20:52

7eee9b79831395912050c5ba20bac8d0186748f083831816397aca606871ceb7

SO_709_8_ZM_-_Zulove_desky_pod_vitriny_a_desky_u_Mestske_restaurace.pdf

284.92 kB, 15.06.2023 15:20:52

48ece785c89c6435a4cce18170586963b9329509f0ac0bc98955ebf46cb607ec

SO_709_9_ZM_-_Doplňení_sřerkodřti_pod_střomove_mřize.pdf

273.62 kB, 15.06.2023 15:20:52

5db2e81a0dbf25618e7d3f6ace6324a07a029209793982110dd77504494aa7af

SO_712_1_ZM_-_Zmeny_dle_upřesnění_do_realizace.pdf

626.68 kB, 15.06.2023 15:20:52

0c45c184228a2aa39fcc22c64b7cf311e64d25eca3f46d6d05881f325acf2fef

SO_801_3_ZM_-_Konecne_zmeny.pdf

408.21 kB, 15.06.2023 15:20:52

8922a7cc439f6a8ea3b9f22e1a3a97e02673d6a0855d0e3103416c1893b41534

SO_804_3_ZM_-_Konecne_zmeny.pdf

1.03 MB, 15.06.2023 15:20:52

760d1128cf39d0c4bda5ec7a1d0db0acfefd36c96c3b863da1cc1dc74fce336a

SO_104.1_37_ZM_Dodavka_a_montaz_zabradli_u_kina_a_branky_u_zdi_SO_201-4.pdf

85.08 kB, 15.06.2023 15:20:53

bfeb265472f05059061086f81b75ead6825b3bc14138ec2f048fe86db0d819b3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24812847>