

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	23526859
ID verze:	25209131
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.07.2023 13:06:30
Zveřejňující subjekt:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace (q2ak7ru)
ID návazné smlouvy:	17527835
Email pro zaslání potvrzení:	smlouvy@snopava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
IČO:	47813750
Datová schránka:	q2ak7ru
Adresa:	Olomoucká 470/86, 74601 Opava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.12.2021 na stavbu "Pavilon L" - stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě - VZ: SNO/Hie/2021/01/Pavilon L - stavební úpravy
Datum uzavření:	29.06.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	OPA/SOD/36/2021
Podpisující osoba:	Ředitel SNO, členové představenstva firmy
Hodnota bez DPH:	192 660 279,03 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	OHLA ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700, Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

OHLA Z.S. SN v Opavě - Dodatek č. 7 - PAVILON L- _RS.docx

35.56 kB, 21.07.2023 13:07:16

707d57dc89131886fb7a5f3caad45ee781175a9bf4631c025bab3c99d0f51597

Přehled VP a MP PAVILON L _ SN Opava-7.část RSMV.pdf

420.99 kB, 21.07.2023 13:07:16

8d5ada761b206f6c3731df8c2db2920bf84d693bc34048ef12ff6ea4b0d116ca

ZL 100 VCP sanace sever 12.3.2023 r01_RS.pdf

518.33 kB, 21.07.2023 13:07:16

b1298e944fc4d7440e7c17024c8aa9c26619ecb736e771e0bf4f57f501b1f4bf

ZL 101 VCP nátěr soklu východní část_RS.pdf

319.6 kB, 21.07.2023 13:07:16

c2b2709a6f55dd2a9b9360414e54c87c57a91cfd774a2aec9725e2b3955e0cb1

ZL 102 VCP podlahy sešívání, dil.lišty _RS.pdf

396.65 kB, 21.07.2023 13:07:16

040e04e3dad9a569d9a836e24076f54dd2401bf78fa02f318b98716c5f41d97a

ZL 103 vcp51 NN Doplnění přívodů pro klapky a odtahy VZT 2-3.NP OHLA_RS.pdf

277.52 kB, 21.07.2023 13:07:16

2b8814263a3b888c3e3018841470e3444848ed604dc52d684ca95688bc2b55d3

ZL 104 vcp52NN Doplnění regulace ventilátorů pro odtah OHLA_RS.pdf

283.43 kB, 21.07.2023 13:07:16

191af5f709537d32cbc8f4dc971556d021e3d37831da1890f3b6a96d43bfeec2

ZL 105 vpc53 NN Doplnění přívodů pro lampy VO a nápis L OHLA_RS.pdf

279 kB, 21.07.2023 13:07:17

0fa3c5acfc0f81df48c0457658dda32a92621bc1b009d9a9b7f73da97820b45b

ZL 106 VCP demontáž OT v 1 PP OHLA_RS.pdf

230 kB, 21.07.2023 13:07:17

23280cef00e34ee7ec5554d6c7f69130f8d95df26e6e705ac1005c970d86ee96

ZL 107 vcp54NN Doplnění osvětlení pro strojovny výtahů L1 a L3_RS.pdf

287.63 kB, 21.07.2023 13:07:17

565a666816cfcc520c6562c7cceb4107463bcbf4896655f322528011bdfa5e09

ZL 108 vcp55 SLP Doplnění pro m.č.336 AV a čtečka OHLA R02_RS.pdf

315.73 kB, 21.07.2023 13:07:17

179af2648f0b82e1b0b8d6d8f7b22b9899e513d25857ac3b7fca6a14a98b29b1

ZL 109 vcp56 NN Dopl. zásuvek pro m.č. 312 R01_RS.pdf

280.43 kB, 21.07.2023 13:07:17

96ad1015150344dedc675640a956d4a3432d8de76fe06594802865ffab10ba15

ZL 110c vcp57 NN Demontáž svítidel 1.NP sever_RS.pdf

262.43 kB, 21.07.2023 13:07:17

f03c7e9b492ce1ca5952398640e1c1f20b4acfe616cd9b087778ccac7494b9e3

ZL 111 VCP Potrubní pošta kolize 1.PP a 1.NP_RS.pdf

368.11 kB, 21.07.2023 13:07:17

5e41398148d3868d1128aa6696586e11fa4740b42cc6cf78d8515ab20ecce7e1

ZL 112 VCP nové OT ve 2. a 3. NP OHLA_RS.pdf

365.35 kB, 21.07.2023 13:07:18

alcfb26a45835984d2ef190d4638833aaac6956b65a5bd5cdec2753f581672c

ZL 113 vcp Nové parapety ve 2. a 3.NP_RS.pdf

295.46 kB, 21.07.2023 13:07:18

f19ea99cd31947849f321e5936908cb486eea722fb40580cf18ca7dc9a86e430

ZL 114c vcp59 NN Demontáž svítidel 1.PP sever_RS.pdf

263.66 kB, 21.07.2023 13:07:18

2e979967cb2d0b2b220c534fac2b61addc24c298ee223c9c8ecb137498facda5

ZL 115 VCP Vybourání rampy, úprava zábradlí_RS.pdf

483.28 kB, 21.07.2023 13:07:18

adcc5f813e32e6121af3c2d45680488bd4e8134ac9b476d125b83361d2c7dde6

ZL 116 VCP OK pro kotvení lůžkových ramp r01_RS.pdf

286.93 kB, 21.07.2023 13:07:18

58f7081a7626187723b83bfc6d32444474b40c86d847000bb743fb4cbbd9d6e8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25209131>