

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1563902
ID verze:	3649472
Číslo verze:	19
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2017 09:35:33
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRvz@szdc.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva „Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2017“
Datum uzavření:	28.03.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	S64014340016
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	27 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Signal Mont s.r.o.
IČO:	25285483
Datová schránka:	9cf2auc
Adresa:	Kydlinovská 1300/75, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: MONZAS, spol. s r.o.  
IČO: 44222734  
Datová schránka: trcnjtm  
Adresa: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 40001, Ústí nad Labem  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

S64014340016\_28.3.2017\_6406006.pdf

308.73 kB, 10.04.2017 17:34:35

20ca0972f12497e92416d06deaf9704f58f531323ed7f20cf5df6ad19d0452b6

S64014340016\_P1\_28.3.2017\_6406006.pdf

30.65 kB, 10.04.2017 17:34:35

6a1204e132e05f1e3d0951af8c1d42c374cc43f42a994e685b78daf8174d0a20

S64014340016\_O1(ZG-8)\_03072017\_6406006 .pdf

310.31 kB, 31.07.2017 13:40:35

579e9a85a3cf50c5936197dce3ee9e4000a3f2713de98368b767c104ce340a4e

S64014340016\_O2(ZG-8)\_03072017\_6406006.pdf

310.93 kB, 31.07.2017 13:40:35

0acb97cc38d5372af6457225a09dea21b2b739243a05080f516d0adb521750e9

S64014340016\_O3(ZG-8)\_14072017\_6406006.pdf

310.46 kB, 02.08.2017 14:35:03

56664251924d0ef7b6cfa284fc16cbceea5e68412a8c94b447c44ffed03ec51c

S64014340016\_O4(ZG-8)\_25072017\_6406006.pdf

311.54 kB, 02.08.2017 14:35:03

75353599981e4ef740487e63bdb4980818da9fe88dfa52e79994a13771c82978

S64014340016\_O1(ZL-7)\_19072017\_6406006.pdf

310.17 kB, 02.08.2017 14:35:04

01d9778fe4f3c693710610aded4654ef3dd267a2d130bb9176f0e05b27a6648c

S64014340016\_O2(ZL-7)\_19072017\_6406006.pdf

310.15 kB, 02.08.2017 14:35:04

c8c155b7a25421275e69b1b3f0cecd459aa9208b189f635d2edba1de7229977

S64014340016\_O3(ZL-7)\_19072017\_\_6406006.pdf

312.88 kB, 07.08.2017 11:41:38

5d4e288bc712d205c3967dd861e3f12a7f39a1bb63defcd448455648d42bea8a

S64014340016\_O4(ZL-7)\_29082017\_6406006.pdf

313.64 kB, 29.08.2017 11:00:05

22f77c8f956de19c54d33294349085e246032c6438914ef69e142e3ee378c819

S64014340016\_O5(ZL-7)\_12092017\_6406006.pdf

313.53 kB, 13.09.2017 12:25:53

c4c6df371b0998cbd89fb90d5972095913d54a8fcd4a3f7a2b9a2c8362a7c78d

S64014340016\_O6(ZL-7)\_12092017\_6406006.pdf

313.54 kB, 13.09.2017 12:25:53

64e72d87f13d86eca34b2aa34879b70c3d349e5025c8492426cbf1a1e25fed9b

S64014340016\_O6(ZG-8)\_21092017\_6406006.pdf

313.05 kB, 21.09.2017 08:02:36

aebf4a9993697f54e02c7c31fb3d96a3cff1d325fc09bed6300a0717f8f4c3ce

S64014340016\_O7(ZG-8)\_21092017\_6406006.pdf

313.35 kB, 21.09.2017 08:02:37

b238560f1adfd09bad3b1b0e3dc327dab50388e906dedb44da7d3fc338a89d13

S64014340016\_O5(ZG-8\_8)\_21092017\_6406006.pdf

313.83 kB, 21.09.2017 11:43:08

07367271c8bebea3c3238c345e16561d0178653af54542b5528ca0ec466dfe11

S64014340016\_O6(ZG-8\_8)\_21092017\_6406006.pdf

314.08 kB, 21.09.2017 11:43:08

55577ee31e31177312c19cffe6af7493052e4dc376f4f77648b2eb9f7628b6f4

S64014340016\_O7(ZG-8\_8)\_21092017\_6406006.pdf

313.92 kB, 21.09.2017 11:43:08

199c50cd817897e463dcfa6024bf3368ff288fed0ec696fe31d1db735b634b03

S64014340016\_O4(ZH-6)\_21092017\_6406006.pdf

313.59 kB, 21.09.2017 14:05:15

4d050e8b976f537e176e97652114578371dfd91754a5b34c34bff10097f0be59

S64014340016\_O8(ZG-8)\_21092017\_6406006.pdf

313.6 kB, 02.10.2017 10:01:50

cb9f7f0bcf8fd0a69960f202851725dcd17a649d2557f1443db879f9d452460f

S64014340016\_O8(ZG-3)\_02102017\_6406006.pdf

313.43 kB, 02.10.2017 12:32:07

e508fa13da1b65281d99dde5ddbc3418ffedc9c3872229da8c6ba8f15ca4a0eb

S64014340016\_O7(ZL-7)\_05102017\_6406006.pdf

314.18 kB, 05.10.2017 12:14:25

10e6ee7a77fddd458ab29ab80def00b459ab6e90fc934db239705445acb20d13

S64014340016\_O9(ZG-8)\_12102017\_6406006.pdf

313.32 kB, 16.10.2017 07:07:46

e33a3ddba73f4e4304687c0137910d01b16b594fd1fcdcd918139a3f6c380a5

S64014340016\_O5(ZH-6)\_18102017\_6406006.pdf

313.44 kB, 18.10.2017 12:32:53

cb2aded9c062c48298008d68a4cd2fcb081fdb2a0aa181dac1ca0d8f62a5a0d6

S64014340016\_O6(ZH-6)\_18102017\_6406006.pdf

312.89 kB, 18.10.2017 12:32:53

ee93c2b3a0ddbe93223b5e337de82ccca378f5c12dd6d5dc3ab0aa3a347ac6a9

S64014340016\_O8(ZL-7)\_2510017\_6406006.pdf

313.62 kB, 25.10.2017 12:24:37

d0de8f152b79d79dc827166089cac7a73a46ce0c43aab19354c8a3b9b315f1ae

S64014340016\_O9(ZG-3)\_2310017\_6406006.pdf

314.18 kB, 25.10.2017 12:24:37

95cf7889695daa02158892d0f09faec74849750c03f126cefd4e7145fe8b2bc4

S64014340016\_O9(ZL-7)\_2510017\_6406006.pdf

313.49 kB, 25.10.2017 12:24:38

2dccc759055b25743860eaed65f0a6f8b997479b86bdc5905d26c21dd73b894b

S64014340016\_O10(ZG-3)\_2310017\_6406006.pdf

313.63 kB, 25.10.2017 12:24:38

9eed4527436b5fcb5e26359932cf4cba29c49f148d7356c09f78b6c588f908c7

S64014340016\_O7(ZH-6)\_2610017\_6406006.pdf

312.35 kB, 26.10.2017 08:38:00

b166f18e787d2ea37cd977c9dd9d974e49bf5ed8b79a6842d1284ffa57f0a846

S64014340016\_O8(ZH-6)\_2610017\_6406006.pdf

313.87 kB, 26.10.2017 08:38:00

97b8786d2b8b513094b0d85cc0cbcfb3d8a12081ed5c1322675c693fb051b073

S64014340016\_O9(ZH-6)\_31102017\_6406006.pdf

313.76 kB, 02.11.2017 10:08:52

2c9e859081f7c124e26337959f7ddf3f66d6c04b67b2bf68126b4f32b7431950

S64014340016\_O10(ZL-7)\_03112017\_6406006.pdf

313.88 kB, 03.11.2017 09:36:47

8dfd3281c347cc245eb975d4ed74753alb626018d442ccb052f5731337c1deb8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3649472>