

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	5351251
ID verze:	8561043
Číslo verze:	32
Datum a čas zveřejnění:	25.03.2019 10:16:13
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	RÁMCOVÁ SMLOUVA "Svařování a navařování kolejnic a výhybek u OŘ HK 2018 - 2019"
Datum uzavření:	05.06.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 054 300 18
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	30 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO:	25253361
Datová schránka:	55ndecw
Adresa:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

S64005430018_05062018_64018048.pdf

278.95 kB, 05.06.2018 13:48:33

82e985b5d50faa842c2fd78bcbfb849fe797eb6a7b2f8ab63ce5f92767a61904

S64005430018_P1_05062018_64018048.pdf

287.25 kB, 05.06.2018 13:48:33

f6f542201432716a1349435124da99f8a884af4089496633617d5c3d64f72f7a

S64005430018_P2_05062018_64018048.pdf

296.72 kB, 05.06.2018 13:48:33

7204becc03210ac3e72b254fe696028f25cf232aa9c5b882228110aeede9ab37

18_640310029.pdf

163.36 kB, 12.06.2018 11:02:47

0b9cd7d27da9d850c89999a178b63747ac12c15a3165102041f397f2ee5aledb

18_640310029 příloha 1.pdf

172.93 kB, 12.06.2018 11:02:47

bb1f772aca6f6b219f2ef8f11597e427f27fb06f7d4ale336cbb4cb36f318888

18_640310029 příloha 2.pdf

92.53 kB, 12.06.2018 11:02:47

49798bba200e781f4ab5639f1cfd4771b6b119aaac3542e4b3d70e26abc3c0e

18_64032066.pdf

400.76 kB, 21.06.2018 07:02:05

aa250c792391ef14b33e906078beb978f7095c06d5c48377e9ba25404e0e7802

18_64032066_příloha 1.pdf

153 kB, 21.06.2018 07:02:05

2eae07e0d7fe262aa97b47eed18c855ac60305f9c3c32add87cc65e83d443a8d

18_64032066_příloha 2.pdf

93.74 kB, 21.06.2018 07:02:05

4f5d4afefd8ac168fad7f9a9a7ff9cff8c0710590c00b69e74e5a025646db5b9

18_640300073.pdf

226.02 kB, 26.06.2018 14:02:49

780e6e54f94f59d0750f5aaf563fd9e7072919b4fc305f0ff9f7c387f784eafa

18_640300073 příloha 1.pdf

526.66 kB, 26.06.2018 14:02:50

52c4931fb2df0433ea09f41346bf403f679880a2d2aa29faf65f8232ba1f5f3c

18_640300073 příloha 2.pdf

361.28 kB, 26.06.2018 14:02:50

605c5b5d5505cb3973f14e7db7419758c11773a319d06d99868aac01d7351d29

18_640310036.pdf

162.67 kB, 02.07.2018 14:18:08

6f2b075da08c69b8da062c3e31d750f8d16e6cd822eb6433125cffca20dc2873

18_640310036 příloha 1.pdf

172.66 kB, 02.07.2018 14:18:08

f06338cbba2df245e796d3108a2817713ec6e418a2899a88515df367895af689

18_640310036 příloha 2.pdf

91 kB, 02.07.2018 14:18:08

ad9b5c835c0da0c8086e4acc26c158fe8cfe8140e89c22104c7016a98bfbd9ff

18_640300075.pdf

163.89 kB, 02.07.2018 14:31:17

f8ba82122bbb4f4b9963c84584704084cdb4015be83e00a43b2c9c8baf351e9f

18_640300075 příloha 1.pdf

531.58 kB, 02.07.2018 14:31:17

d0ca6eb41722c7c7bf0749376acdd37ea459dbccd82df94e6febd74ae77960ac

18_640300075 příloha 2.pdf

371.25 kB, 02.07.2018 14:31:17

2c2bbfb6aa8413cf945a3aab6a09d4e35045d1c3c15e3a399f3d6f0ffeef7b28

18_640320082.pdf

163.69 kB, 03.07.2018 07:55:11

fe6a892f75e2c4ff3320017aea1cf6b4f33e2e134d1ccdd1793ab6c4dec5217b

18_640320082 příloha 1.pdf

153.43 kB, 03.07.2018 07:55:11

9bda863071a9cc7d76985dfe558adbe1d532cf7a4d4a34bc64cca7dfe6ad2fcc

18_640320082 příloha 2.pdf

100.46 kB, 03.07.2018 07:55:11

f38e1c3beddb6a074c66b4f0e22712cf9a47b13b556a14467f863776e3619f0d

18_640310044.pdf

164.05 kB, 26.07.2018 13:53:51

0ddb7e236abeeed481c27a6ecf533331b56eef4642e8d9a82542152439150147

18_640310044 příloha 1.pdf

174.23 kB, 26.07.2018 13:53:51

576759e5bb3e5a4f9274e0e56a2322c4f845fdb28a46a1afd75c6e0323f5da8c

18_640310044 příloha 2.pdf

127.36 kB, 26.07.2018 13:53:51

5ad63a6a04480772102f80ac705f740b9189b3d5d6d971c88be9d2ab442e2a77

18_640320091.pdf

164.91 kB, 27.07.2018 09:11:06

8fe496c99beeaafe765622da1bc7def8100f4d0c7d4032add21d9d40a20c6482

18_640320091 příloha 1.pdf

153.89 kB, 27.07.2018 09:11:06

fdf4e3c84b267ab5d65d459c6a0e1f08281042cfa8b5fb35dc53cea1ad3ecc77

18_640320091 příloha 2.pdf

90.09 kB, 27.07.2018 09:11:07

4e2ffd06079231b00a654cfe5b1a759f260d6fc6900379c4109d3403665f6ea6

18_640300092.pdf

226.22 kB, 30.07.2018 08:51:29

4375993ad6e1be3d38bc846e845d2e5eb0bcaf120c707ae1611a46e625feblee

18_640300092 příloha 1.pdf

527.98 kB, 30.07.2018 08:51:29

4ab790e3004cab6892c2324d07b1323c13b1c0a1c060e1591a3f4d643db9a0dc

18_640300092 příloha 2.pdf

397.12 kB, 30.07.2018 08:51:29

fe9e464fc2038f07f631b46df725d708f2141d784b94497cccf82867c74c1877

18_640310053.pdf

163.74 kB, 03.09.2018 13:59:10

f119c5f16e72203315b12635d3a8567bbb47052e5e1beeece9bf5aec9d098ef7c

18_640310053 příloha 1.pdf

173.61 kB, 03.09.2018 13:59:10

fe365c6b4b5c138b0896c7d4244091fb60c5c56a333666382d1f2a2d8460b439

18_640310053 příloha 2.pdf

128.91 kB, 03.09.2018 13:59:10

aa3f7c2755d11ff6254f1ed3c9644df96dd45e505321c477899e95983e0c4326

18_640320115.pdf

227.79 kB, 04.09.2018 08:00:22

771a6c5845d624e6a8cb9f8568de1b16f8d4f2e1cd356646070af26034c3f784

18_640320115 příloha 1.pdf

528.58 kB, 04.09.2018 08:00:22

ea884170958779ee8b70e3dd7e9ab99b88b23171bd6d517764296074feca265c

18_640320115 příloha 2.pdf

226.26 kB, 04.09.2018 08:00:22

65d4e8068cfa10748493e2fe5177d620b6fa551eb82a49577fe475a11ec02284

18_640300125.pdf

163.01 kB, 06.09.2018 12:13:27

45f5f5a5aad5a2fbf0de146f280eabc9bef3a2c6dba3d978f0484fb3967d66fe

18_640300125 příloha 1.pdf

127.73 kB, 06.09.2018 12:13:28

1df1fdb2aecadf45c0ef7da94d032c80d2121d5fe65d6ee541911949cb201ae9

18_640300125 příloha 2.pdf

138.71 kB, 06.09.2018 12:13:28

3307e019b9f964c0348e41177228939aa0773bcf13cde5ea20f991a75b16bfed

18_640320121.pdf

225.9 kB, 18.09.2018 11:30:01

53b3f6a8da5c47cb50e5c39776727cea8fe3b6327ff6b63b43cbba336e33c777

18_640320121 příloha 1.pdf

525.1 kB, 18.09.2018 11:30:01

184114f770c9ea9d10b56ff21bd974e0c871a8d0e772dfeeb5e1456403a87965

18_640320121 příloha 2.pdf

223.12 kB, 18.09.2018 11:30:01

d3a4a322d1701bcf3cf89918824f68fa974682722fc32c1a08e087a920df97a0

18_640300137.pdf

163.38 kB, 04.10.2018 11:17:10

5bd9a11d8159736f5af5b98e8f76ac7e5b929851218941e47d1f208b97bd3ce2

18_640300137 příloha 1.pdf

527.98 kB, 04.10.2018 11:17:10

3b10929a2595ff71f35663a1bf10f93b5617cbe810868b20034ea7c3a29df214

18_640300137 příloha 2.pdf

381.08 kB, 04.10.2018 11:17:11

4a9ab0a9f854192fe00a7fdd313fdc3ba8f0759da80bae7ee912ba9cd42db9a4

18_640320125.pdf

227.88 kB, 08.10.2018 08:56:40

61d0a021803922bc214c5ce5b2f7b1f5c48ce1d5218ea0bb33cd65521053e22f

18_640320125 příloha 1.pdf

528.48 kB, 08.10.2018 08:56:40

3d0ab286258c53f10b2f759003ac1267e565e67e03f904f4ec0197b84b035984

18_640320125 příloha 2.pdf

227.64 kB, 08.10.2018 08:56:40

0b7042ff06fc1c5b1db7067794728bdffb81ec28fed4ff6db88aa17d046ad896

18_640310073.pdf

163.34 kB, 08.10.2018 13:17:58

1cladf56b0e7090282ae80b6902d1bcc538d68afa9595c9663d9447d8da817d7

18_640310073 příloha 1.pdf

172.31 kB, 08.10.2018 13:17:58

05b00d3c3cbd6b1ca0aedfe8b43108c8962622f8ece9bbdb42e0f0e0bd6186e

18_640310073 příloha 2.pdf

126.79 kB, 08.10.2018 13:17:59

742a17cffbc552c33ad716a92604da3f79989cdf03a0f0744db29ddad9dc65c

18_640300174.pdf

163.31 kB, 01.11.2018 13:43:55

55680e91077f7f4da8994775345834efd1ca659815ed4b519dee1faed3f496c6

18_640300174 příloha1.pdf

135.78 kB, 01.11.2018 13:43:55

87e40c47bf71cd51fda3989d1ca39449f65d47f2eb90f04e2db5126c5e1fc8de

18_640300174 příloha2.pdf

157.56 kB, 01.11.2018 13:43:55

b7e8ac9185aba56243b3848354add11e15e7f6ade7b6c536dc5ad29d24c0912e

18_640300174 příloha2 platná verze.pdf

385.76 kB, 02.11.2018 10:51:12

d70867b3d75d39fd5bfc16fcb5b6962d7e7bb1f53fe0ee5ee2e8a255d59da5d9

18_640320145.pdf

168.17 kB, 06.11.2018 08:06:38

d774c8208d44275f0b51967e6fd493614e304ddd0454b477a4bb9b902ead5f86

18_640320145 příloha1.pdf

154.14 kB, 06.11.2018 08:06:38

957e34e47d7d355565464203d18bfc17f01cc0a3653464c607c978166ad6dbb4

18_640320145 příloha2.pdf

90.67 kB, 06.11.2018 08:06:38

e3e428c232c649aa0ae185556c0814509a7273f77445f592113123b2433efec5

18_640310084.pdf

167.4 kB, 22.11.2018 08:17:55

3c92abb83b1c248682e12d4cc7d90296829e310764d8bff6eb8bc70c4fe68a69

18_640310084 příloha1.pdf

156.2 kB, 22.11.2018 08:17:55

2d491a8bf5411b6432260909b6bd6ae0fd13c4ec18cb992878936e95c8f8539b

18_640310084 příloha2.pdf

125.61 kB, 22.11.2018 08:17:55

bda41bac40ce64953ada3842aa749b9601abeda6765d6b0f84cac715ae37072b

18_640300204.pdf

300.72 kB, 03.12.2018 14:42:41

817b5ef24b845fec917a3e0bd791fe35cb9cebe5ead2318c37b0ef1809722600

18_640300204 příloha1.pdf

527.99 kB, 03.12.2018 14:42:41

caccb77bdfc5d4e1a172b32947e2984dbb91d7956cfe2640d1cd7b65504fdb

18_640300204 příloha2.pdf

314.66 kB, 03.12.2018 14:42:41

a6ed2350f37601794764ebbf11e13f941bd02a86222346f3b34c2f3c657c633

18_640320168.pdf

167.17 kB, 11.12.2018 13:50:31

322ef96e0a7bd46c3cc15a7498af6d56241034b6d25551a275bee09d705fb87e

18_640320168 příloha1.pdf

152.09 kB, 11.12.2018 13:50:31

cee247e3f40019fde2d8bdf8db18a196d7f9c806982518b1991924fd0f17d935

18_640320168 příloha2.pdf

98.36 kB, 11.12.2018 13:50:31

347766afa297a73b4848080764d449cc897aa8ba234916c2832fecad9ddfeeel

18_640320170.pdf

310.1 kB, 17.12.2018 08:20:50

25991494a3e6286c1cb925771df30154ef5c0ddbce6bacc019851f91d7172039

18_640320170 příloha1.pdf

524.41 kB, 17.12.2018 08:20:50

55058fb0fdd64d1da7599471ed4b6ca7eb5914091cbef5449f05f22bef65f376

18_640320170 příloha2.pdf

224.18 kB, 17.12.2018 08:20:50

cd30022259c468d24d9b3dd515cb99daaf5b1e1e41e3370d6d133ba39b19cd57

19_640320001.pdf

187.98 kB, 18.01.2019 12:22:32

2b34932fa0d9e4579274234602b2882aa5a8c9f16dacafa98bef86816469f123

19_640320001 příloha1.pdf

172.37 kB, 18.01.2019 12:22:32

a35a6ffd4166a4f9a78bd47082391716924827373ad5b0dd289195d64814c58d

19_640320001 příloha2.pdf

116.34 kB, 18.01.2019 12:22:32

71a2fa0f9917e4d97e03772bad3f5085d81288b8c1c6182c40e72aa96dbed154

19_640320015.pdf

187.88 kB, 06.02.2019 13:58:16

bf151b0177cdb917bdb70edf22d62c8eb233596925229bdb577d426388421afe

19_640320015 příloha1.pdf

172.66 kB, 06.02.2019 13:58:16

ea7cb5ce6b68176eb753358be7e2463f39f6ea17b5d9a8ee003d52ef91e1a53f

19_640320015 příloha2.pdf

106.77 kB, 06.02.2019 13:58:16

c0d24e65221831a4fb82571c6695c9a9bea64169728ba005fc12142968ab5152

19_640310015.pdf

424.32 kB, 14.02.2019 12:19:54

8805ac7f943a1bc621d7be349486d80d04702bc0f6813e84e69f6dac00ba4174

19_640310015 příloha1.pdf

177.11 kB, 14.02.2019 12:19:54

68f43716c9a0f8224f62c41ea98cb64e701de0fd8f1dfcfd57242879ef918e66

19_640310015 příloha2.pdf

144.34 kB, 14.02.2019 12:19:54

b2beeeb5be793699dd59990a56b4950bc3de56d47b1295717f9f72dca410ccd0

19_640320047.pdf

187.89 kB, 04.03.2019 13:10:41

0dc34fb319f0b7e885432d4a73e48c20b134c6f86245551962764a21eaf8dbaf

19_640320047 příloha1.pdf

144.27 kB, 04.03.2019 13:10:41

6d32e61f806e48b82931fce50daf2b06a79227eb8bc97f07a8bcaba8caa5a4de

19_640320047 příloha2.pdf

122.02 kB, 04.03.2019 13:10:41

c011c1648c7fcd0a0fdce1624ae552946d8e5aa6767440633ef46a21d6ee982b

19_640300018.pdf

187.96 kB, 05.03.2019 11:08:22

a81add0f0142c732dc42f19757556f377168833f18f329b2212c44aa3b405ca9

19_640300018 příloha1.pdf

546.59 kB, 05.03.2019 11:08:22

d1efa283e5a881cf04b416f5c724bcbe757ec75d78bc9aebc9e4163fc4033820

19_640300018 příloha2.pdf

497.79 kB, 05.03.2019 11:08:23

d85d6c9991a1b14afal182b6d74ad9f4f01917ffa96269b09db31a81493a69e1

19_640310020.pdf

188.1 kB, 18.03.2019 10:33:23

3c3463858a0228f57804fecf7dc1d9b35da887a4eea3a0c2d320d6b56fa91eff

19_640310020 příloha1.pdf

176.97 kB, 18.03.2019 10:33:23

cd944926f84cc300cf94b42fb3cb3a12d017005e1e4ee2e43b4b96a76cca38a9

19_640310020 příloha2.pdf

147.38 kB, 18.03.2019 10:33:23

ffd2cd8ad41dbffe1a7e7b009e7a0e4977cb3df91bf1dc027fcccdfaf0c05b5

19-640300022.pdf

424.36 kB, 22.03.2019 12:02:20

f28fc087630962e5ed52a0baffeeb8f6de3c07b5b37f0bfe29abe910b1f4c17

příloha 1.pdf

120.03 kB, 22.03.2019 12:02:20

823c6f1598770c1b475f4ce9a2532f4b631bd81a11be1471b6a1b0c5b1990c7e

příloha 2.pdf

327.32 kB, 22.03.2019 12:02:21

0dc31a33354baf6e463031b4032cac9a50db857b989ab7fd89eaa3c8a215890e

19_640320066.pdf

424.19 kB, 25.03.2019 10:17:31

7da983c5733dfa956a3546e1ecf15ea9e6a7d2a4e1fa634f3e455199b99e3dea

příloha 1.pdf

142.44 kB, 25.03.2019 10:17:31

1f59e96265f33232e9d335c6557080b170a1c08f167ad5152e12e8f3e04a587a

příloha 2.pdf

109.94 kB, 25.03.2019 10:17:31

e2a6696d195da531d7a73ef4f608e1365b8da831ff2cc3b58b0b236a63cdd18f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8561043>