

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	4764352
ID verze:	8680831
Číslo verze:	32
Datum a čas zveřejnění:	04.04.2019 12:08:13
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	RÁMCOVÁ SMLOUVA "Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019"
Datum uzavření:	03.04.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 036 600 18
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	29 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO:	25253361
Datová schránka:	55ndecw
Adresa:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

S64003660018_03042018_64018017.pdf

244.18 kB, 04.04.2018 07:49:15

ef454da0c3a2653774da514e999633f71794aae03idd5bd1a034b7693c2378f9

18_640100020.pdf

400.46 kB, 10.05.2018 12:20:54

4ee53f493c385dbdc3b775db5e8beea25da7af0e8bf7f5b05fee6b9d3c3391c6

18_640100020_příloha.pdf

113.72 kB, 10.05.2018 12:20:54

68f3e70dd4910656c25a44fcc4b2188e5805ac5ad214668128036a39497b316f

18_640100024.pdf

400.46 kB, 10.05.2018 12:20:55

8121f620137356d37c8fef14045a0af8779b9b14f135fd03037811171a7d1433

18_640100024_příloha.pdf

115.75 kB, 10.05.2018 12:20:55

95207e81ccdaa90bf2339ce2a8e30572de622b56ea998219ee3607ad0136ffa2

18_640100033.pdf

163.27 kB, 13.06.2018 12:03:38

b545e2da656c08799d04c58e7d83dc1209f8b9a18d28b5dbe6468bfb5c68178c

18_640100033 příloha.pdf

152.29 kB, 13.06.2018 12:03:38

71a6d68bc18cdc41507e6484aa77017e547ee6a43c3caeb5b784fd56513f6fd3

18_640100032.pdf

163.67 kB, 13.06.2018 12:03:39

7615e7acb67f872ea36d0975e45e208f44a2977b60d0b7112ed3aedb7168ce83

18_640100032 příloha.pdf

174.96 kB, 13.06.2018 12:03:39

d74377ac2d784d9ad32f8a2b3619d54b3ddd26bb35ef3362c58f7f99ceb8f521

18_640100031.pdf

162.84 kB, 13.06.2018 12:03:39

402968aa92dda8b80c2a1972000b8fc2c494f1f2137e8b270ca6240cee11322f

18_640100031 příloha.pdf

171.34 kB, 13.06.2018 12:03:39

1fd6a37ddaddf53761e40adc59033100f3cca26f58213a7be0b5ab975122de11

18_640100030.pdf

162.67 kB, 13.06.2018 12:03:39

f57984d1f7077c2ad815be2dd1660d36df6d3174756b954b2a5d95d1a8225fa8

18_640100030 příloha.pdf

146.41 kB, 13.06.2018 12:03:39

8013320c6a2ee0f2680923e931bc2497d00f745f9de7a6aca90c35dd2df874ad

18_640100035.pdf

163.25 kB, 28.06.2018 08:58:12

68562216541f07bc31741e55d93081c98e88e48a2225e50e82d41e25752fd223

18_640100035 příloha.pdf

148.2 kB, 28.06.2018 08:58:13

6378c015732ffb21669174d0191834241d77794e8b44f8584653142a6ebbce72

18_640100034.pdf

163.27 kB, 28.06.2018 08:58:13

61a250bfa63269c5918cf6b3e1bba398eb0871903c9981ab71af389a68bd31fd

18_640100034 příloha.pdf

127.47 kB, 28.06.2018 08:58:13

b06d6f5303f3ab0ca723b97462b61d0fc0ae6bc45cf6f5f55244810b19cedcc1

18_640100042.pdf

162.97 kB, 30.07.2018 13:26:56

d613e91afd72fa50d4fb89f20825f3415e8d1e57cb53f41872002375bcc426fa

18_640100042 příloha.pdf

134.64 kB, 30.07.2018 13:26:56

7915ac6ded333911b494c231d48c39eeebbc04eaf0c6c8da465df7a7f2ddbb1

18_640100043.pdf

225.94 kB, 30.07.2018 13:39:01

713a7cc9959482f76f474eae6547cd1e5aef9c09dbb5f01d24df87087c6c2334

18_640100043 příloha.pdf

98.06 kB, 30.07.2018 13:39:01

45b2309aecc26f864a94b2fbe6ced6114f4dc694993b86ff00fe1aabbd69102d4

18_640100045.pdf

400.86 kB, 14.08.2018 13:04:00

5f2685181627e305fd6c7866b6108c9a78b65cb9bde3280b56aa8ae3a00bc587

18_640100045_příloha.pdf

135.9 kB, 14.08.2018 13:04:00

189599bc15317d331e8de4643d21adbe18fa3a8ecbc606283dd679eaddde6b0b

18_640100048.pdf

225.93 kB, 31.08.2018 08:15:31

e25ffa8ee20ff6b36c5e99a2e0cec2a2afb7dc13b20079a013eeb66376a11ac3

18_640100048 příloha.pdf

83.4 kB, 31.08.2018 08:15:31

b23dcdc19ff0b1e9121bdb5fe79fcb6728b061c1f6ce31a502be97d782dbd353

18_640100051.pdf

225.92 kB, 18.09.2018 09:33:49

6493563e04881f692f6df4b29997c755da4ecf79f4bb97205ab696a93e11f0a9

18_640100051 příloha.pdf

96.8 kB, 18.09.2018 09:33:49

d2c577e0f0e0600e77f0f67e98914da6ff7c9f8d43fa7c0b302bd0bb3172cd70

18_640100052.pdf

162.47 kB, 18.09.2018 09:40:46

63f7afd0ab7a2afd813030cb8e622955af2839d72379848cdf82e5dd065169c9

18_640100052 příloha.pdf

121.21 kB, 18.09.2018 09:40:46

d572d2eb6f82ed4b36084163a48212d80b6fd8e9be5b77bf2431471553e000d4

18_640100053.pdf

163.53 kB, 24.09.2018 11:57:15

93edbf5c614f535ae5e5d5a568dfd37d7201bf373adc3883076f114835ac2b7e

18_640100053 příloha.pdf

145.91 kB, 24.09.2018 11:57:15

f0397903f76665e6c94daac5455b45adce025174f628f22f647ab12dca2ca8e6

18_640100054.pdf

163.01 kB, 24.09.2018 12:39:12

991ee63ab2d6f7bd39908d8a906bd24df02ff5ca5d437be602alb404d61ec058

18_640100054 příloha.pdf

144.86 kB, 24.09.2018 12:39:12

1412e387ed3ba60d2226272dfb5d146a393c98055fe693e50e3b56e8775811d2

18_640100058.pdf

163.28 kB, 08.10.2018 13:50:15

2235a6479223a80836d8d3aa128b289ba7760685ff463eb944b90c0cd74baab5

18_640100058 příloha.pdf

152.82 kB, 08.10.2018 13:50:15

6b1658ef6da0879770934101e498fed047549d182840ebbf3c4d1491ffb12d6

18_640100060.pdf

226.03 kB, 19.10.2018 08:28:41

01f4cf425fad0b41eec1e8d1383d83908801b70fc1032f2de2d3cf2216b97f35

18_640100060 příloha1.pdf

127.67 kB, 19.10.2018 08:28:42

2692ffb4619d07eb48c5f1baea890alc560814dbd8a60b06bd5561eb33dfe649

18_640100063.pdf

165.7 kB, 30.10.2018 14:12:30

2d8fa6d8fd3803bb5102a757e82860732f0171796c491ed4df0fbf19cd1706ba

18_640100063 příloha1.pdf

129.45 kB, 30.10.2018 14:12:31

353c6999de865e8f6072de473afa8195eef7db871f4dd0870aa468a2ad82895f

18_640100064.pdf

166.73 kB, 30.10.2018 14:43:32

462b734986131713542119d30d15a4b9c3a38f830fc9c39b87e123800b04bb62

18_640100064 příloha.pdf

134.62 kB, 30.10.2018 14:43:32

3559f1ea395f67099998b8f2bcc2c003e83f52a5429e6d9a382a2a5e98bf1433

18_640100070.pdf

166.4 kB, 15.11.2018 11:58:35

7a958a094c3f983af088e01158e9849040949eeb092543cc831bb08213f4094b

18_640100070 příloha.pdf

137.87 kB, 15.11.2018 11:58:35

1ee197760c0bc2f75d82f46bb24307392decb08a1dbcd0993dc5eb425c68b21

18_640100071.pdf

166.44 kB, 19.11.2018 11:44:54

419b28a25fa45618262f23d008970eca4327217363be4df11129bc399ab2bdfc

18_640100071 příloha.pdf

124.67 kB, 19.11.2018 11:44:54

cdd1a897a897db4c5ebe6b65bacd5cc694bc7488a59535348ab61ca0aa23083b

18_640100073.pdf

166.43 kB, 26.11.2018 11:32:22

293ea9e4b296d2e3e89cb7738d083fcff59cbb55fd3b553b8501c57db886aff1

18_640100073 příloha.pdf

139.38 kB, 26.11.2018 11:32:22

89285a4e2383346351a99d72b80277dc4c65796e6d256457c831942d02f8bb27

18_640100072.pdf

166.57 kB, 26.11.2018 11:32:23

8d1439fdb3debd34c0c003e32d8f7605d555156588ae2ff8a7dc12d6a2c7263a

18_640100072 příloha.pdf

133.48 kB, 26.11.2018 11:32:23

bf04b19dc23a684d698e8e143e4b823261e844bea33a6c42cc386f0c973ee74e

18_640100074.pdf

166.8 kB, 30.11.2018 10:59:18

6d4264ad93e94c7816ec04305af3370fdc4eb97c014c76961c01d04c33f50af7

18_640100074 příloha.pdf

140.88 kB, 30.11.2018 10:59:19

e874adb5b165c912f15e776005694162d77785f76258985b204886d349f2cb52

18_640100078.pdf

166.25 kB, 19.12.2018 10:33:35

e474004903acee1218065394a7c7c3622a190ee044645f918923e203bf98e87b

18_640100078 příloha.pdf

127.33 kB, 19.12.2018 10:33:35

4422f250893c328ff42fd09d008f38b45ca605935a1eff4ceaff45594442c643

18_640100083.pdf

300.75 kB, 20.12.2018 11:15:21

e24908f751992aecb23f7c3cbccac7e98141c52d5fd0844a48bcb37b75f71de2

18_640100083 příloha.pdf

81.33 kB, 20.12.2018 11:15:21

406482060c43cf314fe0e623a775e852ce34ac92f3e1017be643f9ac41ee0dad

18_640100082.pdf

300.87 kB, 20.12.2018 14:27:35

bc5eb98636395524e79a19d5e9cdaf23f19ba5cd7821aa4bbe343a5ec55c41d4

18_640100082 příloha.pdf

72.1 kB, 20.12.2018 14:27:36

e22833620ac8a621407c7a8fee58b6e02c0e2f4680c85ec4757619a139dd5667

18_640100081.pdf

300.75 kB, 20.12.2018 14:27:36

113872cd516c9358dee4765f5d93486a98546ed1e74a47f9957857c183ae4bf9

18_640100081 příloha.pdf

96.45 kB, 20.12.2018 14:27:36

3d6968d730e52d8ec1f4d148188fa3ac5497f638008dd34f65cb6bbb4e7c187d

19_640100024.pdf

424.04 kB, 04.04.2019 12:09:18

9632b1fca3f011b8e2b428b77a8bea0a2d9e32d47829f0fa6d86cab73d11e604

příloha 1.pdf

153.59 kB, 04.04.2019 12:09:18

88b3b743aae329e4dbdedf5acebb0951d59687359eaa5a45a3b5c755310579bf

19_640100025.pdf

424.05 kB, 04.04.2019 12:09:18

8d49c150eb291181a56f2cc924656f95541fc77048341b1e8f5cf93885980a37

příloha 1.pdf

159.32 kB, 04.04.2019 12:09:19

71c57aa30ec4a4a747110cc48541dc850968a342fd2a47b9afdad064ea048915

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8680831>