

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8078839
ID verze:	8724603
Číslo verze:	49
Datum a čas zveřejnění:	09.04.2019 13:44:04
Zveřejňující subjekt:	Fakultní nemocnice Brno (4twn9vt)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	holoubkova.eva@fnbrno.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Fakultní nemocnice Brno
IČO:	65269705
Datová schránka:	4twn9vt
Adresa:	Jihlavská 340/20, 62500 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Centrum komplexní psychiatrické péče
Datum uzavření:	05.04.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	0698/2019
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	527 940 872,10 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

smlouva 0698-19.pdf

6.33 MB, 09.04.2019 11:59:11

3896bb705cb8d4e9f9cfbd1c744e27a013d0df53fe4bc50a97ee07ca64816371

mezistránky příloh.pdf

122.63 kB, 09.04.2019 11:59:12

25ba3c25337b00e5c3da600dcbfc83cd55c624b62f25e020b0989f199e8a7943

09\_02e CKPP Brno - Příloha č. 9\_ Návrh jednotného tvaru změnového listu.pdf

29.08 kB, 09.04.2019 11:59:12

5db09b3474dc46e6f6e3d79c3dcadb5d074158cdf3ff178826bf9de16cff8c95

08\_02d CKPP Brno - Příloha č. 8\_požadavky na ZS.pdf

84.53 kB, 09.04.2019 11:59:12

42d3e7662abd3a4f3114d142c437fa6e5bd095df049223e4023ad473d3c8f515

07\_02f CKPP Brno -Příloha č. 7\_ porušení BOZP.pdf

88.81 kB, 09.04.2019 11:59:12

af54337740ff99cb91632e3efc4ed69d62490b6b2d772b9a5bdec91e616da591

06\_02c CKPP Brno - Příloha č. 6\_Příkaz k PP se zv. pož. neb (2).pdf

148.75 kB, 09.04.2019 11:59:12

46b6b703cbc5eccc0d307d81b7262df53af5bc33eec0b168c56d21e96b17b2ac

06\_02c CKPP Brno - Příloha č. 6\_Příkaz k PP se zv. pož. neb (2).pdf

148.75 kB, 09.04.2019 11:59:12

46b6b703cbc5eccc0d307d81b7262df53af5bc33eec0b168c56d21e96b17b2ac

05\_HMG\_FN Brno Psych\_FINAL NABÍDKA\_22.3.2019.pdf

326.39 kB, 09.04.2019 11:59:13

a3eac22731e8702c917025f6adbd47b71c607aaecdf6142dc61766ae16489a9d

05\_finanční plán\_22.3.2019.pdf

297.83 kB, 09.04.2019 11:59:13

66512dbfdd1eb8936bf2454ef3094ed9b3cb9318eef19867ee4be3fecfd47a47

04\_KZP.pdf

1.8 MB, 09.04.2019 11:59:13

4053180527668aa3fc85d299a0ed405e72351bc2ef532f76afc4cf22ca19de59

03\_02b CKPP Brno - Příloha č. 3 \_Dez. plán FN Brno od 1.6 (2).pdf

158.46 kB, 09.04.2019 11:59:13

22704cf70465860f3916aac640c9fa5aa788dbcbf93aaf806f4a6f4d6c928d9d

03\_02a CKPP Brno - Příloha č. 3 \_Dez. plán FN Brno od 1.6 (1).pdf

345.2 kB, 09.04.2019 11:59:14

bc060be55662ddbdf0d04a20c470b60aa7a92677f0c120126d8209e9d5f551d3

01\_FINAL\_FN Brno - Psychiatricka klinika - VV\_Optimized.pdf

7.27 MB, 09.04.2019 12:02:14

1eda011cab3c4b62bb13aafb1051effb55985be9b42dbc26bd351875d829e7d

seznam příloh na hlavní desky.pdf

200.44 kB, 09.04.2019 12:03:00

314fc1c8e0fca8ad6291f2d0493e18e1919d22d9b834ce41697a86d3deb992db

ROZPISKA HLAVNÍ DESKY.pdf

38.2 kB, 09.04.2019 12:03:00

a9e03ec6a2bdb3fd40f31781de8237ad3507c0549ee1044cdea393bc442e0c1c

1195\_05\_FN Bohunice\_Registr DPS-souhrnný.XLS.pdf

30.68 kB, 09.04.2019 12:03:00

17184859dcdbb4fde6ba43a29dfad13021bffa136858dd52d35ef97845513725

A\_Průvodní zpráva-DPS.pdf

494.64 kB, 09.04.2019 12:03:00

527f490f64997c7c9c7591cb8051d3c5d7f0d57d6c9ed3331975b28b2752784c

B\_Souhrnná technická zpráva-DPS.pdf

2.92 MB, 09.04.2019 12:03:00

702705f9950000a1dbd24e5b7232617e07c5767b9ed09ca582e4c9e9beed95cc

C.1\_00\_Situační výkres šir vztahů.pdf

2.81 MB, 09.04.2019 12:04:09

6846cd18558a41a2c7f947f4278976c25ebc6fa681ab41efbfaf79cbd3ef0b4e

C.2\_00\_Celkova situace.pdf

2.02 MB, 09.04.2019 12:04:09

f4bcecbab658c2f1402b9de1e073e3ce88a9c330dbf2c85fd1954b695f0ab920

C.3\_00\_Situace stávajícího stavu.pdf

1000.78 kB, 09.04.2019 12:04:10

7b312a106e1b39b51d3ede3b4bbed3ec23a6797fbd4e2692e6fc026d5f9e2625

C.4\_00\_Koordinační situace.pdf

2.45 MB, 09.04.2019 12:04:10

4ccd9ebf99b3d1a3391b43ed57a01e997331e40d1fc7b145c29f9ada2ad5cdb7

C.5\_00\_Katastrální situace.pdf

253.02 kB, 09.04.2019 12:04:11

42e4da92a84b3f798ba768d30ba4d4757a2c189ba0b640bd28c67f5d2bd7f0b0

D1.01-000-02\_Technická zpráva-DPS.pdf

2.42 MB, 09.04.2019 12:05:09

be181fa44c79b2dcd6e95188163032b1d94d5b620ae8ff6ac036af14feb349f3

D1.01-000 Technická zpráva-DPS.pdf

3.45 MB, 09.04.2019 12:05:09

5e684cd9e47e8da2950e2dda8f6012c55db2c846c30b2b143216a31e50470b97

D1.01-000-01\_Technická zpráva-DPS.pdf

2.38 MB, 09.04.2019 12:05:10

eb86747c417b99a03ea1dac165818b7729e62df7afc6d0caa4dc3bd5ffc9be47

D.1.01.1\_001\_01\_Technická zpráva.pdf

1.31 MB, 09.04.2019 12:06:00

845fb55851beabbd86331a649e4038cf09b9fab4ed36695ae75ca2bb5d74231c

D.1.01.1\_001\_03\_půdorys\_1.NP.pdf

4.93 MB, 09.04.2019 12:06:00

1f1148ccd28811d0389d3b429adff6a147c203cb1c8b567720ee3fca50c9da7c

rozpiska na desky D-1-01-1-001.pdf

40.95 kB, 09.04.2019 12:06:01

140ad30514d00629438e041ac35950cbf02b1090b1de1f8f45e5ecd3fdaebf87

D.1.01.1\_001\_02\_půdorys\_1.PP.pdf

7.82 MB, 09.04.2019 12:06:14

e76568b3673a2ecc0cf9812731509b0462690324e9a54edf755ec88b9a380ad0

rozpiska na desky D-1-01-1-100.pdf

41.12 kB, 09.04.2019 12:09:09

128e07b86e5c65bf01a4486b67491956c3ced68121093d6f753cc3b1df177b3f

seznam příloh na desky D-01-1-100.pdf

199.89 kB, 09.04.2019 12:09:09

db1cda5dc9ffc493d145289231162a2f2ebdb4329b13e47701f7beda2d98cd95

D.1.01.1-101\_Půdorys 1.PP-bourací práce.pdf

894.33 kB, 09.04.2019 12:09:10

eaced67fd0398c45b3522fb79443a63a08637fad548dde646e31d6d1aae7900

D.1.01.1-102\_Půdorys 1.NP-bourací práce.pdf

1.55 MB, 09.04.2019 12:09:10

546383ef5123fe9a5edab624e80a49171c1131b22f4bfb96415d66b5723baa5d

D.1.01.1-103\_Půdorys 2.NP-bourací práce.pdf

1.51 MB, 09.04.2019 12:09:10

b54c2f2d269afb1106fd3d2952cc3f1815502ee05e0612a6253e8b4fe5ef607b

D.1.01.1-104\_Půdorys 3.NP-bourací práce.pdf

765.33 kB, 09.04.2019 12:09:11

5468f4c921ebeabc8fafb2854bfbfd74ef11d51c140e926c1dfa80a184771530

D.1.01.1-105\_Půdorys 4.NP-bourací práce.pdf

642.51 kB, 09.04.2019 12:09:11

3581b960c7064cdd9bc541058341caeedacc42c1a3938c078edd8b68f6d6ad48

D.1.01.1-106\_Půdorys 5.NP-bourací práce.pdf

682.11 kB, 09.04.2019 12:09:11

36b35f470723ebdb30bc74298c97a78fc0eae62e6bfffaf2f667c780c024cfc83

D.1.01.1-107\_Půdorys střechy-bourací práce.pdf

455.93 kB, 09.04.2019 12:09:12

b9e16d2ff1b7993c09cea95df42792115b7b2287a2d4f4cela2962fal239e42

D.1.01.1-108\_Řez I-I-bourací práce.pdf

216.43 kB, 09.04.2019 12:09:12

abad2956af6de9ebf1e2aa3d7e73598f157095424917ceca4b6bcee29c185662

D.1.01.1-109\_Řez II-II-bourací práce.pdf

521.59 kB, 09.04.2019 12:09:12

83b13d8cb3d88ab95cce934d23b769971e1de5463804alb55312b4ad92c9e8bf

D.1.01.1-110\_Řez III-III-bourací práce.pdf

259.11 kB, 09.04.2019 12:09:12

d8d012c0667b891c6747e38d6cd479dbdb5ec85301d3ac6144dc5e0edc3ff983

D.1.01.1-111\_Řez IV-IV-bourací práce.pdf

152.81 kB, 09.04.2019 12:09:13

bfae9aa5fd3b0e099664c6a1dead128fcee22819963e349d6e8ca1aad0aa5fab

D.1.01.1-112\_Řez V-V-bourací práce.pdf

198.1 kB, 09.04.2019 12:09:13

16135fe48ec2a0101cceb8204a306828c39448f4c6f9633bb09b27d52fac4a33

D.1.01.1-113\_Řez VI-VI-bourací práce.pdf

147.79 kB, 09.04.2019 12:09:13

0ddf602b1ebafc184bcd3f1da53bdafe5a4b27d6cf32cdf325825c697774ce19

D.1.01.1-114\_Pohledy\_S,J-bourací práce.pdf

3.79 MB, 09.04.2019 12:09:13

592d147e622c8ef05946e48ebd75de0bba49c732e4e4e5dcf668ee9f8a20d0b4

D.1.01.1-115\_Pohledy\_V,Z-bourací práce.pdf

541.04 kB, 09.04.2019 12:09:14

46d0cd0d96701cb36bde3c3466fcacd1e7f734cc61862a688498a31fd0d2efa6

rozpiska na desky D-1-01-1-200.pdf

41.13 kB, 09.04.2019 12:11:09

7af0d526e19ce72e91909e5137092f1757eb659d0374dcfcb5bd0ecd5f47bb9d

seznam příloh na desky D-01-1-200.pdf

206.25 kB, 09.04.2019 12:11:10

8e7f1b34143d0a059ed29b9dabcf50c3d71f95a981769e61668496dcf7138100

D.1.01.1-201\_Výkopy.pdf

268.3 kB, 09.04.2019 12:11:10

9ed237aca2bde9c1a839e52912327485704b76bb001022346e83276a37b26cc4

D.1.01.1-202\_Základy.pdf

317.3 kB, 09.04.2019 12:11:10

d8f844da77c51feb92eacbdb664af5dc6c500777a2a200c192cf24f32cf96942

D.1.01.1-203\_D\_Púdorys 1.NP.pdf

469.59 kB, 09.04.2019 12:11:10

6652a86da5de0c068c3daf3dd87670bbd1f1ebd1c8f87fcf4af434fa88fcc1f4

D.1.01.1-204\_D\_Púdorys střechy.pdf

263.84 kB, 09.04.2019 12:11:10

7e627c7f470d796d6b8d678a31228f2426510356d5b0c9fff03c6e2bc8f998d5

D.1.01.1-205\_01\_E\_Púdorys 1.PP, 1.,2.,3.,4.,5.,NP, střecha nad 5.NP.pdf

1014.14 kB, 09.04.2019 12:11:11

0bfdb022d79bfe3522656e9d1399f4b743169c484bb9414b71f01a9236f08a9b

D.1.01.1-205\_E\_Púdorys 1.PP, 1.,2.,3.,4.,5.NP, střecha nad 5.NP.pdf

1.06 MB, 09.04.2019 12:11:11

bd8acd0654f32ea7b43b039b9fb58e4bf4f2e871669ffd711618d588b94f1b98

D.1.01.1-206\_F\_Púdorys 1.PP.pdf

544.59 kB, 09.04.2019 12:11:11

5b63f1031d877ae7f8600e6f5c8b16f4c2ec0883b19a3a38b85b81c35d713de9

D.1.01.1-207\_F\_Púdorys 1.NP.pdf

1.21 MB, 09.04.2019 12:11:12

97a7ed98910541282f21ecde5036f21b8ebaefb874b03c3d1f40150b94e2997a

D.1.01.1-208\_F\_Púdorys 2.NP (+ střecha nad 1.NP).pdf

918.17 kB, 09.04.2019 12:11:12

923d20d4c77ef0b020c292e2e4e642b416c6410b06e784eccd6bb3fe71944c0a

D.1.01.1-209\_F\_Púdorys 3.NP (+ střecha nad 2.NP).pdf

400.81 kB, 09.04.2019 12:11:12

237cdc668c2bccb8124b255032680397e715bdb4cd5277a32e32d7ab98f87131

D.1.01.1-210\_F\_Púdorys 4.,5.,6.NP (+ střecha nad 6.NP).pdf

533.65 kB, 09.04.2019 12:11:12

25efd6f0e3c1ab4cadclbda361f8b9c3ec6a1487072b5debef531c349b825278

D.1.01.1-211\_D\_řezy 1,2,3.pdf

742.98 kB, 09.04.2019 12:11:13

83e1d2313b2aeeda6277ee0391a53d6210cf87ded53658bfa1d824313cc0549f

D.1.01.1-212\_E\_řezy 4,5,6.pdf

682.34 kB, 09.04.2019 12:11:13

4c9a2d6f6c1e0abdd2c9b21347ac9b48e8e5f69626bd36e354c8c21812bc8fca

D.1.01.1-213\_F\_řezy 7,8,9.pdf

849.12 kB, 09.04.2019 12:11:13

b1c1d833475e8851021049cee9b719b34aa59b35f9840e1ec97b9e740c981f17

D.1.01.1-214\_F\_řezy 10,11.pdf

818.02 kB, 09.04.2019 12:11:14

d2cd7b675560ce79dc0df5c1049ee89fc0d808371e023c955d4f510f827996a5

D.1.01.1-215\_F\_řezy 12,13.pdf

773.22 kB, 09.04.2019 12:11:14

6c2dbf4441e24aeee7df761a187ff99ff597034516f853f14a3e5b814973be5d

D.1.01.1-216\_Výtahy - půdorysy.pdf

400.37 kB, 09.04.2019 12:11:14

4b67db314466c35e5741cb8409bbf62d06fca7da68584eb54ffb7f86d5bd0e5e

D.1.01.1-217\_Výtahy - řezy.pdf

251.38 kB, 09.04.2019 12:11:14

a2aa2dd0e614f59d7d64bb7284fa419f2b73d9eb773f51299ebf23339998364b

D.1.01.1-218\_Detaily.pdf

399.5 kB, 09.04.2019 12:11:15

ce4039885fc81bd09a9352e4elf52186c9814330e205f7a31ebcc4d3fd912060

rozpiska na desky D-1-01-1-300.pdf

41.1 kB, 09.04.2019 12:13:12

722ff8628b44fa0dafa21d85dd2ef6162d7b85473b5a16533364a4e1972c843f

seznam příloh na desky D-01-1-300.pdf

196.6 kB, 09.04.2019 12:13:12

4158fb21bd88c0835cf44f26041bbe88121840b64307573efd978f2bf66ab611



D.1.01.1-301\_Púdorys\_1.PP-A.pdf

641.32 kB, 09.04.2019 12:13:12

1a871ff9f0fc6f6bc659a0282243b22a45df73fe6c682770f13761cee59a0f22

D.1.01.1-302\_Púdorys\_1.NP-A.pdf

627.71 kB, 09.04.2019 12:13:12

572982e0df50447197271ec47e1947f12f0cdb1314685824fbf11edf13b040c4

D.1.01.1-303\_Púdorys\_2.NP-A.pdf

722 kB, 09.04.2019 12:13:12

a84c2d9b928e6fe521297f95a58c50d91bb5db52bea8715bcf29a3b4c832b5f2

D.1.01.1-304\_Púdorys\_3.NP-A.pdf

690.34 kB, 09.04.2019 12:13:13

3b06b65ea3d94204d64215e8a4ab226e58d1a5e695c14bcf3047646044297875

D.1.01.1-305\_Púdorys\_4.NP-A.pdf

565.12 kB, 09.04.2019 12:13:13

5a13cdc5077c0e445aa340989e67bb9ea648eb82677d9877dd5f33f6692ebc25

D.1.01.1-306\_Púdorys\_5.NP-A.pdf

569.45 kB, 09.04.2019 12:13:13

8341810cba7954ead0c589145fa37e13fce311f874e67305856d61c773b95e0e

D.1.01.1-307\_Púdorys\_střechy-A.pdf

147.23 kB, 09.04.2019 12:13:13

526bd2a10d5c525476aa78cbd6387db5392fbbe811d562959325ccbcb2285041

D.1.01.1-308\_Řez\_II-ABC.pdf

801.79 kB, 09.04.2019 12:13:14

69a196b4f19c9d7c64b1f1cb7a16282bbffb03fb2e06debad49324b8b8772796

D.1.01.1-309\_Řez\_IV-A.pdf

363.78 kB, 09.04.2019 12:13:14

e8f1aad16781bc147f2cc35df5735977c4955b5298073d9df5148323de8747e1

D.1.01.1-310\_Řez\_I-A.pdf

394.35 kB, 09.04.2019 12:13:14

979390c5fd74acddcbb1acab05eeab5b4654b633d8cff846db76f528ba91a2f6

D.1.01.1-312\_Kolektor.pdf

409.12 kB, 09.04.2019 12:13:14

88e326af1ad6deb8fdfdc2e8133405aa0ec178339293ffc8b3b98e82b37e9edb

D.1.01.1-312\_Výpis překladů ABC.pdf

127.28 kB, 09.04.2019 12:13:14

b7810f989ef17d21ec6318d441f33ef942cf69ce6b17b0d98cbc317ed7cbf8eb

D.1.01.1-311\_Kniha detailů-1.pdf

111.2 kB, 09.04.2019 12:13:15

174ba8a266910b8f087444157665f304b2f0b37c7d4f11226e563ffb44351b06

D.1.01.1-311\_Kniha detailů-2.pdf

98.5 kB, 09.04.2019 12:13:15

20927af5592fc3fae5f505eb803cc87dec831e2baee1ab9ca4b667721cbbd195

D.1.01.1-311\_Kniha detailů-3.pdf

90.38 kB, 09.04.2019 12:13:15

ec6ec691ff99ac455e18cae58ce6cb9e4f4b21d0eb20f439544aab96bf9f2e94

D.1.01.1-311\_Kniha detailů-4.pdf

86.12 kB, 09.04.2019 12:13:15

959d82ddd7b76a04926c2514b08a0aa1bb7f8b59806ecb080b6b672851737c72

D.1.01.1-311\_Kniha detailů-5.pdf

89.37 kB, 09.04.2019 12:13:15

55f65ee6dbe9b87711a1fb58a02498e22b583532109c090fbaabd8a729c194ef

D.1.01.1-311\_Kniha detailů-6.pdf

82.27 kB, 09.04.2019 12:13:15

a227366efe09e164e4fe740c1029eccbcf26dccb7a051049f04a78d58ddd6963

rozpiska na desky D-1-01-1-400.pdf

41.1 kB, 09.04.2019 12:14:58

238edf48429a18495567b2f9c1802877d4e78c70b197450e3042a35d60f17732

seznam příloh na desky D-01-1-400.pdf

192.3 kB, 09.04.2019 12:14:58

bfc32e28314a9951ddbec1e188923b1911fedf3db03277790ae6d3036bee1607

D.1.01.1-401\_Púdorys 1.PP-B,C.pdf

467.77 kB, 09.04.2019 12:14:58

07f7fa32db2e78a8dbef6b2902f8f9861e1cca74fc6701ef4448f4d094ab54bd

D.1.01.1-402\_Púdorys 1.NP-B,C.pdf

836.41 kB, 09.04.2019 12:14:59

26731051eb579fdfac70d32016c075d65094284801912ae0db8e38ea7a971a23

D.1.01.1-403\_Púdorys 2.NP-B,C.pdf

735.14 kB, 09.04.2019 12:14:59

2dc27adcbda42fd936d155f06621ee415f77d4d766709a9a4ee0e446d8353493

D.1.01.1-404\_Střecha-B,C.pdf

165.93 kB, 09.04.2019 12:14:59

bb80fd41f32f16e46420542f6080961d7245821d128fbec095f2b8a3ab5a3022

D.1.01.1-405\_Řez III-III-(C).pdf

460.78 kB, 09.04.2019 12:14:59

f6719a5e3465560cada7df2e1859ab6868298503a31e46e852a705943ef524c1

D.1.01.1-406\_Řez IX-IX-(B).pdf

215.38 kB, 09.04.2019 12:15:00

b2522e834eala8a2a7e3f1075dff4309c033770651153399c0ed1ea7c9fe3c46

D.1.01.1-407\_Kniha detailů-1.pdf

111.2 kB, 09.04.2019 12:15:00

a60e29502a0148c14cc15e7e10ee29f3aea30bd48c69e98ad98cc53faffc465f

D.1.01.1-407\_Kniha detailů-2.pdf

98.5 kB, 09.04.2019 12:15:00

20927af5592fc3fae5f505eb803cc87dec831e2baee1ab9ca4b667721cbbd195

D.1.01.1-407\_Kniha detailů-3.pdf

90.38 kB, 09.04.2019 12:15:00

ec6ec691ff99ac455e18cae58ce6cb9e4f4b21d0eb20f439544aab96bf9f2e94

D.1.01.1-407\_Kniha detailů-4.pdf

86.12 kB, 09.04.2019 12:15:00

959d82ddd7b76a04926c2514b08a0aa1bb7f8b59806ecb080b6b672851737c72

D.1.01.1-407\_Kniha detailů-5.pdf

89.37 kB, 09.04.2019 12:15:00

55f65ee6dbe9b87711a1fb58a02498e22b583532109c090fbaabd8a729c194ef

D.1.01.1-407\_Kniha detailů-6.pdf

82.27 kB, 09.04.2019 12:15:01

a227366efe09e164e4fe740c1029eccbcf26dcbb7a051049f04a78d58ddd6963

D.1.01.1.501-Podhledy 1PP.pdf

498.12 kB, 09.04.2019 12:16:00

20cf0051fba24bacd24daf5bef28c0438f7728e7cb60da0776a60d9852aa29eb

D.1.01.1.502-Podhledy 1NP.pdf

1.47 MB, 09.04.2019 12:16:00

9bc413ef57546312f829f8509560d408d9741d70a4272aa4bbcef2c6183bebdba

D.1.01.1.503-Podhledy 2NP.pdf

1.42 MB, 09.04.2019 12:16:01

82b3ae0e11386b795bb49f4d2d4673be78a43c09f26045e694de974162bbaff0

D.1.01.1.504-Podhledy 3NP.pdf

648.33 kB, 09.04.2019 12:16:01

0a6885f63b8d4425bb27ee4ba7f8b8231a54048c50d76736d32d632fc8ce1070

D.1.01.1.505-Podhledy 4NP.pdf

530.6 kB, 09.04.2019 12:16:01

19e9ea9e9a011f052041b2f4e3f2419d7b30f3fa7c8faace939689cf929d8614

D.1.01.1.506-Podhledy 5NP.pdf

524.74 kB, 09.04.2019 12:16:02

3b5195f55f5b5c44af0583fbfcdabb4a320e516ea97b345fb69ec9d05cffb37f

D.1.01.1-601 Pohled severní - navrhovaný stav DEF-DPS.pdf

322.16 kB, 09.04.2019 12:17:00

d30a1587d69e53b7a9d6a5b1ca22677d250d117a91c3c9fcd88045195aaf503c

D.1.01.1-602 Pohled východní - navrhovaný stav DEF-DPS.pdf

272.38 kB, 09.04.2019 12:17:01

9c961d4f64c51db5c1e6d772abebe8aebfd07b10fa41ca4341fc9044205692fc

D.1.01.1-603 Pohled jižní - navrhovaný stav DEF-DPS.pdf

546.93 kB, 09.04.2019 12:17:01

ca525183dcacbf2cecf09a64e2ec6e9c958a909bab68edf8b5f55e23bf512fe3

D.1.01.1-604 Pohled západní - navrhovaný stav DEF-DPS.pdf

249.22 kB, 09.04.2019 12:17:01

c28de191be45b307fa0c2ecdfb6d8fdef8088990260b32ed3161b57b86b3e997

D.1.01.1-605 Pohledy v atriu E (malé atrium)-DPS.pdf

212.41 kB, 09.04.2019 12:17:01

552cffbecc7012d34b4312aa7ae339a44364656fa31ea3142094bb87d0a5f9e6

D.1.01.1-606 Pohledy v atriu F (velké atrium)-DPS.pdf

418.39 kB, 09.04.2019 12:17:01

119f7c426d7e98a97e611a90c94e2fd7de895511577f97f31d39d7571a61e7ed

D.1.01.1-607 Pohledy v atriu D,F (dětská zahrada)-DPS.pdf

427.06 kB, 09.04.2019 12:17:02

cd65eee96eaf3de43dfc4af14aca98dbf3dc17745dffbb04075abf4dc43621

D.1.01.1-608 Pohled severní - navrhovaný stav ABC-DPS.pdf

1.47 MB, 09.04.2019 12:17:02

3e8bd46a86764ce9332692d41f1a7867ec677ddc2a2a2d14c889b9337b70eb4c

D.1.01.1-609 Pohled východní 1 - navrhovaný stav AB-DPS.pdf

152.82 kB, 09.04.2019 12:17:02

052ebc473a72e177a6b1c2ad0714af16ab854ded78a8732261c203468217921d

D.1.01.1-610 Pohled východní 2 - navrhovaný stav C-DPS.pdf

206.81 kB, 09.04.2019 12:17:02

bd1d70a4cc72d81e6fba90fddb0a14d99e9c546959c38fa30f6df525cbe1ce13

D.1.01.1-611 Pohled jižní - navrhovaný stav ABC -DPS.pdf

1.25 MB, 09.04.2019 12:17:03

3505c6dbda83180d0dc549655aae03dee81cca034160bd3604b6783a8b0dee13

D.1.01.1-612 Pohled západní - navrhovaný stav ABC-DPS.pdf

391.43 kB, 09.04.2019 12:17:03

32c3d10e0c266a17629589falb6aad0173c4b8f0fc0c9895cc64ff02daab6d11

seznam příloh na desky D-01-1-700.pdf

192.09 kB, 09.04.2019 12:20:58

82cab6a26adf7b43fbefdc38ab796b980dfff1b283fd6e50ed185267cc2b05a

rozpiska na desky D-1-01-1-700.pdf

41.29 kB, 09.04.2019 12:20:59

8043c5bfb6bc99fb4ee61027f7e55807f08f0c7b2d83e0d7523885849069df1f

1195\_05\_D.1.01.1\_701\_00\_Skladby\_konstrukcí.pdf

750.68 kB, 09.04.2019 12:20:59

1f7e9d27878eb69829527703b1cd3cb6784b2fb3d69c69a3af2b4dc639d8d82c

1195\_05\_D.1.01.1\_702\_05\_Výpis\_výplní\_fasádních\_otvorů.pdf

2.16 MB, 09.04.2019 12:20:59

6bf99bdb21b4d507e45c6bf027ab6f73ad51f44200a582047347ae67bc60ff47

1195\_05\_D.1.01.1\_702\_00\_Výpis\_výplní\_fasádních\_otvorů.pdf

2.35 MB, 09.04.2019 12:21:08

8fe554d28e5d30998f1970f004e9ced8626f2dbdbee83322317510c06a261b3e

1195\_05\_D.1.01.1\_702\_01\_Výpis\_výplní\_fasádních\_otvorů.pdf

2.36 MB, 09.04.2019 12:21:09

0ad30aa475ede73ed303573977e1fc86b0329fb83905b0c7e90cd8f705e5f482

1195\_05\_D.1.01.1\_702\_02\_Výpis\_výplní\_fasádních\_otvorů.pdf

2.2 MB, 09.04.2019 12:21:09

f3f80f78c70b046c2aeb8ebee02b3a69b35d49b893316579f01b819f14bde6c6

1195\_05\_D.1.01.1\_702\_03\_Výpis\_výplní\_fasádních\_otvorů.pdf

2.1 MB, 09.04.2019 12:21:59

a2fadd4c3d5499e8310b14ddfa9be626e988fc4a63beb85a479a2110ab3f3da9

1195\_05\_D.1.01.1\_702\_04\_Výpis\_výplní\_fasádních\_otvorů.pdf

2.1 MB, 09.04.2019 12:22:00

7409a8a4f41fb274e3174428632a796e80e88478d87f43302b09788d54544a31

1195\_05\_D.1.01.1\_703\_01\_Výpis\_vnitřních\_dveří.pdf

1.14 MB, 09.04.2019 12:23:09

d44c2014d355ca5df212750173e8f66cd5b979d943b5df80dd12a13b6ec4b0e1

1195\_05\_D.1.01.1\_703\_00\_Výpis\_vnitřních\_dveří.pdf

1.21 MB, 09.04.2019 12:23:09

a73770b7292e9d7642e53fbe22643d4b8cf5ababc74d84b21662cb3bfdd3cc9b

1195\_05\_D.1.01.1\_704\_00\_Výpis\_vnitřních\_proskl\_stěn\_a\_oken.pdf

1.07 MB, 09.04.2019 12:23:09

be2a2e16a449142b5b8cd3d602c3d17eb4966a162355910bf7c062b7e2dbc980

D.1.01.1-705-01-Výpis\_truhlářských\_výrobků.pdf

963.77 kB, 09.04.2019 12:23:09

8feale66f36ecd995c664960583d482576f3ec7856f33486f2cc5c40b1c251e5

D.1.01.1-705-Výpis\_truhlářských\_výrobků-2017-10-12.pdf

963.77 kB, 09.04.2019 12:23:10

8feale66f36ecd995c664960583d482576f3ec7856f33486f2cc5c40b1c251e5

1195\_05\_D.1.01.1\_706\_01\_Výpis\_zámečnických\_výrobků.pdf

1.62 MB, 09.04.2019 12:23:10

86e093ea79c351b3ald7c053c4414901605a347fd5a4cb26c0bd2b7871d178f9

1195\_05\_D.1.01.1\_706\_00\_Výpis\_zámečnických\_výrobků.pdf

1.91 MB, 09.04.2019 12:23:10

9621339d1699b584f9fa8efc9c179f6ec4cdd86b0377609e0652f8535b3b6861

1195\_05\_D.1.01.1\_707\_01\_Výpis\_plastových\_výrobků.pdf

307.72 kB, 09.04.2019 12:24:03

e4723d67bf21bcd5dfbc3229dc44ef1c0033f336a12acc86405cfb1389ab053

1195\_05\_D.1.01.1\_707\_00\_Výpis\_plastových\_výrobků.pdf

460.52 kB, 09.04.2019 12:24:03

805066810a8ac5644a5ae10a7f5f81e4acded4c1303f42fd9eea9cd504121530

1195\_05\_D.1.01.1\_708\_00\_Výpis\_klemp\_výrobků\_DEF.pdf

994.71 kB, 09.04.2019 12:24:04

aab5ee43b4538d9137a2c01443bc088778df7a3ce431366df0f1eabc6a847832

1195\_05\_D.1.01.1\_708\_01\_Výpis\_klemp\_výrobků\_ABC.pdf

284.44 kB, 09.04.2019 12:24:04

17208e661634faebade9f99849442684b542c1099071ba56fcf35b49343f5617

1195\_05\_D.1.01.1\_708\_00\_Výpis\_klemp\_výrobků\_ABC.pdf

234.69 kB, 09.04.2019 12:24:04

3e0d0bef7b37ba74bc2b302b58a2b91995b2a19d2baa5d76776fc4f8cf88adfb

1195\_05\_D.1.01.1\_709\_00\_Výpis\_ostatních\_výrobků.pdf

778.65 kB, 09.04.2019 12:24:04

4304be3957960ccc1dd079aaa2a00f350e9c4620d01c3458157b18ff20014367

11a Priloha D.1.01.1.710 Orientac ní systé m.pdf

847.85 kB, 09.04.2019 12:24:04

e943cde8887a7a2dc1777e1e01f286ef9f8dd2f9d0805c07de0e1acc76200fe6

D1.01.1-801 Technická zpráva barevného řešení.pdf

656.1 kB, 09.04.2019 12:25:17

9b3fdaf7235654b707c3a93c0c902df5065e5edfb00c8fac2c21f8fd751b1af1

D1.01.1-802 Půdorys 1.PP - barevné řešení.pdf

771.44 kB, 09.04.2019 12:25:17

408717f1ad4b1098b672c99915323f8c4b6b028c05d9124215dfa92a3bc3e980

D1.01.1-803 Půdorys 1.NP - barevné řešení.pdf

1.03 MB, 09.04.2019 12:25:17

029198d56d1e5bc42a55a4bc0d94146d54cb455fa779efbb28c48af36fcb6ddd

D1.01.1-804 Půdorys 2.NP - barevné řešení.pdf

842.33 kB, 09.04.2019 12:25:17

1917292b8f771309d6f00d6dc1d9404f0b6e3b7030c40ce46d78e862e2426667

D1.01.1-805 Půdorys 3.NP - barevné řešení.pdf

450.56 kB, 09.04.2019 12:25:18

895182112042817ebe64150ac596cef5d6bc66a3b9dc57ac170d2e8d1a8d2496

D1.01.1-806 Půdorys 4.NP - barevné řešení.pdf

434.32 kB, 09.04.2019 12:25:18

a0ce875b4044e7ac6317a0b4290bf3f66166893f5600bffd6ead6a490fe45680

D1.01.1-807 Půdorys 5.NP - barevné řešení.pdf

385.49 kB, 09.04.2019 12:25:18

28f40ac8c8e62afe3d442f75860338d5b4fbbd34b01bd51627d81e48c5c646be



Grafické přílohy.pdf

4.35 MB, 09.04.2019 12:25:18

05b2daaa90c51905404a86a259fae21ca4e42369a9f9ee6540abf33cfc8d70c0

seznam příloh D-1-02.pdf

249 kB, 09.04.2019 12:26:15

44fb2dae8c167694902730b9d7db635f2dac2937db3f44923194b1c12b881ac

rozpiska na desky D-1-02.pdf

40.53 kB, 09.04.2019 12:26:15

40fe4a5d4558186637cc0c791f2daec95ffcba8ca1010fb733da9bcc9a9c3897

rozpiska na desky D-1-02-1.pdf

41.18 kB, 09.04.2019 12:26:15

309c210ec478e65d87067255dc1942c6197c500b11591511b99b365fee6edf67

seznam příloh na D-1-02-1.pdf

188.82 kB, 09.04.2019 12:26:15

5d622b5f7ecbd0e8a7f45905f96bac137b1286995412a0ab0fcd811709988593

D.1.02.1\_000\_00\_Technická zpráva.pdf

460.32 kB, 09.04.2019 12:26:15

b6342fccd350f9e116c9348c7bb5d1f24bdff45f4b1d92f2178cf1457cb3f2b6

D.1.02.1\_101\_00\_Operna stena c.1.pdf

261.34 kB, 09.04.2019 12:26:16

f8c91dcec760702ba073c6aa769aea0fe09ebeb8c17002ca75e14bb0867bf9c9

D.1.02.1\_102\_00\_Operna stena c.2.pdf

285.81 kB, 09.04.2019 12:26:16

d0fbc9f385207f3fc5e45278dd200452f18de015d9083f938c6f0bf324e0fc22

D.1.02.1\_103\_00\_Operna stena c.3.pdf

109.86 kB, 09.04.2019 12:26:16

c8c54f3ce5a021bdc4646e1c5f35ba9b1cb03174639d223c67845d8f2c191185

D.1.02.2\_ROZPISKA\_NA\_OBALKY.pdf

187.41 kB, 09.04.2019 12:28:15

b51fb1434b670130b0d9f433d56a94ab8af86407bc57c31bca1fc4050dc6f569

D.1.02.2-001\_TZ.pdf

338.46 kB, 09.04.2019 12:28:15

426c8fb8a5c92087803bd45050984cfd9f3f1f023b090b7e03d924121335953e

D.1.02.2-010\_OS\_1\_TVAR\_A\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

431.99 kB, 09.04.2019 12:28:15

b47cf0366b2d0595b58a3f471f709246d2655c4b5944eed85f06bf7e9337bbb1

D.1.02.2-011\_OS\_2\_TVAR\_A\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

537.47 kB, 09.04.2019 12:28:16

9d3e2d95fcbedc664d3c459alb8da8a0b43f3fba118alc8ababb0ebf6693284

D.1.02.2-012\_OS\_3\_TVAR\_A\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

347.78 kB, 09.04.2019 12:28:16

dc0c8ee0e5f56721142ddb6976a75197c32f01e5c74b87ffd4e3ddf033e6fb45

D.1.02.2-013\_OS\_1\_2\_3\_VYKAZ\_VYZTUZE.pdf

235.8 kB, 09.04.2019 12:28:16

a740b1ec7ece336ae4aac1549e3c4bdc4eb9a8d68ca9eb1809edd7d57ff4da00

Registr DSP\_HCH\_venkovni\_objekty\_do\_obalky.pdf

18.86 kB, 09.04.2019 12:28:16

1c459b52fdd39674bc369fae52ec9755ae9167c2e879105cf3faf3b62338f2ee

D.1.02.4.2.000\_Registr dokumentace.pdf

20.55 kB, 09.04.2019 12:28:16

5947b762ea04dc15c4f7ed909e238c0c5403b2b82bf8a64594c38db447097a51

D.1.02.4.2.000\_Rozpiska na desky.pdf

192.23 kB, 09.04.2019 12:28:17

5a0a575cd21bda09bdaf7f2186df7f1331212f5ed902a57d35f858d620aae8ab

D.1.02.4.2.001\_Technicka zprava.pdf

278.14 kB, 09.04.2019 12:28:17

699517370c5beb87c57cdc2bb8a748c2a5da353897510438a761fe108237b573

D.1.02.4.2.101\_Situace.pdf

527.43 kB, 09.04.2019 12:28:17

ead6872c2230b8b2a71b56cfec645cedec36d36f112a5cb1946f31fa0e35ad2a6

1195-05\_D.1.101 Desky.pdf

191.82 kB, 09.04.2019 12:30:15

548f0f5e8a94801b462cd7fbad2975ac179a9970b1bdae4ab6e7762ff990eeff

1195-05\_D.1.101 Seznam příloh.pdf

19.06 kB, 09.04.2019 12:30:15

4b64314c94cce14b83f86c40611936ac703c214e7487c4967c62905f6aa44205

1195-05\_D.1.101.000 Technická zpráva.pdf

1.81 MB, 09.04.2019 12:30:16

5563eaec2986d26c1fda19aee6a99d2c162a5b4159f304aa41703c0d534ae03f

1195-05\_D.1.101.101 Situace HTÚ.pdf

1.37 MB, 09.04.2019 12:30:16

62ccf2457e5afdaff1f67c9511db2081f7f057ea8a11b45fc15f85eef6869b41

1195-05\_D.1.101.102 Situace bourání.pdf

1.36 MB, 09.04.2019 12:30:16

51121c5e7a591bdc3ca8b5e4b14f1ff076fa8d695546e0f1c048ebd738193584

1195-05\_D.1.101.103 Vzorový řez HTÚ.pdf

293.88 kB, 09.04.2019 12:30:17

38bac4093ee1eb6fae12988513f4876a8540f098107daealbff70c76d9c3bd0f

1195-05\_D.1.101.104 Charakteristické řezy HTÚ.pdf

302.12 kB, 09.04.2019 12:30:17

18abd098fc5d770aa79fc46c4c2d7a7e0b9820e2c4417d555273d751d9de5a4a

1195-05\_D.1.101.105 Vytyčovací výkres.pdf

374.36 kB, 09.04.2019 12:30:17

f2c6aaf6f55a1527525d5431d73fb4a4461911983d18b78523ef77918dd39fc9

1195-05\_D.1.102 Desky.pdf

198.72 kB, 09.04.2019 12:30:17

ffc7c1148f8ea0ccb10c912b5a740723bfb6ae86c6f3cf894b37372972d5d909

1195-05\_D.1.102 Seznam příloh.pdf

19.96 kB, 09.04.2019 12:30:18

c6ddd85a83c25ab1273206579d83ce891715d36fd797625e3f55e9d3032b53cd

1195-05\_D.1.102.000 Technická zpráva.pdf

265.67 kB, 09.04.2019 12:30:18

614b3936726a196ec8886afa2beea7d832a18061382bee53c53862f3550a3cd3

1195-05\_D.1.102.101 Situace komunikací a KTÚ.pdf

1.33 MB, 09.04.2019 12:30:18

bb160b687036a39ae43f6b2a770cdd69447bb74b95a25deb240d50d2f636c005

1195-05\_D.1.102.102 Sit dop znac vlec kr.pdf

696.1 kB, 09.04.2019 12:30:18

907db829cbeef49b313bdbe891a970a8dc14579112c251dce4433e39ccbe7495

1195-05\_D.1.102.103 Vzorové příčné řezy.pdf

337.86 kB, 09.04.2019 12:30:19

cd21fe25a971b5a56b61a2dadfed8a56b43721e8b23d17c0baec75b64d09a330

1195-05\_D.1.102.104 Řez rampou.pdf

299.61 kB, 09.04.2019 12:30:19

eebc65f89304ba23a636d46d23d68250e8bfb2cebd6cca44aac03275fe1e0112

1195-05\_D.1.102.105 Vytyčovací výkres.pdf

534.28 kB, 09.04.2019 12:30:19

90fd13c77594747635993e9000823ea9f892ff8104e203db1a50e6079c93a85f

1195-05\_D.1.103 Desky.pdf

197.9 kB, 09.04.2019 12:32:15

b3740d2f321badc484a7c1c4e7f1648920de0931c73b97535aaf2d9fbaa07042

1195-05\_D.1.103 Seznam příloh.pdf

19.4 kB, 09.04.2019 12:32:16

da7b5f0269db89aed4de62ab662409bc190df8ea8ded03fff7882305fb700305

1195-05\_D.1.103.000 Technická zpráva.pdf

293.77 kB, 09.04.2019 12:32:16

383cef4bc3177419b869b1f76707326962c59ab8b4ba4b221ddb478770343930

1195-05\_D.1.103.101 Situace komunikace a KTÚ.pdf

1.16 MB, 09.04.2019 12:32:16

645831d137046b76909a6fb7b3bf9e6cc4b6a4c1fd2adfb4ea8dd06f40ddf37f

1195-05\_D.1.103.102 Sit dop znac vlec kr.pdf

581.77 kB, 09.04.2019 12:32:16

3301588b63ed13ed84753e31f0b3cf8452ad6e0dc9c771605ed4f81e4ac1a53d

1195-05\_D.1.103.103 Vzorový příčný řez.pdf

291.55 kB, 09.04.2019 12:32:16

fa0aef10d8187eb359b562fe4f5c229fbc22f0d40c0a8ce991aec2edc1530d76

1195-05\_D.1.103.104 Podélný řez.pdf

272.32 kB, 09.04.2019 12:32:17

e618b4d62fdb56fcc92e04bc03d56c35d9aba4410d13d0be7eeb14d804391acb

1195-05\_D.1.103.105 Pracovní příčné řezy.pdf

243.31 kB, 09.04.2019 12:32:17

0579185698c29afe8f94fb7d5fa0c21ab4b4767ca0544ed20b53ec6f21649759

1195-05\_D.1.103.106 Vytyčovací výkres.pdf

485.08 kB, 09.04.2019 12:32:17

d00ea92d79cc1ca706b6b7dfb3b068b699f57211ea9a0a92b393503f28fc2c30

D1.201-000\_Technicka zprava.pdf

401.2 kB, 09.04.2019 12:32:17

1520d5db747ef002feb413bd9c74b8b72c36e870f08f91647ebfa6714f8a70e6

D1.201-101\_Situace sadových uprav.pdf

1.96 MB, 09.04.2019 12:32:17

2045beea68e89b3a07a98aa740c5a9a6f606533ccfc3eae350479658f9bc86b3

D1.201-102\_Vzorové řezy.pdf

264.56 kB, 09.04.2019 12:32:18

bb2a06ef83ae415d26a4c26cdcd90beeb6998b52244e0eb28f77ff8bce652ceb

D1.201-103\_Situace zelených střech.pdf

360.16 kB, 09.04.2019 12:32:18

72c83947bc4950c2a66b85d75d044bcc47774c60e391ecfd9b41649404bf97dc

D1.201-104\_Osazovací plán - atria.pdf

743.93 kB, 09.04.2019 12:32:18

fd21e582086208cbbbe6827935e6117ab61a199f0c4d3c0769537e840dbf27b0

D1.201-105\_Osazovaci\_plan\_parku.pdf

1.3 MB, 09.04.2019 12:32:19

1827690217c16ea939a2776884e687d6fc515d88a747cf8b127b2a862759c773

D1.201-Stitek.pdf

108.53 kB, 09.04.2019 12:32:19

5b0c5700fa6678d2716415a46ff1e3f467773602d1ec99a6744a5ab5d5af5fbc

D.1.202.000\_Technicka\_zprava.pdf

348.66 kB, 09.04.2019 12:33:15

51e3e47e81b757cd7855058e100d8bce54a4e847ceebcc130e40af4766b9d909

D1.202\_201\_Tabulkova cast.pdf

442.99 kB, 09.04.2019 12:33:16

cd5db51c70dc69adb770de315219580dd780308a20963485d261d0782d84bdc7

D1.202-101\_Situace kaceni.pdf

433.33 kB, 09.04.2019 12:33:16

8198a2a8f2537c69eb7eb5260a53bc2798283bce336069aae164bb729865ef39

D1.202-Stitek-desky.pdf

110.29 kB, 09.04.2019 12:33:16

4c355cccc4c67566761cf54d79e0df6fe33e5877d011fa99489ae2a72bed1240

1195-05\_D.1.301 OBALKA .pdf

186.65 kB, 09.04.2019 12:33:16

1294a3c1f9715644f2941c402007ff9f4ad519f22f6b7ea362cd7956f6195897

1195-05\_D.1.301.000\_TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

455.14 kB, 09.04.2019 12:33:16

2d01d0c675f9e938e4cca60b4cd8c7708dd33e0a1eb16892a8d294d10372252f

1195-05\_D.1.301.101 SITUACE .pdf

3.14 MB, 09.04.2019 12:33:17

8806c195d122279aa4e8eac749494846db14c19792434c8b3483e910bed22faa

1195-05\_D.1.301.102 ULOZENI POTRUBI.PDF

226.83 kB, 09.04.2019 12:33:17

89d83392128e2b8dae97fb5d6f6e305a33b5275281902bcdcf6e0a2f7dc392eb

1195-05\_D.1.301\_Registr.pdf

20.61 kB, 09.04.2019 12:33:17

03721670a9e90e2e172bdb2f7e7c4eecea826800024cf23f9caa6aa9d2ffda2

1195-05\_D.1.302\_Registr.pdf

24.18 kB, 09.04.2019 12:34:16

bd8bafb8f313b2d869c15a55bb74465a05279ea0a00d1d092f120fdf93b165e3

1195-05\_D.1.301\_OBALKA .pdf

191.17 kB, 09.04.2019 12:34:16

bbb4c0cd5d1ddb121e713a554d05370d3d4174514335579dd0ce88083b03e01d

1195-05\_D.1.302.000\_TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

786.26 kB, 09.04.2019 12:34:16

2e78e12697b0b23ec9497767c080f13143c6ef91f90bf0a1334cbf0f401389cf

1195-05\_D.1.302.101\_SITUACE.pdf

4.05 MB, 09.04.2019 12:34:16

9acfb358d4f375f164f65333f989a481c144800f477d8756a4c458298337c4b6

1195-05\_D.1.302.102\_VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL KANALIZACE.pdf

219.64 kB, 09.04.2019 12:34:17

ee27e110414c92f4a6fb2c78fe76786ed3ce178b355996ca1f66c0bd9ea0dba3

1195-05\_D.1.302.103\_RETENČNÍ NÁDRŽ.pdf

241.24 kB, 09.04.2019 12:34:17

06fbff098eef8c10556dfff3d4186abdce5e956d7290a40b1bbbab20dc6d408

1195-05\_D.1.302.104\_VSTUPNÍ ŠACHTA.pdf

351.1 kB, 09.04.2019 12:34:17

bdff73257b58f2bbf7cff7a49f8e639fa0dc5dd04680dc7725c19f55952ba183

1195-05\_D.1.302.105\_REVIZNÍ ŠACHTA.pdf

230.68 kB, 09.04.2019 12:34:18

e8f505aca9d9d42ad9b4f74944fae9273a8921c7612be8113296a3daf8928e58

1195-05\_D.1.302.106\_PODÉLNÉ PROFILY DEŠŤOVÉ KANALIZACE.pdf

373.23 kB, 09.04.2019 12:34:18

260f65454bb3c1645af6fe4d3dc873c74b8b234508be1e588daaf821d6a7ba62

1195-05\_D.1.302.107\_PODÉLNÉ PROFILY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.pdf

321.69 kB, 09.04.2019 12:34:18

597145b8ad887efe87f5123a34774d1a84b04f221fc900c17442d5f407985621

D.1.401.000\_Registr dokumentace.pdf

19.71 kB, 09.04.2019 12:34:18

d8f0a110eda5c739e7c9dd728dca198342e188d120f07784ef0a656b87995836

D.1.401.000\_Rozpiska na desky.pdf

189.23 kB, 09.04.2019 12:34:18

de915c1464c55608430896758419aa28ac7cdff3823dd6ea844298a05c76bb1a

D.1.401.001\_Technicka zprava.pdf

261.29 kB, 09.04.2019 12:34:18

070eef9dcd1f17f5921f4a2f3f06f860859d45859a046c7788b71e74dc90e052

D.1.401.101\_Situace.pdf

3.74 MB, 09.04.2019 12:34:19

8f88887e8b6174343a44bb5f7eb06589321b33971b0c4e5e5d31ce8f3d8fecb

D.1.01.1\_001\_02\_půdorys\_1.PP.pdf

7.82 MB, 09.04.2019 12:44:04

e76568b3673a2ecc0cf9812731509b0462690324e9a54edf755ec88b9a380ad0

D.1.402.000\_Registr dokumentace.pdf

19.7 kB, 09.04.2019 13:00:20

d502a23f15085eb430327d2cecf0edc0352a32d8bf357c55909e17e2db78c04c

D.1.402.000\_Rozpiska na desky.pdf

189.12 kB, 09.04.2019 13:00:20

95136dbcf10875b1474cf84967179200ff68fc2e3993692f8a3a77a98d4be6d2

D.1.402.001\_Technicka zprava.pdf

260.58 kB, 09.04.2019 13:00:20

6a0c6429ae5879c4549be09b138317745cd92c57920f4d02a0cbd28be16d5758

D.1.402.101\_Situace.pdf

3.74 MB, 09.04.2019 13:00:20

2c5d305d8335f3620e83e233f6f79fb7ebc372cac57b9dd5ebf64fc912dc0966



D.1.403.000\_Registr dokumentace.pdf

19.72 kB, 09.04.2019 13:00:21

9e3aed487a1250260fcd697783e5e52ce6d4ae3648c0652fb31fa7b4067a8a2d

D.1.403.000\_Rozpiska na desky.pdf

188.55 kB, 09.04.2019 13:00:21

477fdf29d5fbb5d98b4ffe00207bfb180be707304becab40cc9d8cd191bd6d5c

D.1.403.001\_Technicka zprava.pdf

296.24 kB, 09.04.2019 13:00:22

d2540dec6cd93e9e242b9841f38c7376ffef985d707ebc3d82a5c54cc46709c4

D.1.403.101\_Situace.pdf

3.74 MB, 09.04.2019 13:00:22

063278909f5c377739fd6e063f2b01efa649ef047d194dd5f7edb7181d261c4b

D.1.403.102\_Dispozice.pdf

495.9 kB, 09.04.2019 13:00:23

511136016d4c1db90daa4a88c468e3e42b6e8ddc94eb58e1060d248a6eb92994

D.1.404.000\_Registr dokumentace.pdf

20.15 kB, 09.04.2019 13:01:13

5805460cf5b7087a9618231b6baab821291bb539e1dccc97cc80f5626b80e7bc

D.1.404.000\_Rozpiska na desky.pdf

189.99 kB, 09.04.2019 13:01:13

ce47f84257da9a3f5d2c8a3bff91a3e86186b6032a4230adf33cd63c2337e0a2

D.1.404.001\_Technicka zprava.pdf

273.81 kB, 09.04.2019 13:01:13

88454fbf8a88a49097bdf8bc5d25f9979e54b5be2529f5d32a7cfc168baaf8c0

D.1.404.101\_Situace.pdf

3.74 MB, 09.04.2019 13:01:14

2444afcc1ec65054bad968aaf207311fe7a47b7da796a14c24461910f2fe27b2

D.1.501\_000\_desky.pdf

73.24 kB, 09.04.2019 13:02:12

bc5636a33c0176780377dd5ddd5a5141cf50825ccc4554ad35056786e95c4894

D.1.501\_001\_technicka zprava.pdf

138.22 kB, 09.04.2019 13:02:12

55e8cac66882c3c575ff6b9aa40b8b9801d600b59c1261b1fb368a5d004835bf

D.1.501\_001\_TZ\_tit.pdf

73.32 kB, 09.04.2019 13:02:12

99d78d5159d93ba6fa4c2987a305dfaef3c5535dd0f293fe2a4e3285fae3aleb

D.1.501\_001\_VV\_tit.pdf

73.36 kB, 09.04.2019 13:02:13

c06c90c42fdaa79a13c3f2b06f2e57e5565c950c3539b6c62004e6b05724559e

D.1.501\_101\_SLP areálové rozvody.pdf

722.45 kB, 09.04.2019 13:02:13

4a2d650413d93e019631fab1160a8af10d6ee6e3b8101e748aa1d8bb5ea61eab

1195-05\_D.1.601.000\_Technická zpráva.pdf

155.33 kB, 09.04.2019 13:02:13

9fab387ea7d3562c138048cea18ab6cafece550af4c7c6fbcd527270119b7756

1195-05\_D.1.601.101\_Situace horkovodu.pdf

780.21 kB, 09.04.2019 13:02:13

3f944c195988bffafd707656edd64d58c8b20336f129ecd51a31a1c9fa85d0f8

1195-05\_D.1.601.102\_Příčné řezy energokanáľů.pdf

155.85 kB, 09.04.2019 13:02:13

7d772e58acc364de667364e42ec4459f0da2a328dd70f58f16a7ca475e95a07e

1195-05\_D.1.601.103\_Půdorys vyústění v pavilonu G.pdf

269.17 kB, 09.04.2019 13:02:14

6e9b484edcb232ee199a2abe8fe889636a5741acc27a98691d0e4c8f527ead8d

1195-05\_D.1.601.104\_Řez vyústění v pavilonu G.pdf

145 kB, 09.04.2019 13:02:14

0194e6f6ecdb29187a8eb135a595bb683d2d58e84c90de410bbc7a52912c2f70

1195-05\_D.1.601\_Registr HORKOVOD.pdf

31.29 kB, 09.04.2019 13:02:14

8a04f8acfee13afecfbfd272530cb5c248f3da31304afcd0d30c7e5eaf9eb8e

1195-05\_D.1.601\_Štítek na desky HORKOVOD.pdf

86.43 kB, 09.04.2019 13:02:14

6ee68929388793479bd36228bd9bb36ba14dc7a6317b76369178f96df6e31f7c

D.1.701.001\_Technická zpráva.pdf

384.96 kB, 09.04.2019 13:04:12

a133a53a0993baedac4ce023569b2b8d97314c9632cd7a6eab1b33b028ab2fd3

D.1.701\_101 Situace.pdf

2.5 MB, 09.04.2019 13:04:12

49cc1df83c767744c603786fbacd5c4d9c49b42389658aa3eaba92b1eb4eb8be

D.1.701\_102 Příčný řez energokanálem.pdf

180.45 kB, 09.04.2019 13:04:13

227016b3f4db5a18b82d70a8b67d8fff0815e223985c16281a8814e9de3b089a

D.1.701\_Tit.\_TZ.pdf

47.61 kB, 09.04.2019 13:04:13

b107c29736d18d091c668c011bab33b9161659ad93ee0177f20e821150f030b5

D.1.701\_Tit.pdf

47.56 kB, 09.04.2019 13:04:13

13967e6264d365df27afb3ad7681ce3e844da3dee9e6858c119ec7bd8f7aa250

D.1.801\_Desky medic plyny.pdf

48.53 kB, 09.04.2019 13:04:13

73975f6e601ffde8c6e3b97f8a487c998b46042b2aca9286522118d061ffce1f

D.1.801-000\_Technická zpráva medic plyny.pdf

232.59 kB, 09.04.2019 13:04:13

67b2f8ffc3daa071ad78d57bbb09223d56c93be38fe20d88f533ebcd71dc5400

D.1.801-003\_Místní prov.řád medic plyny.pdf

244.44 kB, 09.04.2019 13:04:14

6cba54abbbb6a1f377ad86fbf61c1deedc486b884cbb6130fe04674c82d37d02

D.1.801-004\_Bezpeč. zásady medic plyny.pdf

163.04 kB, 09.04.2019 13:04:14

709e3f07004ea6889d4ba12f0200028ef0c3fad01b9ad5771b8791ded41a078a

D.1.801-101\_Situace přípojky medic plyny.pdf

394.23 kB, 09.04.2019 13:04:14

f14292925f727403b6487398fbb5476fd96d513d9c814dbd2fb7a0c92b85b013

D.1.801-102\_Řez výkopem medic plyny.pdf

241.04 kB, 09.04.2019 13:04:14

74fdfbe81585a5cb4a5d0276a92e51f4f6bbb20b995fb7bd5cc9f24b571d132a

1195-FN Bohunice\_Registr DSP\_HCH\_A\_B\_C\_D\_E\_F\_do\_obalky.pdf

20.91 kB, 09.04.2019 13:14:19

ebc1fc758e96300b09fa48553bb61642e6f431a3074f43749486262351c53716

D.1.01.2\_ROZPISKA\_NA\_OBALKY.pdf

188.11 kB, 09.04.2019 13:14:19

ce30b1c2f45b1081fdcb2ebbb1248eb07360695f373f7b1d3385d56ab0e3d28b

D.1.01.2-001\_TZ.pdf

1.12 MB, 09.04.2019 13:14:19

26ef720984bf021c339eee4dd6ebcc86035e4da66c880ceb84eb200be351b443

D.1.01.2-010\_OBJEKT\_A\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 1.PP\_TVARE A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.96 MB, 09.04.2019 13:14:19

34ca7b5fe353d8136f5cc97ae4e51c975dc225b5c3999c85f1e25e98c7babf24

D.1.01.2-011\_OBJEKT\_A\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 1.NP\_TVARE A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.98 MB, 09.04.2019 13:14:20

9e09116a32d42683fcbf00cdc6e2c55fbbf04472ce7a536d586f6fa4eae9e530

D.1.01.2-012\_OBJEKT\_A\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 2.NP\_TVARE A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.91 MB, 09.04.2019 13:16:19

4beb25bcf1d70e273a0d1c51ab81f4f3946fe59e49023274411552c8da2b73c9

D.1.01.2-013\_OBJEKT\_A\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 3.NP\_TVARE A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.83 MB, 09.04.2019 13:16:19

c297c3839df85738e50381d4eb58596a3056c5f955187a6845f757e610ce4209

D.1.01.2-014\_OBJEKT\_A\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 4.NP\_TVARE A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.7 MB, 09.04.2019 13:16:20

8fc3627536c19e2be782971caf423069c44ed84a83ef14c0bcaebf8330878df2

D.1.01.2-015\_OBJEKT\_A\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 5.NP\_TVARI A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.57 MB, 09.04.2019 13:16:20

d7875d9d7e33cca18e0c65428eb8e9d344dbb1d865c7c891344bae2461ebfbfe

D.1.01.2-016\_OBJEKT\_B\_C\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 1.PP\_TVARI A SCHEMA VYZTUZE.pdf

795.14 kB, 09.04.2019 13:16:21

9029555e0a5a5b9f4ae745ae0163ebbec2e44c3f2321362b03a334dbf297a296

D.1.01.2-017\_OBJEKT\_B\_C\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 1.NP\_TVARI A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.27 MB, 09.04.2019 13:16:21

a8addf91d59c727714fab0d95c85f2117b1fc1b644645368b0b9cb508bfdda99

D.1.01.2-018\_OBJEKT\_B\_C\_ZESILENI NOSNYCH KONSTRUKCI V 2.NP\_TVARI A SCHEMA VYZTUZE.pdf

1.21 MB, 09.04.2019 13:17:18

dd5f4a66616844fa5f45a7588a1ddc6bf9666f33d5dcaf134b3fb5aca2d301db

D.1.01.2-030\_OBJEKT\_D\_PILOTY\_VYTYCOVACI\_PLAN.pdf

350.24 kB, 09.04.2019 13:17:18

990e07ab2569bd60ce7e29f328dd4b241c3be3a90cc95b1867c15ae544375519

D.1.01.2-031\_OBJEKT\_D\_TABULKA\_PILOT.pdf

268.7 kB, 09.04.2019 13:17:18

a071562336092b39fcac96b23f4055b9062b78236fdb8d311541d7d3c5be959d

D.1.01.2-032\_OBJEKT\_D\_PILOTY\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

264.21 kB, 09.04.2019 13:17:19

ebe23845aa77c3aa2b176ba25b45083ab98c30c72b370bfdacd2487ebef62667

D.1.01.2-033\_OBJEKT\_D\_ZAKLADOVE\_KCE\_TVARI.pdf

865.06 kB, 09.04.2019 13:17:19

1051fee715684c837642e2202b1468b0e4436cf58f7e53030f0ce2ce83795823

D.1.01.2-034\_OBJEKT\_D\_STROP\_1NP\_TVARI.pdf

614.73 kB, 09.04.2019 13:17:19

71cfcb3ac8c5968c26e013da7ff2fdb13b57244516167e1ff6651e6c49e48f34

D.1.01.2-035\_OBJEKT\_D\_ZAKLADY\_VZT\_KANAL\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

586.03 kB, 09.04.2019 13:17:19

197a7276845ff3886080c386821eed3abee23c9b351cc4f1fb3c9a4fc45ce067

D.1.01.2-036\_OBJEKT\_D\_STROP\_1NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

498.23 kB, 09.04.2019 13:17:20

91017c103635a08038c697340d896a02145edc01968baf2237a45e468cb9172f

D.1.01.2-037\_OBJEKT\_D\_STROP\_1NP\_SCHEMA\_SMYKOVE\_VYZTUZE.pdf

2.04 MB, 09.04.2019 13:17:20

29b018148ed35e12ec33f39597acb36c1401974f9428030f1cc89d5a799a7115

D.1.01.2-040\_OBJEKT\_E\_PILOTY\_VYTYCOVACI\_PLAN.pdf

334.81 kB, 09.04.2019 13:20:21

e3d80ef692233b1798a8760950ebb670af3ab19eb1afd2141b15aa13ea54d824

D.1.01.2-041\_OBJEKT\_E\_TABULKA\_PILOT.pdf

263.56 kB, 09.04.2019 13:20:21

65673479fbd708b5872f9abfa251df8f0d93d7d42865e454fef3629793682bc

D.1.01.2-043\_OBJEKT\_E\_ZAKLADY\_TVVAR.pdf

510.71 kB, 09.04.2019 13:20:21

d79a76a5409137fc65ff112997de95729b0766b25ba621a2705610f2daee4a98

D.1.01.2-042\_OBJEKT\_E\_PILOTY\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

263.57 kB, 09.04.2019 13:20:21

a177c04ad83bf03eb20fd8ab1aa3f30b4470d3da2f2175d303ea725d215be117

D.1.01.2-044\_OBJEKT\_E\_STROP\_1PP\_TVVAR.pdf

569.13 kB, 09.04.2019 13:20:22

76e1678698501e40c33206e96707487709712bc813cbb03d1bb03e3328171b50

D.1.01.2-045\_OBJEKT\_E\_STROP\_1NP\_TVVAR.pdf

540.23 kB, 09.04.2019 13:20:22

6024alle1e8bfd38b8c71ab6af74fa3086bb58c28da5d3b0a5b45487c6251092

D.1.01.2-046\_OBJEKT\_E\_STROP\_2NP\_TVVAR.pdf

541.51 kB, 09.04.2019 13:20:22

a29daaac37e4b646621bd00a2aeab74507878815d113d76c881bd1fb50eaf8da

D.1.01.2-047\_OBJEKT\_E\_STROP\_3NP\_TVVAR.pdf

516.33 kB, 09.04.2019 13:20:22

a7b7c88c9608a430cc69812cf96e2f3bd4be112b11fb11e71cc18b67b4377a12

D.1.01.2-048\_OBJEKT\_E\_STROP\_4NP\_TVVAR.pdf

512.12 kB, 09.04.2019 13:20:23

fbbc9d5cfc600868abe508dfdc23000c9ceeb011722b2acc6e554bb5e509224d

D.1.01.2-049\_OBJEKT\_E\_STROP\_5NP\_TVVAR.pdf

576.61 kB, 09.04.2019 13:20:23

b05b0c961e146d468635166348a8666700321849158c70c9860c443d62f0f12e

D.1.01.2-050\_OBJEKT\_E\_SCHODISTE\_1PP\_5NP\_TVVAR.pdf

479.67 kB, 09.04.2019 13:20:23

388dcccdf82da4c4a36ae45f0d5ae924f354319f4ce8cd69dfa8b06f6f8f22279

D.1.01.2-051\_OBJEKT\_E\_ZAKLADOVA\_DESKA\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

370.77 kB, 09.04.2019 13:20:23

3a7a400fb72b8dffab10db3a69b1clf7be8382c31fd259eed7304c544f3a720e

D.1.01.2-052\_OBJEKT\_E\_STROP\_1PP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

400.68 kB, 09.04.2019 13:20:23

beda07190135cc0bc423f31b443c632696cc8238fb17dff478779e3293a0c903

D.1.01.2-053\_OBJEKT\_E\_STROP\_1NP\_4NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

399.98 kB, 09.04.2019 13:20:24

1af22ebf9757ddb6fbcc3cc7b90d159db056800a22e95929455580ff450fb3f7

D.1.01.2-054\_OBJEKT\_E\_STROP\_5NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

406.08 kB, 09.04.2019 13:20:24

8b5e18647cc0cc74c132d48af41f46ccb23ea40d8f0d45540b83be14f54433d5

D.1.01.2-055\_OBJEKT\_E\_SCHODISTE\_Z\_1PP\_DO\_5NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

258.85 kB, 09.04.2019 13:20:24

95980ec8f8cclbf48c18fc5cb04ab630b74cad728e3dfadbab8f41f804547e19

D.1.01.2-070\_OBJEKT\_F\_PILOTY\_VYTYCOVACI\_PLAN.pdf

418.15 kB, 09.04.2019 13:21:19

0309f8c05aleb955abb6165d79762ac2dd138734be0623bf40cd748405fb24e0

D.1.01.2-071\_OBJEKT\_F\_TABULKA\_PILOT.pdf

278.33 kB, 09.04.2019 13:21:19

d7b849ac57937bc7ee8c5751d9ce50af719b06b800513d591bcb2f8948ca5b8a

D.1.01.2-072\_OBJEKT\_F\_PILOTY\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

263.93 kB, 09.04.2019 13:21:19

501d1f64f057cdec18fd5df99dfd0b7cbc6befa81d0934ff41fb4f57c89dc290

D.1.01.2-073\_OBJEKT\_F\_1PP\_ZAKLADY\_TVARE.pdf

753.74 kB, 09.04.2019 13:21:19

db08b058dae5c1a586dda447c71be2420b2e8c69181bd34a8ba135cfae31cb0a

D.1.01.2-074\_OBJEKT\_F\_STROP\_1PP\_ZAKLADY\_1NP\_TVARE.pdf

1.45 MB, 09.04.2019 13:21:20

7bc56552e922c647aa6bbe640b3469dae70a7aeb99623792191375a257ba76d3

D.1.01.2-075\_OBJEKT\_F\_STROP\_1NP\_TVARE.pdf

1.26 MB, 09.04.2019 13:21:20

6f18195d380b962d463e6d07d183af6c55af06011dd98d6c2c37574f0896f4ee

D.1.01.2-076\_OBJEKT\_F\_STROP\_2NP\_TVARE.pdf

1.05 MB, 09.04.2019 13:21:20

48ee212128b00a818dc2a456b27cbc25b88000ef4185988b9ab25609ff5c576b

D.1.01.2-077\_OBJEKT\_F\_STROP\_3NP\_TVARE.pdf

706.22 kB, 09.04.2019 13:21:21

0f78a39c9ef8e652210d9cc811de94b2335863716a24ced78475f4bb1d9f0e10

D.1.01.2-078\_OBJEKT\_F\_STROP\_4NP\_TVARE.pdf

699.24 kB, 09.04.2019 13:21:21

89e40ae75cf96f4b5a12e143c10c03d49f47ecf5f473cb403acd466e315d2fc3

D.1.01.2-079\_OBJEKT\_F\_STROP\_5NP\_TVARE.pdf

819.12 kB, 09.04.2019 13:21:21

50802ffdd8408e8b87329bfc2a50ba5b21b032886d772df49918ed20ce119842

D.1.01.2-080\_OBJEKT\_F\_STROP\_6NP\_TVARE.pdf

620.48 kB, 09.04.2019 13:21:21

6b634d78e735c67d87aa18cbbd3f6a92fed099f088ea5a5c1a320ed708011ff8

D.1.01.2-081\_OBJEKT\_F\_SCHODISTE\_Z\_1PP\_DO\_6NP\_TVARE.pdf

747.22 kB, 09.04.2019 13:23:15

91ada7d4a8b5d4a35b55a4ed68a1e3b322bb87aedff9650d51bffd9e453075d1



D.1.01.2-082\_OBJEKT\_F\_ZAKLADOVA\_DESKA\_POD\_1PP\_OS\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

456.64 kB, 09.04.2019 13:23:15

dcbbc6e7b131f07a4f6fae0f0c6d4d842550f5c2f85b0555f85170d72dcd23f2

D.1.01.2-083\_OBJEKT\_F\_STROP\_1PP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

875.32 kB, 09.04.2019 13:23:15

9dd8f6ad8f145bb108290c7e991b8b45c33d456454c82b01bdb52179d5f9125f

D.1.01.2-084\_OBJEKT\_F\_STROP\_1NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

869.01 kB, 09.04.2019 13:23:15

dedda032e2ced685cee691a2b82abcd34a6db2d85b3bae8103c5176c33bcbcc9

D.1.01.2-085\_OBJEKT\_F\_STROP\_2NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

709.28 kB, 09.04.2019 13:23:16

fd4683d57fd3124c030fac4bc610f97d9164e1f2e9e7aa6792d47aced459ea2e

D.1.01.2-086\_OBJEKT\_F\_STROP\_3NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

399.98 kB, 09.04.2019 13:23:16

5a3c6335e93ed66b1cf6cf298f0c96e4b9ccbbf97f698c2a40e9aeed0aafal6b

D.1.01.2-087\_OBJEKT\_F\_STROP\_4NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

397.65 kB, 09.04.2019 13:23:16

1cc501d8cf0db298176060f8f025c455fe9ce3a13b140c5d8b4923827afc8491

D.1.01.2-088\_OBJEKT\_F\_STROP\_5NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

538.3 kB, 09.04.2019 13:23:16

c53e3e7a1ce3040d69688f0977cce9da3c2d4bec546f967781f33c45e45e835b

D.1.01.2-089\_OBJEKT\_F\_STROP\_6NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

388.89 kB, 09.04.2019 13:23:17

b2e86ac1ec8c6aee8704185bd0b3dd5ca86a187eca373102284177efab9d7303

D.1.01.2-091\_OBJEKT\_F\_SCHODISTE\_Z\_1PP\_DO\_6NP\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

427.19 kB, 09.04.2019 13:23:17

2cab4db6a2eeade37383023b2601ef1e369317cc7e5b6612060068cecd7357d

D.1.01.2-100\_OBJEKT\_D\_F\_VZT\_KANAL\_TVVAR\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

667.49 kB, 09.04.2019 13:23:17

ec7a66d4d8c29d10569aa4524a125c72270c96b8791bcd8eb10b1f99bb2190e7

D.1.01.2-111\_KOLEKTOR\_HORKOVOD\_TVVAR\_SCHEMA\_VYZTUZE.pdf

739.94 kB, 09.04.2019 13:23:17

ddcca7a6e2ebb62e38d77decc617a73c236ce87c2dd14ecfcac6bf7ce2bea05f

D.1.01.2-120\_OBJEKT\_D\_E\_F\_VZT\_KANAL\_KOLEKTOR\_VYKAZ\_VYZTUZE.pdf

262.23 kB, 09.04.2019 13:23:17

d6678b17a27d1decf5a7f0cf221241b62daa627c1516f71edc122cad3a63a287

titulní list D-1-01-3.pdf

40.86 kB, 09.04.2019 13:24:14

7ef5aaa00d9c55f3dfbe34d6e9b1ee772444cb02229c0d3b270349beabe0030b

D.1.01.3\_000\_Technická zpráva.pdf

3.08 MB, 09.04.2019 13:24:15

c043eb47c0e1eb9771cb04295d7d2b107b4eca50b9d85c9d2fac7b34c1c8aa43

D.1.01.3\_002\_1. PP a 1. NP-A3.pdf

1.57 MB, 09.04.2019 13:24:15

bb2c76ec13b0b2df2d2926aa1eb6e3ae78d49dc42a2253442ebc4ece1b5dbfba

D.1.01.3\_003\_2. NP a 3. NP-A3.pdf

1.16 MB, 09.04.2019 13:24:16

968b6e4929a23e62f0be812211bcd9497e71f9b769e0f8a2ee9245ad8aa6eb67

D.1.01.3\_004\_4. NP až 6. NP-A3.pdf

930.8 kB, 09.04.2019 13:24:16

ff159de2ba7953a7cdeeb942d18b35b383760e0750a490c879aa4f97ba66b095

1195-05\_D.1.01.4.1 OBÁLKA.pdf

187.35 kB, 09.04.2019 13:28:15

6de2fff7f282dd853fe40bcc17cde29d14886da8db7a423ba91e387258a4f718

1195-05\_D.1.01.4.1 Registr DPS.pdf

31.63 kB, 09.04.2019 13:28:15

6ba186d245c65f9f631def8e8e955328a89bf65e8d3fb89ef2d78e18c58ed08a

1195-05\_D.1.01.4.1.000\_TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf

1.4 MB, 09.04.2019 13:28:15

b075ecc21c3c3cc177fcb26e25e0d101ecae5eb66ce17b65f23ca5836f669552

1195-05\_D.1.01.4.1.101\_KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ-ČÁST 1-OBJEKT D.pdf

427.43 kB, 09.04.2019 13:28:15

f7895bdc8e4346447c6ec04f3cc47564614fd52d7e36a5e053daf31a83093eed

1195-05\_D.1.01.4.1.102\_KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ-ČÁST 2-OBJEKT F.pdf

634.46 kB, 09.04.2019 13:28:16

cef2339f58c56e19950849ac23aad78c1e6a9183de42c3ca4d655364b2477e77

1195-05\_D.1.01.4.1.103\_KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP-ČÁST 1-OBJEKT A.pdf

1.14 MB, 09.04.2019 13:28:16

6296548ee125be78b893da247d63e4cacc7c7bbef00077da3b756834ca723085

1195-05\_D.1.01.4.1.104\_KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP-ČÁST 2-OBJEKT BC.pdf

483.9 kB, 09.04.2019 13:28:16

7864433c78a67ceb4933ab1afe10484cbd7e5e780f12b48522827484fa09467

1195-05\_D.1.01.4.1.105\_KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP-ČÁST 3-OBJEKT F.pdf

495.43 kB, 09.04.2019 13:28:16

8b3968bb6919c78120f8707e42caa861cb12355078c5e8cf912e089b03a44415

1195-05\_D.1.01.4.1.106\_KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP-ČÁST 1-OBJEKT A.pdf

787.84 kB, 09.04.2019 13:28:17

16d191a7c67800bd03dbad18823cf7233f50c6699b1c0a631002dc79f8071915

1195-05\_D.1.01.4.1.107\_KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP-ČÁST 2-OBJEKT BCD.pdf

1.09 MB, 09.04.2019 13:28:17

4333264b700bc4bd6ad20f1e3e59f0cbe2578f60d0d603993bb8d5beae854d1e

1195-05\_D.1.01.4.1.108\_KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP-ČÁST 3-OBJEKT F.pdf

1.97 MB, 09.04.2019 13:28:17

54ff4f92cee22ba38616c32febcb81db45ad1afc89dbed32a33379378279945f8

1195-05\_D.1.01.4.1.109\_KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP-ČÁST1-OBJEKT A.pdf

919.23 kB, 09.04.2019 13:28:18

afe82ab83ba50d0132dce03a09c7d75c96db2840656cafcd12cf0b5ac290c247

1195-05\_D.1.01.4.1.110\_KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP-ČÁST 2-OBJEKT BC.pdf

1.05 MB, 09.04.2019 13:28:18

5ee0bc9fe6502d05a9fa1216d75ba2f3ccd76954f5b9945f92a83a47f897f672

1195-05\_D.1.01.4.1.111\_KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP-ČÁST 3-OBJEKT A.pdf

1.4 MB, 09.04.2019 13:29:18

219f02f09b5609e6139f789d7b10a187e7bf683a577d26658aa6cffc242dd346

1195-05\_D.1.01.4.1.112\_KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP-ČÁST 1-OBJEKT A.pdf

1.1 MB, 09.04.2019 13:29:18

04462c07c4aa3b0b8f7027f054676ee9a82b7de6abd10cd30bc68c8aa71e73ec

1195-05\_D.1.01.4.1.113\_KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP-ČÁST 2-OBJEKT BC.pdf

501.13 kB, 09.04.2019 13:29:19

2e0e2624fc6cc94d1225fd174bc1e7e31ba04d38b45e8f10bde75246426a7a2b

1195-05\_D.1.01.4.1.114\_KANALIZACE - PŮDORYS 3.NP-ČÁST 3-OBJEKT F.pdf

982.75 kB, 09.04.2019 13:29:19

073ed428f87a93ad93b5c08362781df56c2493b66dd6a38668b49f5cc9f5ff07

1195-05\_D.1.01.4.1.115\_KANALIZACE - PŮDORYS 4.NP.pdf

1.24 MB, 09.04.2019 13:29:20

c7565f9d7b915f5c2f46f93abbca2945ef217723f5cfdb6747d5d1a8a341f7e7

1195-05\_D.1.01.4.1.116\_KANALIZACE - PŮDORYS 5.NP.pdf

867.97 kB, 09.04.2019 13:29:20

dd546e65c8f6983559a876307c7fbd3962f528c25de74c0b9e9675672e1c7cee

1195-05\_D.1.01.4.1.117\_PODÉLNÝ PROFIL SPLAŠKOVÉ KANALIZACE.pdf

404.15 kB, 09.04.2019 13:29:20

d61ff3c723096cd3335d293557b3f63db482f1e9a9b3f458c9ed58152617b82f

1195-05\_D.1.01.4.1.118\_PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE.pdf

398.68 kB, 09.04.2019 13:29:20

45323883db7bac1cf1fcfacf218034b1d311311172cd075fa4376747b58702ab

1195-05\_D.1.01.4.1.119\_KANALIZACE - ŘEZY-ČÁST 1.pdf

573.64 kB, 09.04.2019 13:29:21

1c4979504536a09cccc9184ee4a888b8fdbbc2c6cb8f1379d9fc8ebc94d04a64b

1195-05\_D.1.01.4.1.120\_KANALIZACE - ŘEZY-ČÁST 2.pdf

513.88 kB, 09.04.2019 13:29:21

cbf672b89c87b4f550e50b9f354b09378cbd1e32f84588e9a34435d51485c314

1195-05\_D.1.01.4.1.121\_KANALIZACE - ŘEZY-ČÁST 3.pdf

573.99 kB, 09.04.2019 13:31:17

cf2efe937c53b5c76b1d46b1e7c5df6d854bd295c9ae402f77d6f073709844fa

1195-05\_D.1.01.4.1.122\_KANALIZACE - ŘEZY-ČÁST 4.pdf

598.63 kB, 09.04.2019 13:31:17

186dc42e47da03240695ddddd6df2e20bd0d7f26b65f8da23dfcde2b40565c1b9

1195-05\_D.1.01.4.1.123\_KANALIZACE - ŘEZY-ČÁST 5.pdf

586.52 kB, 09.04.2019 13:31:17

be0a9288c42ad8eb088e651f4989a3f75bae1f331d1d0824fb3eddb7e8b63991

1195-05\_D.1.01.4.1.124\_KANALIZACE - ŘEZY-ČÁST 6.pdf

445.92 kB, 09.04.2019 13:31:17

868c1ef75df5189b5ea4a5800b277dca0a5265456c9c8e350705198d3a00a099

1195-05\_D.1.01.4.1.125\_VODOVOD - PŮDORYS 1.PP-ČÁST 1-OBJEKT A.pdf

868.43 kB, 09.04.2019 13:31:18

53a3e19f583fa8d1a3193e1ef987fc4e26770d269e4bc37f58354f3433a09d8c

1195-05\_D.1.01.4.1.126\_VODOVOD - PŮDORYS 1.PP-ČÁST 2-OBJEKT BC.pdf

441.56 kB, 09.04.2019 13:31:18

63b77a34556aa84ce6fb2701e6edfca9c9855e511e7b8c10a4460efeee2db1c9

1195-05\_D.1.01.4.1.127\_VODOVOD - PŮDORYS 1.PP-ČÁST 3-OBJEKT F.pdf

544.15 kB, 09.04.2019 13:31:18

c49ddae1e18c0b2c0f46960f3ee07639310dd1013001ea82cb2fadd66d1d7135

1195-05\_D.1.01.4.1.128\_VODOVOD - PŮDORYS 1.NP-ČÁST 1-OBJEKT A.pdf

719.61 kB, 09.04.2019 13:31:18

ef26551b94c29e629ea86c9a34dce005ecd8bc6f5608aa3e4e79147a485a45ce

1195-05\_D.1.01.4.1.129\_VODOVOD - PŮDORYS 1.NP-ČÁST 2-OBJEKT BC.pdf

1.01 MB, 09.04.2019 13:31:19

a642626cd7446ded2f756a904c50a7f8301eab58392aa8c5674660f757968bf7

1195-05\_D.1.01.4.1.130\_VODOVOD - PŮDORYS 1.NP-ČÁST 3-OBJEKT F.pdf

1.44 MB, 09.04.2019 13:31:19

06dfd7ba79c01f1b2eb355144d4be0650e0e92fa154f9375418894190f78b422

1195-05\_D.1.01.4.1.131\_VODOVOD - PŮDORYS 2.NP-ČÁST1-OBJEKT A.pdf

1004.53 kB, 09.04.2019 13:32:25

49c3c32f5ee841c302ff37cdc61ea706d95f84f975f3701bdcf6ccba4f550f8

1195-05\_D.1.01.4.1.132\_VODOVOD - PŮDORYS 2.NP-ČÁST 2-OBJEKT BCD.pdf

997.56 kB, 09.04.2019 13:32:25

7d55b5a84a71aa291c19abe2b06a251622b35d2fe4e9a3bb848e4c18fa127fb9

1195-05\_D.1.01.4.1.133\_VODOVOD - PŮDORYS 2.NP-ČÁST 3-OBJEKT F.pdf

898.61 kB, 09.04.2019 13:32:25

e0591e413be68732b990c1f0d9975b4778999a6ce439a898ebb7e67e0f8099fd

1195-05\_D.1.01.4.1.134\_VODOVOD - PŮDORYS 3.NP.pdf

1010.01 kB, 09.04.2019 13:32:26

b2168aca3403b792c507637eed7d02b4e508c9dfa4fdcdf58b205b84683af5c5

1195-05\_D.1.01.4.1.135\_VODOVOD - PŮDORYS 4.NP.pdf

1.16 MB, 09.04.2019 13:32:26

4e304b5e3a4a2bd5f75891324a8c249175c42be0cbc4061a4fb5515b08e800f8

1195-05\_D.1.01.4.1.136\_VODOVOD - PŮDORYS 5.NP.pdf

1.08 MB, 09.04.2019 13:32:26

a6539cabcb89f764260e32c67ed91dec107f9287309a97eff3af97eaf0660ae9c

1195-05\_D.1.01.4.1.137\_VODOVOD - IZOMETRIE-ČÁST 1.pdf

528.08 kB, 09.04.2019 13:32:27

b6c90a54d1b86be366564f2e7bdfddaed2cf380e4d243b5c5a7151ddac6a4a2e

1195-05\_D.1.01.4.1.138\_VODOVOD - IZOMETRIE-ČÁST 2.pdf

640.47 kB, 09.04.2019 13:32:27

1b59037b04d839d5056c098964ebd32b438bb5017638aa4c0f681a97633f168b

1195-05\_D.1.01.4.1.139\_VODOVOD - IZOMETRIE-ČÁST 3.pdf

415.22 kB, 09.04.2019 13:32:27

8bbd7d83e5b079b71b74367c5c527a9f3f3736d0bf8ae6403ced3f944a73f882

1195-05\_D.1.01.4.1.140\_VODOVOD - IZOMETRIE-ČÁST 4.pdf

331.75 kB, 09.04.2019 13:32:27

767a81b2c0e4b0eabc6c5e77857ad8c9a37d2c6452f52422d7c25d8f4ee69eed

1195-05\_D.1.01.4.1.141\_VODOVOD - IZOMETRIE-ČÁST 5.pdf

584.99 kB, 09.04.2019 13:32:27

f410de66e09d5d4303d8bc0848ea57baef576a15e49dfd61232770a1d5fe85b4

D.1.01.4.2+4.000\_Technicka zprava.pdf

1.04 MB, 09.04.2019 13:34:15

f527aa2687a483505ea442357239891fcfbe436fcce26109c4c8e17e00d08b20

D.1.01.4.2+4.101\_PUDORYS 1.PP ABE.pdf

1.66 MB, 09.04.2019 13:34:15

2680191d0a850fe5caaa76e750b061ad31968ee1e10c8daca221cf49e7fba70b

D.1.01.4.2+4.102\_PUDORYS 1.PP F.pdf

873.22 kB, 09.04.2019 13:34:16

8e66d56c7c4e6cb60d1c8b12312b73feaa30d3e481061d8e7c31cfab609425e0

D.1.01.4.2+4.103\_PUDORYS 1.NP ABC cast1.pdf

1.66 MB, 09.04.2019 13:34:16

8c25073898a3f26fed64e73a96c684f3d6caf711e85908fdd96282eb3f0d942a

D.1.01.4.2+4.104\_PUDORYS 1.NP ABC cast2.pdf

961.08 kB, 09.04.2019 13:34:16

4569c4a34ce7dad90b046df9f4fdd11a266c360d0a7a9afbdceec549c5b900ba9

D.1.01.4.2+4.105\_PUDORYS 1.NP DEF cast1.pdf

853.83 kB, 09.04.2019 13:34:17

145fala73c82ada59544c76aa7f5c29a117871397f7473ee9e1bfbe9941eca50

D.1.01.4.2+4.106\_PUDORYS 1.NP DEF cast2.pdf

1.62 MB, 09.04.2019 13:34:17

17cdd88bb5c657289dba1c81db6304689db02baa3f973724706e78e15577fcb3

D.1.01.4.2+4.107\_PUDORYS 1.NP DEF cast3.pdf

1.6 MB, 09.04.2019 13:34:17

1a8c8058e808bbe220fe03362dea9a0305c58ed92f0e3604228fec8f01e44b37

D.1.01.4.2+4.108\_PUDORYS 2.NP ABC.pdf

2.96 MB, 09.04.2019 13:34:20

3584726a633609ea3af25003d3e82e6b500eb2ddba0fb14ea92d262aa4470778

D.1.01.4.2+4.109\_PUDORYS 2.NP AF cast1.pdf

1.62 MB, 09.04.2019 13:34:21

789597faefb7818b976df8d328e2f2358cd6d86ded7c893ed2bb130db99bf6ca

D.1.01.4.2+4.110\_PUDORYS 2.NP AF cast2.pdf

1.26 MB, 09.04.2019 13:34:21

a022b316bab79ff3c41a2cf69122c2df18d8d5fac9ef72d24de5e39aa4e5a4c5

D.1.01.4.2+4.111\_PUDORYS 3.NP.pdf

1.88 MB, 09.04.2019 13:34:21

04d33fc9736a6d77bed78f923348a08ab56aa2ee216146d1a6a157a6571dbe6b

D.1.01.4.2+4.112\_PUDORYS 4.NP.pdf

1.18 MB, 09.04.2019 13:35:15

3b71644b959052b1e9d45a1354b14fc322fe784e8aef7115c609de18c8de8356

D.1.01.4.2+4.113\_PUDORYS 5.NP.pdf

1.07 MB, 09.04.2019 13:35:15

64bd6bc8f19b9cebf35a6563ddc3c9e75d522719d426996a0f576fbf34590168

D.1.01.4.2+4.115\_POHLEDY A REZY 1.PP ABE.pdf

1.72 MB, 09.04.2019 13:35:16

5d34c0cd447e8cf602da07af327e8f397b1b3893c9ccf70b430133ce01aacff8

D.1.01.4.2+4.116\_POHLEDY A REZY 1.PP F.pdf

751.96 kB, 09.04.2019 13:35:16

a6a149b33e5e8a1ca7a46f22874c79963e87c6a3b5a4024e7ab0f876fd5d34e3

D.1.01.4.2+4.117\_POHLEDY 1.NP ABC.pdf

484.31 kB, 09.04.2019 13:35:16

4c083becaabb78c706e9944a402b1136e49b13c96b52791c631dead32b433b5

D.1.01.4.2+4.118\_POHLEDY 1.NP DEF.pdf

503.58 kB, 09.04.2019 13:35:16

fdf49a42333c20e52bf03c187a192acfe51db87410a0e2f707e730eccf4be05b

D.1.01.4.2+4.119\_POHLEDY A REZY 2.NP.pdf

793.23 kB, 09.04.2019 13:35:17

674be8cea6036bbdf4424c77e1b730a6a60c77d083ef62e6c21058f513868148



D.1.01.4.2+4.120\_POHLEDY 3.NP.pdf

350.02 kB, 09.04.2019 13:35:17

484a4b58eacd61394d03110510746b34df8783afc9496570ea07338fc0f036bc

D.1.01.4.2+4.121\_POHLEDY 4.NP.pdf

416.22 kB, 09.04.2019 13:36:06

43c2144b5ed1e6c4e5de77636912c5381d99461c11bb0f6808d7e6540ce3355b

D.1.01.4.2+4.122\_POHLEDY A REZY 5.NP.pdf

686.99 kB, 09.04.2019 13:36:07

907587596f3222c876aa87bbc620950cd77b96113cde76ce8915a7842b57b047

D.1.01.4.2+4\_Desky.pdf

184.94 kB, 09.04.2019 13:36:07

fb15045a6ade8229282ca61fbb1926f4a6fb32a450d184e2b2581bdd8f951878

D.1.01.4.2+4.114\_PUDORYS 6.NP EF a POHLEDY 6.NP EF.pdf

14.7 MB, 09.04.2019 13:37:15

4e989c15339fccdc87ab84d5114dfae0204b19224e993c4f1e0376acf129cab1

D.1.01.4.3.106\_PUDORYS\_5NP.pdf

726.5 kB, 09.04.2019 13:41:15

be7975a923465b39a54b4c9226cfa427d623b48be7867f6822fdee69056502ea

D.1.01.4.3.107\_schema zdroje tepla.pdf

412.05 kB, 09.04.2019 13:41:16

a2f9547cf7cae707f9013268a0386f1abf27766f66d7e6ceaa9f604bab976444

D.1.01.4.3.108\_schemata regulacnich uzlu VZT\_vytapeni.pdf

404.73 kB, 09.04.2019 13:41:16

265736b825e554591160300824685bcc4c7a72c0c11c74c57638e138cacfacd8

D.1.01.4.3.108\_schemata regulacnich uzlu VZT\_vytapeni.pdf

404.73 kB, 09.04.2019 13:41:16

265736b825e554591160300824685bcc4c7a72c0c11c74c57638e138cacfacd8

D.1.01.4.3.109\_0.etapa.pdf

586.29 kB, 09.04.2019 13:41:16

f5620dd4d87d2ae490575a9ed8c0f00b52c78f7f518c672b85d4f3cffb191d9a

D.1.01.4.3.109\_0.etapa.pdf

586.29 kB, 09.04.2019 13:41:17

f5620dd4d87d2ae490575a9ed8c0f00b52c78f7f518c672b85d4f3cffb191d9a

D.1.01.4.3.110\_Schéma OT budova A\_SEVER.pdf

344.26 kB, 09.04.2019 13:41:17

7944b759a23f196affe61338f1da29229ef6ce4edce21eed43a59097c38fbc49

D.1.01.4.3.111\_Schéma OT budova A\_JIH\_ČÁST 1.pdf

139.45 kB, 09.04.2019 13:41:17

28a51a7b60ced53d6acc68a4eafa79bfdac98aed22528a95c70529e5e831606e

D.1.01.4.3.112\_Schéma OT budova A\_JIH\_ČÁST 2.pdf

158.46 kB, 09.04.2019 13:41:17

0db249ce76b7e79d48e375d15e354e6f9e0a44d69df50f0065a95a5d11baa0d9

D.1.01.4.3.113\_Schéma OT budova B\_C.pdf

310.15 kB, 09.04.2019 13:41:17

9133be3069bd4c7ac568dd492e866f57e95594befa556e6eb3cbc6bb85655f05

D.1.01.4.3.114\_Schéma OT budova D.pdf

160.4 kB, 09.04.2019 13:41:18

0002bc5d1bfac9310fb0d7eb1672153446f1e5bf317d49ba5a8ceb38e807ece

D.1.01.4.3.115 Schéma OT budova F cast 1.pdf

282.17 kB, 09.04.2019 13:41:18

7851a45cf569c739e3dd29462aa7b3f802126d1452c43f16fdb1843204df7d4f

D.1.01.4.3.116 Schéma OT budova F cast 2.pdf

218.34 kB, 09.04.2019 13:41:18

d4c0ee1a0ec21e62f739b0795e4f526d5bea9309a5d88a6134f4b9d2190b9507

D.1.01.4.3.TITUL VYT.pdf

181.77 kB, 09.04.2019 13:41:18

a0ddb7a85d67d183b6e17079dc532b2a54fbcaccd9ac69745b959f40e8af7a98

D.1.01.4.5.\_001\_Technická zpráva.pdf

330.27 kB, 09.04.2019 13:42:16

5954526ccfa8027054c79228a52e0f3e7af3c882e5ddc0b1f904df5b29db33e1

D.1.01.4.5.\_101\_1PP chlazeni.pdf

1.07 MB, 09.04.2019 13:42:16

169e25561b1ef869f2a862bcf6df133dfea85da35c941ef68f80ef1e664470f0

D.1.01.4.5.\_102\_1NP chlazeni.pdf

1.27 MB, 09.04.2019 13:42:16

312e7bc24896d324aaa2ce0a707da952f60dbe808c81476136e14d80aba58f4b

D.1.01.4.5.\_103\_2NP chlazeni.pdf

1.44 MB, 09.04.2019 13:42:16

6379987b2b2d72b12c3161f8cfc8b775c331aa9e53be0e1f87d0249137f7455

D.1.01.4.5.\_104\_3NP chlazeni.pdf

619.72 kB, 09.04.2019 13:42:17

bfc1224a7c089435d33e1b0ab7d6acada649aa6f13fd5b13e218f53ff7ee2a4b

D.1.01.4.5.\_106\_5NP chlazeni.pdf

649.5 kB, 09.04.2019 13:42:17

f1af1239d9a7137a7842e1d48030d9235a1aacfe7563536242dc36e4f01855e1

D.1.01.4.5.\_107\_6NP chlazeni.pdf

167 kB, 09.04.2019 13:42:17

0bc88296c0a43931f8b90732446069b67dbfeaf471b45c93196699b94aab8a4

D.1.01.4.5.\_108\_schema zdroje chladu.pdf

232.72 kB, 09.04.2019 13:42:17

12bf733ab42956c8c8fcfac46ce35be2abcea933d8e9110e6f3fe0d532df2656

D.1.01.4.5.\_109\_schema reg.uzlu chlazeni.pdf

182.87 kB, 09.04.2019 13:42:18

a545fda9c046efa8f52c019eaf16919e3e9e57b345fb4ad09311971acf717b24

D.1.01.4.5.\_Registr DPS\_CHL.pdf

33.15 kB, 09.04.2019 13:42:18

1cffcb4b6f050ebb04d280a481ae8271101f00bed51cc9dlb552a747e632e90c

TITUL CHLAD.pdf

38.76 kB, 09.04.2019 13:42:18

7015d39abd33f0cfd1a344feb96faa6fa4ef193dbb7a14f17edcd95f59c6a8d4

D.1.01.4.6.000\_Registr dokumentace.pdf

21.51 kB, 09.04.2019 13:45:22

82532e497bffed8145304520a39b923d8a326968b629d4878b0852107f47a14e

D.1.01.4.6.000\_Rozpiska na desky.pdf

188.36 kB, 09.04.2019 13:45:22

f6a3b852a3c4225e93c81c1aa38250494ff681699490b45d4911610297dc3f2b

D.1.01.4.6.001\_Technicka zprava.pdf

322.21 kB, 09.04.2019 13:45:22

e4718629f72b7f3d680a9b542e74b79115e869673c875cdbf5392957f3a0e560

D.1.01.4.6.101\_Silova instalace 1PP.pdf

858.88 kB, 09.04.2019 13:45:22

ef50280cb6e91d87c3f7c340358a538c18a5a43edc2d39d1c4f0b4a1a9d6ba61

D.1.01.4.6.102\_Silova instalace 1NP.pdf

2.66 MB, 09.04.2019 13:45:23

66b69c72808dbca5caf0370653c498456be30ae778917a4352712354371fd54e

D.1.01.4.6.103\_Silova instalace 2NP.pdf

2.37 MB, 09.04.2019 13:45:23

a62ce676bc2fcef9c5182c971f1cccdce782c56998bf1443fcf00f61a6ec49

D.1.01.4.6.104\_Silova instalace 3NP.pdf

974.34 kB, 09.04.2019 13:45:24

7fa7ea4748d3928c1ceb9b3797f465134f95029cb8cad421118b3b9f944b9f47

D.1.01.4.6.105\_Silova instalace 4NP.pdf

949.29 kB, 09.04.2019 13:45:24

d1d6f7204036bedc26a011759b919aaafe36b1e85caa2f7bc7d6249261d14914

D.1.01.4.6.106\_Silova instalace 5NP.pdf

925.48 kB, 09.04.2019 13:45:24

954406192b4910eede3bc77ca05d596597057b095bca2e7d2d05ffc89944c91c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8724603>