

# 14. pluk logistické podpory

Hranická 900, Lipník nad Bečvou, PSČ 751 31, ID datové schránky MO ČR: hjyaavk

## Výzva k provedení BO č. 306237/2018

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

<b>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany</b> Tychonova 1, 160 01 Praha 6		<b>Zhotovitel: Vojenský technický ústav, s.p.</b> Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9-Kbely	
Jehož jménem jedná: pplk. Ing. Pavel Chronek velitel VÚ 4854 Lipník nad Bečvou Hranická 900, 751 31		Jehož jménem jedná z pověření: Ing. Josef ZIKMUND ředitel ÚZT VTÚPV Vyškov	
[Redacted]		[Redacted]	
<b>Typ/modifikace techniky:</b>  T815 MLF		<b>Registrační značka vojenského vozidla:</b>  023-93-49	
<b>Platnost revize MKIV do:</b>  11. 05. 2019	<b>Platnost revizní zkoušky MKIV do:</b>  21. 04. 2018	<b>Platnost revize vzduchojemů do:</b>  14. 11. 2022	<b>Platnost STK do:</b>  09. 08. 2018
<b>Popis závady, dokumentace k odstranění závady:</b> Popis závady: <ul style="list-style-type: none"><li>- Netěsnost hydraulické soustavy (objímky hydraulických hadic).</li><li>- Únik oleje z levého přímočarého hydromotoru.</li><li>- Provedení RZ. R.</li><li>- Defektace skupin a podskupin.</li></ul> Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: (dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla) Požadavek na provedení defektace: <input type="checkbox"/> U útvaru <input checked="" type="checkbox"/> U zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*			
Požadavek na místo provedení opravy:		<input type="checkbox"/> U útvaru <input checked="" type="checkbox"/> U zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: Dle centrální smlouvy			
Doplňující informace (požadavky):			
* nehodlí se škrtněte			

**Popis provádění díla:**

Místo provedení BO: U zhotovitele

Termín (doba) ukončení provedení díla: 90 pracovních dnů po potvrzení výzvy k provedení BO poslední smluvní stranou

TD zhotovitele číslo \*: dle přílohy č. 10 ke SoD č. 165410163

**Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			254 160,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			217 574,57
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>471 734,57</b>
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
<b>Celkem bez DPH:</b>				<b>0,00</b>

**Poznámka:** Rozklad cen jako příloha na samostatném listu Ano - Cenová nabídka č. 018/2018 k Výzvě k provedení defektace č. 9


Nabídková cena celkem 471 734,57 Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu Požadují konečnou kontrolu Nepožadují\*

\*nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:



Nabídková cena celkem 570 798,83 Kč s DPH.

(slovy: pětsetšedesátisícšestsetdevadesátosm korun osmdesát tři haléřů českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 471 734,57 Kč, sazba DPH 21 % činí 99 064,26 Kč.

V Lipníku nad

