

Marefy 17 - VPC

**Oprava fasády**

14. Nátěr podhledu ve dvoře

m2

17. Oprava podhledu ve dvoře - polystyren tl.

m2

2cm+perlinka+2\*stěrka+silikonová omítka

komplet

18. Zpevnění dřevěné konstrukce podbytí ve dvoře

19. Dodatečné vložení izolace do zdiva, oprava zdiva soklu nad rámeček

SOD

komplet

20. Svod na zvonici

bm

**Celkem bez DPH 21%**

**30300**

**DPH 21%**

**6363**

**Celkem s daní**

**36663**

Zpracoval: ing. Malenovský Václav

V Bučovicích 12.11.2018