

KONTROLNÍ ZÁPIS**č. 73/2018 změna 1**

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 165110270
dle Požadavkového listu č. 73/2018 změna 1

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	4854 KLATOVY		
Typ vojenské techniky	LRD 110 SW TDI TERENNI	VPZ	510 89-43
VIN	SALLDDHA68TA980026		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA EL.INSTALACE, MOTORU A ŠASÍ

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 73

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 73

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 124 000,70

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 95 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

V Praze

dne: 16.11.2018 Za poskytovatele:

titul, jméno, příjmení, datum, razítko

V *UTARÉ KOLEGIAVI*

dne 0 -11- 2018 Za odběratele:



Příloha k PL / K2 / Nabídce č.: 73/2018

Servisní sazba

Rámcová smlouva č.: 165110270

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Elektroinstalace vozu - oprava	STC439	1	ks	Pačka směr.světél				
1.2	Elektroinstalace vozu - oprava	YUF101490	1	ks	Spínač výstraž.světél				
1.3	Elektroinstalace vozu - oprava	PRC3430	1	ks	Přepínač světél				
1.4	Elektroinstalace vozu - oprava	PRC7370	1	ks	Pačka stěračů				
1.5	Elektroinstalace vozu - oprava	YUF101640	1	ks	Spínač zd.mihovky				
1.6	Elektroinstalace vozu - oprava	LR077439	1	ks	Spínací skříňka				
1.7	Elektroinstalace vozu - oprava	QRG500010	1	ks	Klema spínac.skříňky				
1.8	Elektroinstalace vozu - oprava	QRH100030	1	ks	Šroub				
1.9	Elektroinstalace vozu - oprava	BTR4317	1	ks	Topení				
1.10	Elektroinstalace vozu - oprava	STC4849	1	ks	Ovládací topení				
1.11	Elektroinstalace vozu - oprava	UTP1908	1	ks	Kabeláž				
1.12	Elektroinstalace vozu - oprava	347586	1	ks	Ovlád.recirkulace vzd.				
1.13	Elektroinstalace vozu - oprava	BTR8736	1	ks	Lanko ovládací recirk.				
1.14	Elektroinstalace vozu - oprava	JFF500010	1	ks	Lanko ovládací teploty				
1.15	Elektroinstalace vozu - oprava	13H7343L	2	ks	Klip				
1.16	Elektroinstalace vozu - oprava	RTC5978	3	ks	Zajištění lanka				
1.17	Elektroinstalace vozu - oprava	MTC2805	3	ks	Knoflík topení				
1.18	Elektroinstalace vozu - oprava	SG103084	2	ks	Šroub				
1.19	Elektroinstalace vozu - oprava	MTC7737	2	ks	Šroub				
1.20	Elektroinstalace vozu - oprava	RTC3867	1	ks	Motor stěračů				
1.21	Elektroinstalace vozu - oprava	LR079891	2	ks	Stíratka stěračů				
1.22	Elektroinstalace vozu - oprava	1ND005700-641	1	ks	Přední mihovky				
1.23	Elektroinstalace vozu - oprava			ks	Výměna hl.kabel svaz.				
1.24	Elektroinstalace vozu - oprava			ks	Výměna zd.kabel.svaz.				
1.25	Elektroinstalace vozu - oprava			ks	Oprv.el.přístroj.desky				
1.26	Elektroinstalace vozu - oprava			ks	Oprv.el.instal.mlhov.				
1.27	Elektroinstalace vozu - oprava	147707	1	ks	Čistič (500ml)				
1.28	Elektroinstalace vozu - oprava	147706	1	ks	Mazadlo (400ml)				
2.1	Motor - oprava	MIN100910	1	ks	Přepady paliva				
2.2	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnění				
2.3	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů				
2.4	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání				
2.5	Motor - oprava	LLH500200	1	ks	Hadice odvětrání				
2.6	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje				
2.7	Motor - oprava	LLH500190	1	ks	Hadice odvětrání				
2.8	Motor - oprava	CNI00208L	9	ks	Spona				
2.9	Motor - oprava	CNI00258L	5	ks	Spona				

P.č.	Úkon	Materiál						Práce (Kč bez DPH)	SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Cena za 1ks (Kč bez DPH)			
2.10	Motor - oprava	ERR2027	1	ks	Těsnění					
2.11	Motor - oprava	ERR3539	1	ks	Vaková pumpa brzd					
2.12	Motor - oprava	ERR2028	1	ks	Těsnění					
2.13	Motor - oprava	ERR5057	1	ks	Palivová pumpa					
2.14	Motor - oprava	PBP500190	1	ks	Hadice oleje					
2.15	Motor - oprava	PBP500200	1	ks	Hadice oleje					
2.16	Motor - oprava	PF1100041	1	ks	Chladičová stěna					
2.17	Motor - oprava	PCH117840	1	ks	Hadice vody					
2.18	Motor - oprava	ESR2298	1	ks	Hadice vody					
2.19	Motor - oprava	PCH119060	1	ks	Hadice vody					
2.20	Motor - oprava	CN100308L	7	ks	Spona					
2.21	Motor - oprava	CN100508L	5	ks	Spona					
2.22	Motor - oprava	PNH102082	1	ks	Hadice vzduchu					
2.23	Motor - oprava	PNH102092	1	ks	Hadice vzduchu					
2.24	Motor - oprava	PYC102340	11	ks	Spona					
2.25	Motor - oprava	PYC102350	3	ks	Spona					
2.26	Motor - oprava	STC4096L	1	ks	Rozvodová sada					
2.27	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
2.28	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene					
2.29	Motor - oprava	PEB500090	1	ks	Vodní pumpa					
2.30	Motor - oprava	ERR5099	1	ks	Hadice vody					
2.31	Motor - oprava	FC108247	3	ks	Šroub					
2.32	Motor - oprava	.1372612	5	ks	Šroub					
2.33	Motor - oprava	STC50550	1	ks	Těsnění vany motoru					
2.34	Motor - oprava	FS108161L	25	ks	Šroub					
2.35	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těsnění					
2.36	Motor - oprava	LSF100040L	1	ks	Šroub					
2.37	Motor - oprava	ERR3291	1	ks	Termostat					
2.38	Motor - oprava	ERR4686	1	ks	Zátka					
2.39	Motor - oprava	ERR4685	1	ks	Těsnění					
2.40	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dlejší filtr					
2.41	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
2.42	Motor - oprava	NRC9771	5	ks	Matice					
2.43	Motor - oprava	NRC9770	5	ks	Těsnění					
2.44	Motor - oprava	ERR3581	1	ks	Hadice vzduchu					
2.45	Motor - oprava	ERR3580	1	ks	Hadice vzduchu					
2.46	Motor - oprava	WAL500010L	1	ks	Těsnění					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
3.18	Přední náprava - oprava	STC3435	2	ks	Mazivo koulí					
3.19	Přední náprava - oprava	LR059968	2	ks	Gufero koule venkovní					
3.20	Přední náprava - oprava	FTC3276	2	ks	Gufero koule vnitřní					
3.21	Přední náprava - oprava	UYG500050	15	ks	Šroub					
3.22	Přední náprava - oprava	TVB100610	1	ks	Přední kardan					
3.23	Přední náprava - oprava	NZ606041L	16	ks	Matice kardanu					
3.24	Přední náprava - oprava	LR045409	8	ks	Šroub kardanu					
3.25	Přední náprava - oprava	LR003156	2,5	l	Oil pf. diferencíál					
3.26	Přední náprava - oprava	.147707	4	ks	Čistič (500ml)					
3.27	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
3.28	Přední náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
3.29	Přední náprava - oprava	LR041266	2	ks	Podtláň ramena					
3.30	Přední náprava - oprava	ANR4188	2	ks	Doraz nápravy					
3.31	Přední náprava - oprava	NY116051L	5	ks	Matice					
3.32	Přední náprava - oprava	ANR3140	5	ks	Matice					
3.33	Přední náprava - oprava	BH116207	5	ks	Šroub					
3.34	Přední náprava - oprava	RYF500270	2	ks	Podložka					
3.35	Přední náprava - oprava	NRC4514	4	ks	Gumové uložení					
3.36	Přední náprava - oprava	NRC4516	2	ks	Podložka					
3.37	Přední náprava - oprava	NY120046	4	ks	Matice					
3.38	Přední náprava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
4.1	Řízení - oprava	LR041267	1	ks	Zadní spojovačka řízení					
4.2	Řízení - oprava	RTC5869	1	ks	Čep řízení R/H					
4.3	Řízení - oprava	NC112046	2	ks	Matice					
4.4	Řízení - oprava			ks	Geometrie nápravy					
5.1	Brzdová soustava - oprava	LR017952	2	ks	Brzdový kotouč přední					
5.2	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Brzdové destičky př.					
5.3	Brzdová soustava - oprava	STC8575	2	ks	Přísluř. př. brzd					
5.4	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pístky př. brzd					
5.5	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina					
5.6	Brzdová soustava - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
5.7	Brzdová soustava - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
5.8	Brzdová soustava - oprava	FTC3846	2	ks	Zadní brzdové kotouče					
5.9	Brzdová soustava - oprava	STC1281	2	ks	Pístky zd. brzd					
5.10	Brzdová soustava - oprava	SFP000280	1	ks	Zadní brzdové destičky					
6.1	Přídavná převodovka - oprava	IAB100030E	1	ks	Přídávka VRATNÝ					
6.2	Přídavná převodovka - oprava	PRC2911	1	ks	Spináč					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
6.3	Přídavná převodovka - oprava	SYNTRANSB	2,3	l	olej přídav.převod.					
6.4	Přídavná převodovka - oprava	IGM500011	1	ks	Spinač					
6.5	Přídavná převodovka - oprava	FTC3674	5	ks	Klip					
6.6	Přídavná převodovka - oprava	ICW500010	1	ks	Pakny ruční brzdy					
6.7	Přídavná převodovka - oprava	ICW100010	1	ks	Páka ovl.r.č.brzdy					
6.8	Přídavná převodovka - oprava	ICW100000	1	ks	Zajištění paken					
6.9	Přídavná převodovka - oprava	ICW500020	1	ks	Pružiny paken					
6.10	Přídavná převodovka - oprava	ICW100050	1	ks	Zajištění paken					
7.1	Hlavní převodovka - oprava	TRC103160E	1	ks	HL.Převod.VRATNÝ					
7.2	Hlavní převodovka - oprava	FTC2957	1	ks	Páka spoj.k.ložiska					
7.3	Hlavní převodovka - oprava	FRC3416	1	ks	Zajištění ložiska					
7.4	Hlavní převodovka - oprava	FRC3327	1	ks	Klip					
7.5	Hlavní převodovka - oprava	FTC5200	1	ks	Spojkové ložisko					
7.6	Hlavní převodovka - oprava	FRC5255	2	ks	Kameny pály					
7.7	Hlavní převodovka - oprava	FTC5202	1	ks	Spoj.váleček spodní					
7.8	Hlavní převodovka - oprava	FTC3912	1	ks	Tyčka					
7.9	Hlavní převodovka - oprava	FTC5199	1	ks	Tyčka					
7.10	Hlavní převodovka - oprava	LUF100430	1	ks	Gufero klíky zadní					
7.11	Hlavní převodovka - oprava	ERR6811	1	ks	Těsnění					
7.12	Hlavní převodovka - oprava	LF8500050	1	ks	Kluzné ložisko klíky					
7.13	Hlavní převodovka - oprava	ERR719	1	ks	Setrvačnik					
7.14	Hlavní převodovka - oprava	UCB000130	1	ks	Lamela spojky					
7.15	Hlavní převodovka - oprava	URB100760	1	ks	Přítlačný talíř spojky					
7.16	Hlavní převodovka - oprava	SX108201L	6	ks	Šroub					
7.17	Hlavní převodovka - oprava	ERR4574	8	ks	Šroub					
7.18	Hlavní převodovka - oprava	STC500100	1	ks	Hlavní spoj.válec					
7.19	Hlavní převodovka - oprava	.147707	5	ks	Čistič (500ml)					
7.20	Hlavní převodovka - oprava	.147706	1	ks	Mazadlo (400ml)					
8.1	Výfuková soustava - oprava	ESR3495	1	ks	Přední díl.výfuku					
8.2	Výfuková soustava - oprava	ESR3172	4	ks	Guma Výfuku					
8.3	Výfuková soustava - oprava	ESR2384	1	ks	Zadní díl.výfuku					
8.4	Výfuková soustava - oprava	NV108041L	2	ks	Matice					
9.1	Zadní náprava - oprava	AEU2515	1	ks	Gufero zd.diferenciál					
9.2	Zadní náprava - oprava	STC4457	1	ks	Sada umašete zd.dif					
9.3	Zadní náprava - oprava	NRC6389	1	ks	Pružina					
9.4	Zadní náprava - oprava	NRC6904	1	ks	Pružina					
9.5	Zadní náprava - oprava	STC3772	2	ks	Tlumiče					

P.č.	Úkon	Materiál				Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)		
11.10	Interiér - oprava	AB606041L	10	ks	Šroub				
11.11	Interiér - oprava	AB608054L	10	ks	Šroub				
11.12	Interiér - oprava	AK606011L	10	ks	Matic				
11.13	Interiér - oprava	MWC9339PMA	1	ks	Část přístroj.desky				
11.14	Interiér - oprava	MXC6084PMA	1	ks	Část přístroj.desky				
11.15	Interiér - oprava	MTC6142	1	ks	Část přístroj.desky				
11.16	Interiér - oprava	MTC5851	1	ks	Záslepka				
11.17	Interiér - oprava	AD606044L	15	ks	Šroub				
11.18	Interiér - oprava	RTC3745	15	ks	Matic				
11.19	Interiér - oprava	SE105171L	15	ks	Šroub				
11.20	Interiér - oprava	AC606104	15	ks	Šroub				
11.21	Interiér - oprava	CZA4705L	15	ks	Matic				
11.22	Interiér - oprava	AB606064L	15	ks	Šroub				
11.23	Interiér - oprava	AB614065L	15	ks	Šroub				
11.24	Interiér - oprava	MTC5459	1	ks	Část přístroj.desky				
11.25	Interiér - oprava	MTC2808	1	ks	Část přístroj.desky				
11.26	Interiér - oprava	MWC9322	4	ks	Matic				
11.27	Interiér - oprava	MUC7599	1	ks	Část přístroj.desky				
11.28	Interiér - oprava	QMB101620	1	ks	Volantová tyč				
11.29	Interiér - oprava	QTB102760PMA	1	ks	Volant				
11.30	Interiér - oprava	NRC7636	1	ks	Pružinka				
11.31	Interiér - oprava	QYH500130	1	ks	Matic				
12.1	Nezávislé topení - oprava	99	1	ks	Top.Eberspracher D2				
12.2	Nezávislé topení - oprava	98	1	ks	Zástavbová sada				
12.3	Nezávislé topení - oprava	97	1	ks	Ovládací prvek				
13.1	zajet - vyjet								
14.1	jízdní zkouška								
	--- z m ě n a 1 ---								
15.1	Brzdová soustava - oprava	NRC7874	2	ks	Brzdová hadice přední				
15.2	Brzdová soustava - oprava	CRC1487	5	ks	Matic				
15.3	Brzdová soustava - oprava	ANR2946	1	ks	Brzdová trubka pravá				
15.4	Brzdová soustava - oprava	ANR2947	1	ks	Brzdová trubka levá				
16.1	Hlavní převodovka - oprava	FTC5218	1	ks	Nos spojového ložiska				
17.1	Přídavná převodovka - oprava	AAU2304	1	ks	Gufero náhonu				
17.2	Přídavná převodovka - oprava	FRC3310	1	ks	Ozubené kol.náh.tach				
17.3	Přídavná převodovka - oprava	533765	1	ks	Zajištění náhonu				
17.4	Přídavná převodovka - oprava	571665	1	ks	„O“ kroužek				

P.č.	Úkon	Materiál				Práce (Kč bez DPH)	SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedin.	Měrná jedin.	Popis			
17.5	Přídavná převodovka - oprava	FRC3286	1	ks	Domeček náh.tach.			
18.1	Výfuková soustava - oprava	ESR2383	1	ks	5řídenní díl výfuku			
19.1	Karoserie - oprava	NTC5401	4	ks	Šroub			
19.2	Karosenie - oprava	ALO710020	1	ks	Sada uchyc.př.náraz.			
20.1	Interiér - oprava	LR048112	1	ks	Kryt volant.tyče horní			
20.2	Interiér - oprava	MTC3801	1	ks	Kryt volant.tyče spodní			
20.3	Interiér - oprava	NRC7835	1	ks	Klema			
20.4	Interiér - oprava	NRC7836	1	ks	Klema			
20.5	Interiér - oprava	SH105121L	10	ks	Šroub			
20.6	Interiér - oprava	SE105161L	10	ks	Šroub			
21.1	Elektroinstalace vozu - oprava	PRC7374	1	ks	Tachometr			
21.2	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR3339	3	ks	Žárovka			
21.3	Elektroinstalace vozu - oprava	PRC4297	1	ks	Brzdový spínač			
21.4	Elektroinstalace vozu - oprava	BMK1903	1	ks	Matice			
21.5	Elektroinstalace vozu - oprava	EEP191L	1	ks	Spínač rč.brzdy			
21.6	Elektroinstalace vozu - oprava	O092550100	1	ks	Akumulátor			
21.7	Elektroinstalace vozu - oprava	AB606044L	10	ks	Šroub			
21.8	Elektroinstalace vozu - oprava	AD606044L	10	ks	Šroub			
21.9	Elektroinstalace vozu - oprava	MWC9322	10	ks	Pérová matice			
21.10	Elektroinstalace vozu - oprava	AB608051L	10	ks	Šroub			
21.11	Elektroinstalace vozu - oprava	YWB10027L	2	ks	Relé			
21.12	Elektroinstalace vozu - oprava	LR057366	1	ks	Relé stěračů			
21.13	Elektroinstalace vozu - oprava	YWT10002L	1	ks	Relé směr.světél			
21.14	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR3138	1	ks	Držák pojistkové skř.			
21.15	Elektroinstalace vozu - oprava	AMR1088	1	ks	Relé			
21.16	Elektroinstalace vozu - oprava	PRC6913	1	ks	Relé žhavení			
21.17	Elektroinstalace vozu - oprava	YWC10050L	1	ks	Hlavní relé			
CELKEM							166 464,00 Kč	1 124 000,70 Kč

Účtované 0PH v zákonné sazbě 21%

Datum:

16.11.2018 Razítko:

Podpis:
Zpracoval:

