

SMLOUVA O DÍLO

Č.j.: PPR-34568-3/ČJ-2018-990670 JID PCR99ETRpo41625488
oprava tiskáren HP, notebooků, UPS

OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR

Nad Štolou 936/3

170 34 Praha 7

IČO: 00007064

DIČ: CZ00007064

Číslo účtu:5504881/0710

Příjemce faktury: Správa logistického

zabezpečení Policejního prezidia

České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5

Zastoupené

Vedoucím OMM SLZ PP ČR

ZHOTOVITEL:

Český servis a.s.

Řípská 347/6

627 00 Brno - Slatina

IČO: 27818331

DIČ: CZ27818331



členem představenstva

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Předmět smlouvy: Oprava kopírovacích strojů HP, notebooků, UPS, OKI

viz. příloha č.1

2. Místo plnění: provozovna zhotovitele Barandova 409/1, Praha 4 - Modřany

3. Lhůta plnění: do 15.12.2018

4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 95.000,- Kč bez DPH, tj. 114.950,- Kč včetně DPH. Cena díla je stanovena rozpočtem, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.

Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 29 zákona o DPH.

5. Záruka: Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamací vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. Faktura: bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7, **příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. Splatnost faktury: Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v čl. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel

objednatel schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně provedených prací za objednatele schvaluje [REDAKCE]

8. Sankce: Za prodlení s termínem předání díla a za prodlení s termínem odstranění vad díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatel v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

Příloha č. 1 ke smlouvě o opravě č.j.: PPR-34568-3/ČJ-2018-990670

1	Materiál	PC, v.č.#2200-110914
39448	Závada	vadná grafická karta
2	Materiál	Tiskárna Lexmark E360D, v.č.#72MLOGD
39791	Závada	po zapnutí hlásí chybu v napájení
3	Materiál	UPS APC BACK500MI, v.č.#SYB0040002762
39882	Závada	vadná baterie
4	Materiál	UPS APC BACK500MI, v.č.#SYB0040002965
39882	Závada	vadná baterie
5	Materiál	UPS APC BACK CS 500 EI, v.č.#S4B0749P05552
40066	Závada	vadná baterie
6	Materiál	UPS APC BACK 500 VA, v.č.#NB0733008164
40066	Závada	vadná baterie
7	Materiál	UPS APC BACK CS 500 EI, v.č.#8B0709R09980
39308	Závada	vadná baterie
8	Materiál	UPS APC BACK 500 VA, v.č.#SB0714R06646
39308	Závada	vadná baterie
9	Materiál	UPS APC BACK500I, v.č.#SBB0629034643
39310	Závada	vadná baterie
10	Materiál	UPS APC BACK CS 500 I, v.č.#SBB0629034836
39310	Závada	vadná baterie
11	Materiál	UPS APC BACK 500 EI, v.č.#8B0709R09986
39310	Závada	vadná baterie
12	Materiál	UPS APC BACK CS 500 EI, v.č.#8B0709R09934
39310	Závada	vadná baterie
13	Materiál	UPS APC BACK 500 EI, v.č.#SB0709R10020
39310	Závada	vadná baterie
14	Materiál	UPS APC BACK CS 500 EI, v.č.#S8B0709R09802
39310	Závada	vadná baterie
15	Materiál	UPS APC BACK 500 EI, v.č.#SBB0436010579
39310	Závada	vadná baterie
16	Materiál	UPS Smart 3000, v.č.#SGS0034005861
39310	Závada	vadná baterie
17	Materiál	UPS 9 APC BACK, v.č.#JB0848006283
39310	Závada	vadná baterie
18	Materiál	UPS Eaton 5E 850I, v.č.#G463D51032
39916	Závada	vadná baterie

19	Materiál	UPS Eaton 5E 650I, v.č.#G462E35M14
39912	Závada	vadná baterie
20	Materiál	UPS BACK 500 VA, v.č.#JA273A0300
39249	Závada	vadná baterie
21	Materiál	UPS Eaton PRO850FR, v.č.#G357E05113
39333	Závada	vadná baterie
22	Materiál	UPS Eaton PRO850FR, v.č.#G357E05104
39333	Závada	vadná baterie
23	Materiál	UPS APC BACK RS 1000, v.č.#JB0552038273
39554	Závada	vadná baterie
24	Materiál	UPS APC SMART SC620I, v.č.#5S1032T44452
39386	Závada	vadná baterie
25	Materiál	Tiskárna HP Jet 100, v.č.#MY632F101D
39327	Závada	vadný podavač
26	Materiál	LCD 22" DELL, v.č.#W416K7360805622E1
39281	Závada	nefunkční
27	Materiál	Notebook HP 650, v.č.#5CG4341MPD
39377	Závada	nefunkční napájecí adapter
28	Materiál	Notebook HP 650, v.č.#5CG4483MM1
39630	Závada	nefunkční napájecí adapter
29	Materiál	Monitor 22" HP, v.č.#CNK8070C3T
39645	Závada	nevyhovující odpor ochranného vodiče
30	Materiál	notebook Fujitsu E734, v.č.#DSDL029864
39756	Závada	vada grafické karty
31	Materiál	UPS APC Smart 1000VA, v.č.#S1039T80422
39751	Závada	vadná baterie
32	Materiál	UPS APC Smart 1000VA, v.č.#AS0132230510
39789	Závada	vadná baterie
33	Materiál	notebook HP 650, v.č.#5CG4341MQR
40174	Závada	nefunkční
34	Materiál	HP LJ CM1312NF I, v.č.#CND8969NDX
40067	Závada	revizní prohlídka
35	Materiál	HP LJ CM1312NF I, v.č.#CND8999K23
40067	Závada	revizní prohlídka
36	Materiál	UPS Eaton PRO850FR, v.č.#G357E05101
40359	Závada	vadná baterie
37	Materiál	UPS Eaton PRO850FR, v.č.#G357E05037
40517	Závada	vadná baterie

38	Materiál	Notebook Latitude E5250, v.č.#CPHNP12
40593	Závada	vadná baterie
39	Materiál	PC, v.č.#DA41924
40100	Závada	nelze spustit, stále se restartuje
40	Materiál	UPS SMART 1200, v.č.#SYS0223111081
40386	Závada	vadná baterie
41	Materiál	Notebook HP 650, v.č.#5CG4483MPC
40436	Závada	nefunkční klávesnice
42	Materiál	notebook HP 8540P, v.č.#SCND0471KB5
40494	Závada	nefunkční
43	Materiál	tablet Samsung, v.č.#R52J30SPDHY
40412	Závada	nelze uvést do provozu
44	Materiál	UPS APC SMART 2200, v.č.#QS0421211105
39350	Závada	vadná baterie
45	Materiál	APPLE iPhone 5S, v.č.#352048062183994
40061	Závada	vadná baterie
46	Materiál	APPLE iPhone 6, v.č.#355428076467319
40061	Závada	vadná baterie
47	Materiál	Samsung Galaxy S7, v.č.#352601094618914
40060	Závada	mechanické poškození displeje - neuznaná reklamace