

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

KODECAR, spol. s r.o.

Sídlo: Trocnovská 1088/2a, 702 00 Ostrava-Přívoz

IČO: 47667931

DIČ: CZ47667931

Zastoupená: 

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, č. účtu: 1791000/2700

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 4869

(dále jen „zhotovitel“)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	561/1 poř. číslo	2018 rok	22.1.2019 doba plnění
Ev. číslo v SSD		909012709-1		

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2018 smlouvu o dílo č. HMSK/SML/561/2018 (dle evidence objednatele), jejímž předmětem je oprava zadřeného motoru vozidla Mitsubishi Outlander dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po zahájení prací a podrobné prohlídce poškozených částí vozidla bylo zjištěno, že poškození motoru je podstatně rozsáhlejší než smluvní strany mohly předpokládat při podání nabídky a uzavření smlouvy o dílo – zejména jde o hlavu válců (poškození uložení vačkové hřídele) a blok motoru (poškození vložky válce). Zhotovitel zpracoval svou nabídku v zadávacím řízení na základě elementárních informací o povaze a rozsahu závady, poskytnutých v rámci zadávacího řízení. Objednatel přitom při přípravě zadání měl omezené možnosti podrobné diagnostiky motoru vozidla, když důkladnější demontáž jednotlivých částí nebyla předem možná z důvodu zachování mobility vozidla pro případný transport vozidla ke konečnému vybranému dodavateli veřejné zakázky na provedení opravy. Smlouva o dílo pak byla uzavřena v souladu s nabídkou podanou zhotovitelem.
3. Na základě posouzení nových informací uvedených v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu poškození motoru je účelné a nezbytné provést kompletní výměnu motoru vozidla a další práce, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Tato nová příloha nahrazuje technickou specifikaci a cenovou kalkulaci podle přílohy č. 1 a 2 smlouvy o dílo.
4. V návaznosti na změnu rozsahu prací se smluvní strany dohodly rovněž na zvýšení původní ceny díla podle smlouvy o dílo. Ustanovení bodu VI. odst. 1 smlouvy o dílo se proto mění a nově zní takto:



1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	346.741,- Kč
DPH 21 %	72.815,- Kč
Cena včetně DPH	419.556,- Kč


5. Smluvní strany se dále dohodly, že vzhledem ke změně rozsahu a charakteru opravy (namísto opravy vadných dílů dojde k výměně celého motoru) se prodlužuje záruční doba uvedená v bodu XI. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace.

Ostrava dne 11. 12. 2018

brig

HZS Moravskoslezského kraje

Ostrava dne 11. 12. 2018


KODECAR, spol. s r.o.

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

CAPS informace

Verze ASA : 2.2.0.1 (20)

Aktualizace: M60 588(16-11-2018)

Název vozidla : OUTLANDER(EUR/NEDCAR-PROD.)

VIN : JMBXTCW5WAF008406

Model : CW5W (2400)

Vnější:

Klasif. : XTXXHZLA (H-LINE(4WD/7P/EURO4,5),S-CVT NED/

Vnitřní: 68L

Výbava : C04

Výrobní období: 2010063-2010063

č.	č. ND (Zástupce)	PNC Specifikace	Název dílu	Ref. cena	Objednané množství
001	1000C861	01015A 4B12-0-84L	ENGINE ASSY, LONG	308 657,70	1
002	MN163235	14640 FR5EI	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	598,21	4
003	4451A114	10040 2563	ŘEMEN, ALTERNÁTOR A OSTATNÍ	3 196,91	1
004	MN187246	10021	TĚSNĚNÍ, VODNÍ PUMPA	174,92	1
005	1305A286	10124	TĚSNĚNÍ, ŠROUBENÍ HADICE VÝSTUPU CHLADICÍ KAPALINY	148,01	1
006	MD030764	10077 D=33.4	O-RING, WATER PUMP INR	123,79	1
007	1305A286	10124	TĚSNĚNÍ, ŠROUBENÍ HADICE VÝSTUPU CHLADICÍ KAPALINY	148,01	1
008	1305A092	10117	TĚSNĚNÍ, OBAL TERMOSTATU	145,31	1
009	1542A133	11410	TĚSNĚNÍ, SACÍ POTRUBÍ	312,16	4
010	1542A134	11410	TĚSNĚNÍ, SACÍ POTRUBÍ	312,16	1
011	1542A048	11410	TĚSNĚNÍ, SACÍ POTRUBÍ	312,16	1
012	1555A185	12010	TĚSNĚNÍ, VÝFUKOVÉ POTRUBÍ	312,16	1
013	1582A016	12454	TĚSNĚNÍ, TRUBKA EGR	61,89	1
014	1582A236	12410	TĚSNĚNÍ, VENTIL EGR	64,58	1
015	2701A098	27012	HNACÍ LAMELA, AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA	1 735,70	1
016	2701A144	03004 12X16.9	ŠROUB, LAMELA, AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA	29,60	7

Sumární řádek: 16

Celková cena: 319 241,98

Číslo dílu a cena se může změnit bez předchozího oznámení.

SEZNAM DÍLŮ PRO VÝMĚNU MOTORU. V SEZNAMU
NEJSOU UVEDENY FILTRY A PROVOZNÍ NÁPLNĚ
POTŘEBNÉ PRO OPRAVU VOZU

