

Číslo objektu	Název objektu	Popis provedených prací	Cena opravy (Kč bez DPH)
SO-02	ZŠ Letců R.A.F., Letců R.A.F. 1989, Nymburk	Vyhledání poruch 2 nedostupných TRU, 3 nedostupných zón, 6 snímačů teploty a 17 neaktivních hlavic, odstranění příčin, 2 TRU vyměněny za nové, 3 drivery vyměněny za nové, 6 snímačů teploty vyměněno za nové, 13 hlavic opraveno + 4 hlavice vyměněny za nové + jejich zapojení	47 665,00

Číslo objektu	Název objektu	Popis provedených prací	Cena opravy (Kč bez DPH)
SO-01	Nemocnice Nymburk, Boleslavská 425, Nymburk	Vyhledání poruch 7 neaktivních hlavic + 1 TRU, odstranění příčin, 4 hlavice opraveny, 3 hlavice dodány nové, jejich zapojení + restartování TRU Předáno do zásoby - 3 hlavice Heimeier, 5 distančních a 5 rozpěrných kroužků	10 548,20
SO-11	Gymnázium Nymburk, Komenského 779, Nymburk	Vyhledání poruch 4 neaktivních hlavic, odstranění příčin, 2 hlavice opraveny, 2 hlavice dodány nové + jejich zapojení	4 182,00
SO-05	Obecní dům, Bedřicha Smetany 55/28, Nymburk	Vyhledání poruchy 1 snímače teploty, odstranění příčin, 1 snímač teploty vyměněn za nový + jeho zapojení	3 069,00
SO-04	ZŠ Komenského, Komenského 589/12, Nymburk	Vyhledání poruchy 3 neaktivních hlavic + 5 snímačů teploty + 2 zónových jednotek, odstranění příčin, 3 hlavice + 5 snímačů teploty + 2 zónové jednotky dodány nové + jejich zapojení	13 101,00
SO-06	ZŠ Tyršova, Tyršova 446, Nymburk	Oprava nedostupnosti IPC, oprava poškozené kabeláže + výměna 1 hlavice	4 070,00
SO-04	ZŠ Komenského, Komenského 589/12, Nymburk	Výměna jednotky EXU + vyhledání poruch 2 neaktivních hlavic a 1 snímače teploty, 1 hlavice opravena, 1 hlavice vyměněna za novou + nový snímač teploty	13 742,10