

## Technická specifikace

Název akce: **III/00521 a 10136 Úhonice – Jeneč a Svárov - Unhošť - diagnostika vozovky**

Místo realizace akce: silnice III/00521 od křižovatky se silnicí III/00520 u obce Úhonice na křiž. se sil. III/0056 (Hájek) a silnice III/10136 od křižovatky se sil. ,III/10134 v obci Svárov na křiž. se sil. II/101 u obce Unhošť.

Obce Svárov a Unhošť , okres Kladno, oblast Kladno, cestmistrovství Fialka

Obce Úhonice a Jeneč, okres Praha – západ, cestmistrovství Rudná

Staničení: silnice III/00521 km 0,441 – km 2,866, uzlové body 1223A191 – 1223A189

silnice III/10136 km 0,000 – km 2,212, uzlové body 1223A127 – 1223A094



### Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o provedení diagnostického průzkumu konstrukčních vrstev silnice III/00521 a III/10136. Průzkum bude sloužit jako výchozí podklad pro návrh opravy této komunikace.

### Technický popis stávajících objektů:

Silnice III/00521 se nachází částečně v extravilánu obcí Úhonice a Ptice a Chýně a silnice III/10136 je částečně vedena v extravilánu a intravilánu obce Svárov a obce Unhošť.

Komunikace je v nevyhovujícím stavebním stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní a autobusovou, tak i nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje množství plošných deformací, hloubkovou korozi, síťové, mozaikové, příčné, podélné trhliny a v souvislosti s živičnými vrstvami po skončení životnosti dochází k plošnému rozpadu těchto vrstev a tvorbě velkého množství výtluků.

Návrh řešení:

Zajištění diagnostického průzkumu silnice III/00521 a III/10136, na základě kterého bude navržena optimální technologie opravy předmětné komunikace.

Termín realizace: do 3 měsíců od podpisu smlouvy

Předpoklad realizace diagnostického průzkumu je IV. čtvrtletí roku 2018

Objednatel akce:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

**IČ 00066001**

kontaktní osoby :

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno. xxxxxxxx

Ing. Ladislav Bak, silniční technik pro oblast Kladno. xxxxxxxxxx

Josef Raboch, správní cestmistr. xxxxxxxxxx

Radek Vlasatý, provozní cestmistr CMS Fialka . xxxxxxxxxx

Martin Hičar, provozní cestmistr CMS Rudná. xxxx