



Kancelář prezidenta republiky

V Praze dne 4. března 2016

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 14, odst. 1 a 3, § 43, odst. 1 písm. a) a § 43a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky a ve smyslu ustanovení § 2 vládního nařízení č. 55/1954 Sb. o chráněném areálu Pražského hradu

vydává

závazné památkové stanovisko

k projektové dokumentaci „Posouzení stavu a návrh oprav opěrné stěny Mariánské hradby u Chotkových sadů“

Projektovou dokumentaci „Posouzení stavu a návrh oprav opěrné stěny Mariánské hradby u Chotkových sadů“ vypracovala Statika, s. r. o. (xxxxxxxxxx) v lednu 2015. Předmětem projektu je posouzení stavu a návrh opravy a zajištění opěrné zdi mezi ulicí Mariánské hradby a níže položenou plochou Chotkových sadů; opěrná zeď navazuje na terasu před Královským letohrádkem.

Opěrná zeď proměnlivé výšky, vyzděná z lomové opuky a ze smíšeného zdiva byla pravděpodobně v 80. letech 20. století opatřena torkretovým nástřikem. Tato tenká betonová vrstva je v současné době popraskaná a oddělená od zdiva. Stav zdiva byl zjištěn zatím pouze v sondách omezeného rozsahu; je špatný až havarijní - spáry jsou vydrolené, kameny uvolněné a porušené trhlinami.

Podle posudku stavu opěrné stěny je hlavní příčinou současného stavu vysoká vlhkost zadržovaná ve zdivu neprodyšnou betonovou vrstvou. Projekt počítá s odstraněním vrstvy torkretového nástřiku v celém rozsahu a s náhradou krycí vrstvy koruny zdi novými betonovými nebo kamennými deskami. Účinné odvodnění terénu za rubem opěrné zdi má zajistit nově provedená drenáž a odtokové kanálky skrz tloušťku zdi. Projekt navrhuje vyšší část opěrné zdi zajistit šesti opěrnými pilíři, provedenými ze železobetonu a založenými na rozšířený stávající železobetonový práh. Zdivo bude opraveno, lícová vrstva přezděna, doplněna a vyspárována. Nižší část opěrné zdi bude zajištěna přídatným železobetonovým základovým pasem a zesílena přízdívkou, řádně provázanou s původním zdivem, které bude opraveno.

119 08 Praha - Hrad, eská republika
tel.: +420 224 371 111, fax: +420 224 37' 300



Navržený způsob opravy opěrné zdi je z hlediska památkové péče přípustný. Jak uvádí závěr Technické zprávy projektu, bude skutečně nutný rozsah opatření potvrzen v rámci autorského dozoru po odstranění betonové vrstvy a ohledání stavu zdiva. Při opravě zdiva opěrné zdi a přezdění její lícové vrstvy je třeba dodržet materiálovou skladbu a strukturu (kamenné a smíšené zdivo), použít maltu vhodného složení (zejména s ohledem na převládající opuku). U navrhované drenáže v terénu za opěrnou zdí je třeba dořešit svedení do vsaku, napojení na odtokové kanálky a ochranu před zanesením.

Správa Pražského hradu
t 19 08 Praha 1 - Hrad