

# Oprava povodňových škod z roku 2013 v Průhonickém parku

registrační číslo projektu: .....

## ZMĚNOVÝ LIST

Evidenční číslo:

**ZL č.**

**2**

Navrhovatel změny:

Šindler spol. s r.o.

Datum předložení: .....

Specifikace změny: So-03-8; So-08-18

Finanční dopad změny: navýšení

úspora

bez fin. vazby

### Schvalovací proces: organizace / datum / jméno / podpis

Technický dozor investora:

Ing. Miroslav Běhoun, Brodská 23, 261 01 Příbram

Ing. BĚHOUN  
MIROSLAV

INGENÝRSKÉ  
TECHNICKÉ  
SLUŽBY

IČ 16939646

Žitkova 276  
262 23 Jince

Datum:

- 5 -10- 2016

Ing. Miroslav Běhoun

Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v.v.i.**

Zámek 1, 252 43 Průhonice

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.  
SPRÁVA PRŮHONICKÉHO PARKU  
ZÁMEK 1, 252 43 PRŮHONICE  
DIČ: CZ67985939, IČ: 67985939  
TEL./FAX: 267 750 346  
Ing. Ivan Staňa

Datum:

- 5 -10- 2016

Autorský dozor:

**Koinvest, s.r.o.**

Demlova 1011, 674 01 Třebíč

KOINVEST s.r.o.  
Demlova 1011, 674 01 Třebíč  
tel./fax: 565 111 111  
DIČ: CZ26830073

Datum:

- 5 -10- 2016

Ing. Blahoslav Kopeček

Zhotovitel: **Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.**

Nádražní 258/4, 150 00 Praha 5

Ing. Tomáš Vrbka

Datum:

- 5 -10- 2016

Ing. Šindler Zdeněk

Přílohy: Rozpočet

Šindler, důlní a stavební spol. s r.o.  
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775  
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382  
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682  
Kancel. Brodská 23, Pb. tel.: 318 632 479  
E-mail: sindler@sindler-dss.cz

**OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ****Popis změny: So-03-8; So-08-18**

So-03-8: nahrazení kamenného záhozu dlažbou z lomového kamene na MC se zavazujícími prahy po obvodu  
So-08-18: nahrazení kamenného záhozu dlažbou z lomového kamene na MC se zavazujícími prahy po obvodu

**Zdůvodnění změny:** Vzhledem ke špatnému technickému stavu vypouštěcích zařízení před zpracováním projektové dokumentace nebylo možno provést vypuštění vody z prostoru budoucího staveniště, ani snížení hladiny a dále k faktu, že teprve po odtěžení sedimentu u podjezí byly odhaleny lokální nátrže uvedených objektů. Jiná technická řešení (např. vybudování obtokových kanálů) by byla finančně náročná a neekonomická. Po vypuštění vody, snížení hladiny a odtěžení sedimentů při vlastní realizaci byl zjištěn skutečný rozsah poškození konstrukcí. Na základě pochůzky se zástupci investora, autorským dozorem a technickým dozorem investora byla dohodnuta změna rozsahu provedených prací a upřesněny druhy materiálů. Tyto změny je nutno provést z důvodu řádného zhotovení díla.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** V případě budoucích zvýšených průtoků by došlo ke značnému podemlění základů objektů a následnému zborcení konstrukcí.

**zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:**

Jelikož byly některé navrhované opravy pod hladinou vody, byly do PD pouze odhadovány. Po převedení vody z prostoru staveniště, snížení hladiny vody a odtěžení sedimentů byl zjištěn skutečný rozsah poškození konstrukcí.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Jedná se o rozšíření rozsahu prací v rámci stavebních objektů So-03-8; So-08-18. Z technického hlediska nelze oddělit a samostatně zadat.

**Návrh ohodnocení změny****viz. rozpočet uvedený v příloze**

128 681,00 Kč

**Vyjádření TDI :**

TDI souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.



Ing. BĚHOUN  
MIROSLAV  
IČ 16939646

INŽENÝRSKÉ  
TECHNICKÉ  
SLUŽBY  
Žitkova 276  
202 29 Jinčova

**Vyjádření AD :**

AD souhlasí s realizací dle předloženého návrhu.



KOINVEST, s.r.o.  
Demlova 1011, 674 01 Třebíč  
tel./fax: 568 841 111  
DIČ: CZ25589679

Zpracoval: za zhotovitele (jméno/podpis) Ing. Tomáš Vrbka

- 5 -10- 2016

Datum: .....

Převzal: za objednatele (jméno/podpis)

- 5 -10- 2016

Datum: .....

Sindler, dlelní a stavební spol. s r.o.  
Zapsána v OR Praha odd. C vl. 775  
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382  
Nádražní 4 Praha 5, tel.: 220 809 682  
tel. Bredská 23, Ph. tel.: 318 632 479  
e-mail: sindler@sindler-dss.cz

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.  
SPRÁVA PRŮHONICKÉHO PARKU  
ZÁMEK 1, 252 43 PRŮHONICE  
DIČ: CZ67985939, IČ: 67985939  
TEL./FAX: 267 750 346