

**Nabídka na realizaci objednávky
č. 71/165110280**

Smluvní strany	
Ministerstvo: Česká republika- Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 160 00 Praha 6 IČO: 601 62 694 Jehož jménem jedná: [REDACTED] Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Dodavatel: TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. Kodaňská 521/57 101 00 Praha 10 - Vršovice IČO: 241 52 269 Jehož jménem jedná: [REDACTED] základě plné moci Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Požadovaná servisní činnost:	Provedení běžné opravy komponent demontovaných z vozidel KBVP, KOT a uložených u vojskového opravce
Identifikace a dislokace techniky	Označení: KBVP PANDUR II 8X8CZ Výrobní číslo: 028 VPZ: 322-42-92 Dislokace: eFP Litva
Označení uživatele techniky	VÚ/VZ: 670300, v opravě u VZ 5512 Lázně Bohdaneč Adresa: Na Lužci, Lázně Bohdaneč
Zástupce uživatele techniky	Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Zástupce Ministerstva	Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Zástupce Dodavatele	Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
Bližší popis provedení servisu: Podle objednávky – výzvy k podání nabídky č. 71/165110282 podepsané ze strany Ministerstva dne 25. 10. 2018 a zasláné Dodavateli dne 25. 10. 2018, Ministerstvo požaduje provedení běžné opravy komponent demontovaných z vozidel KBVP, KOT a DSÚO uložených u vojskového opravce- Hlavní řídicí panel MCP.	
Hlavní ovládací panel MCP v.č.: 301, GSRE70000A, KČM: 0022040200211 Provedení běžné opravy hlavního ovládacího panelu MCP v.č.: 301. MCP panel vykazuje v bit testu EL STICK nevyhovující hodnotu dále nelze přepnout zbraňový systém do STAB (MCP nereaguje na jakékoliv přepnutí stavu). Dle testu na ATE RAFAEL vykazuje 20 chybových hlášení.	
Vzhledem k potřebě podrobného zjištění poškození a rozsahu opravy u výše uvedené komponenty, Dodavatel navrhuje realizovat požadavek Ministerstva <u>ve dvou etapách následujícím postupem:</u>	
1. etapa: a) Provedení defektace komponenty (dále jen „přístroj“) s ohledem na jeho možné poškození (tj. zjištění rozsahu poškození a možné příčiny, potřeba náhradních dílů pro provedení opravy, pracnost opravy a cenu opravy v členění	

podle čl. 6.3 Rámcové dohody, potřebnou lhůtu pro provedení opravy), kterou zajistí poddodavatel EXCALIBUR ARMY spol. s r.o u společnosti RAFAEL v Izraeli.

- b) Po provedení defektace přístroje Dodavatel předloží zástupci Ministerstva zprávu o defektaci přístroje.
- c) O předání zprávy o defektaci a jejím převzetí Zástupcem Ministerstva bude mezi stranami sepsán „Zápis o ukončení servisu“.
- d) Současně s předáním zprávy o defektaci Dodavatel předloží Ministerstvu návrh Dodatku č. 1 k podepsané nabídce č. 71/165110280 (dále jen „Dodatek č. 1“), jehož předmětem bude oprava přístroje podle výsledků defektace.
- e) Splněním povinností Dodavatele podle písm. c) a d) bude **1. etapa považována za splněnou.**

Na základě splnění a výsledků 1. etapy Ministerstvo:

- ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění 1. etapy podepíše návrh Dodatku č. 1 na opravu defektovaného přístroje. Potom nenastane níže popsaná 2. etapa a předmět této nabídky bude splněn. Dodavatel bude mít právo fakturovat dohodnutou cenu podle této nabídky (1.etapa).
- ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů ode dne splnění 1. etapy oznámí Dodavateli, že nepožaduje provedení opravy defektovaného přístroje a nepodepíše návrh Dodatku č. 1. Potom nastane níže popsaná 2. etapa.

2. etapa:

- a) V případě, že Ministerstvo nepodepíše návrh Dodatku č. 1, Dodavatel je povinen předat defektovaný ale neopravený přístroj v místě předání a převzetí techniky nejpozději do 60 dnů od uplynutí lhůty pro podepsání dodatku Ministerstvem.
- b) O předání a převzetí přístroje bude mezi stranami sepsán „Zápis o předání a převzetí techniky“, a jeho podpisem bude **2. etapa považována za splněnou.** Tímto vznikne Dodavateli právo fakturovat dohodnutou cenu za 1. a 2. etapu podle této podepsané nabídky.

Místo provedení servisu: Rafael Advanced Defence Systems Ltd., P.O.Box 2250, Haifa, Israel

Místo předání/převzetí techniky: VÚ 5512 Lázně Bohdaneč

Přepravu do/z místa předání techniky zabezpečí: Dodavatel

Servis provede: Dodavatel s využitím poddodavatele EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.

Provedení SOJ: Na defektaci není požadována. Na případnou opravu bude SOJ specifikována v Dodatku č. 1

Provedení katalogizace (pouze u dodávek náhradních dílů): Není požadováno.

Datum zahájení/ukončení servisu:

Zahájení ihned po nabytí platnosti této nabídky

Ukončení:


1. Etapa nejpozději do 10 měsíců ode dne podpisu nabídky oběma smluvními stranami.
2. Etapa nejpozději do 2 měsíců ode dne uplynutí termínu pro podpis Dodatku č. 1.

Podle požadavku objednávky uvádíme předpokládaný termín 1. etapy - 8 měsíců, ovšem závazný je uveden výše.

Poskytnutá záruka:

Na defektaci komponent se záruka nevztahuje.

Nabídková cena:



Celkem (Dodavatel + poddodavatel) bez DPH	47 939,00
DPH (sazba 21 %)	10 067,19
Celkem včetně DPH	58 006,19

Ostatní informace, sdělení a požadavky Dodavatele:

Platnost nabídky je do 28. 12. 2018 (po tomto termínu nejsme schopni garantovat nabídkovou cenu za defekci).

Dodavatel, bude-li to možné, bude optimalizovat náklady spojené s dopravou (v rámci přepravy v ČR) sloučením dopravy s jinými nabídkami.

Dodavatel upozorňuje na skutečnost, že v případě nepředání daných komponent v originálních obalech mohou vzniknout na straně poddodavatele (společnost Rafael ADS) náklady spojené s balením při následné opravě. Pokud tato skutečnost nastane, Dodavatel tyto náklady zohlední v Dodatku č. 1.

Tato nabídka neřeší demontáž a zpětnou montáž přístroje z/do vozidla (bude provedena zástupci uživatele).

K požadavku Ministerstva - V nabídce specifikovat způsob provedení defektace a výstupy na jejichž základě bude navržen způsob a rozsah opravy.

- *Dodavatel tento požadavek není schopen garantovat, jelikož přes četné dotazy na tento požadavek mu bylo ze strany poddodavatele (a jeho dodavatele) negativně odpovězeno. Výstupem je defekční protokol, kde jsou uvedeny maximálně možné (sdělitelné) výstupy.*

K požadavku Ministerstva - Požadují dodání i originálních defekčních protokolů poddodavatelů, včetně popisu způsobu defektace, využívaných z testovacích zařízení a protokolů z těchto testů.

- *Dodavatel předkládá defekční protokoly od svého poddodavatele (případně vlastní vycházejících z podkladů poddodavatele). Originální defekční protokoly, včetně dalších popisů a výstupů z testů, jsou obchodním tajemstvím opravce (společnost Rafael) a Dodavatelé nejsou poskytnuty. Na tuto skutečnost jsme již upozornili v předcházejících nabídkách při realizaci se stejným poddodavatelem (a jeho dodavatelem).*

K požadavku Ministerstva - Požadují v souladu s ustanovením Rámcové smlouvy č. 165110280 čl. 5.2.10 vrácení náhradních dílu a ostatního materiálu, které byly na technice nahrazeny k VZ 5512 Lázně Bohdaneč.

- *Dodavatel tuto skutečnost prověřuje přes svého poddodavatele u opravce. V době podání této nabídky nemá oficiální stanovisko opravce. Tuto skutečnost oznámí nejpozději v Dodatku č. 1, který bude řešit opravu. Tak jak jsme informovali Zástupce Ministerstva, opravce (společnost Rafael) z důvodu své obchodní politiky nevrací neopravený materiál.*

Závěrečná ujednání:

Pro realizaci této nabídky platí podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 165110280 uzavřené mezi Ministerstvem a Dodavatelem dne 28. 04. 2017 a Dodatkem č. 1 ze dne 07. 11. 2017.

Tato nabídka je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích o 4 stranách a jedné příloze o 1 listu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Podepsáním této nabídky Ministerstvem se stává tato platnou a dnem jejího uveřejnění v registru smluv se stává účinnou.

27-12-2018
V Praze dne

27-12-2018
V Praze dne

TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.
TATRA
DEFENCE
VEHICLE
24152269
Kodaňská 521/57
101 00 Praha 10
www.tatradv.cz

MINISTERSTVO OBRANY
-05-