

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	87197 - 17	Rekonstrukce obvodového pláště a výměna oken na objektu 17.listopadu 861, Jičín
Objekt:	01	Hlavní budova včetně spojovacího krčku
Rozpočet:	02	Změnový list č. 2

Objednatel:	Město Jičín Žižkovo náměstí 18 50601 Jičín	IČO: 00271632 DIČ: CZ00271632
-------------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677 530 02 Pardubice	IČO: 25253361 DIČ:
-------------	---	-----------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 033 127,56
PSV	660 785,76
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 693 913,32

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 693 913,32 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	1 693 913,32 CZK
----------------------------	-------------------------

v Pardubicích dne 4.2.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			475 144,20	28
4	Vodorovné konstrukce	HSV			127 457,66	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			83 549,89	5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-34 188,99	-2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			221 880,00	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			159 284,80	9
713	Izolace tepelné	PSV			45 489,46	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			66 594,74	4
76782	Plášť budovy	PSV			32 634,40	2
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			516 067,16	30
Cena celkem					1 693 913,32	100