



A400P08XRXF7

OBJEDNÁVKA K PROVEDENÍ OPRAVY č. 1915350020007**ZHOTOVITEL**

Temposervis CZ a.s.
Točická 1964/34
140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 26707276
DIČ: CZ26707276

OBJEDNATEL

**Česká republika – Ministerstvo
obran**
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6,
čj.: 229215/04/006901/5879 č. spisu
1632/2004

Zastoupený jednatelem
Ing. Lukášem Zachem

Jejmž jménem jedná velitel útvaru

**VÚ 1535 Hranice
Hranická 457
753 01 Hranice**

Bankovní spojení:

**Bankovní spojení:
ČNB, Správa 701,
Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:**

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 165610093 ze dne 4. 5 2016 u Vás
objednáváme:

Provedení požadované opravy u vozidla Land Rover Discovery, VPZ 196-20-80.
Předpokládaná cena za provedení opravy je stanovena dle přiloženého nacenění a to
včetně DPH do: 270 358,51 Kč. Z důvodu časové náročnosti požadované opravy se
objednatel a zhotovitel dohodly, dle článku III. Odstavce 7. smlouvy o dílo č.
165610093, na termínu provedení opravy nejpozději do 30. 4. 2019.

Práce provedené nad rozsah této objednávky nebo překročení uvedeného finančního
limitu bez předchozího písemného souhlasu objednatele jdou k tíži zhotovitele.

Za objednatele vyřizuje:

V Hranicích 1. 02. 2019

V Praze 1. 2. 2019

Za objednatele

velitel útvaru

LK AUTOMONT s.r.o.

Kožušany 159 78375 Kožušany Tel.: [REDACTED]

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

(Bez posudku)

196 20-80 ze dne 24.04.2018

Strana K 1

ROZPIS NÁKLADŮ NA OPRAVU

Držitel voz.	:	Vojenský útvar Hranice	
Registrační značka	:	196 20-80	
Druh vozidla	:	OA, SUV, Dodávka	01
Výrobce	:	Land Rover	730
Typ	:	Discovery (..)(06.2002->) TD5 Comfort	057007
Druh laku	:	metalíza (2 vrstv.)	12AB
DAT-č-kód	:	01 730 057 007 0001	
Příplatková výbava	:	stupačka za.	13007
		kryt kola rezerv. (ocel ušlech.)	13407
		kryt kola rezerv. Softcover	13500
		zařízení přívěsu závěs.	14200

K opravě bude zapotřebí:

NÁHRADNÍ DÍLY:

ČDZ	ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET	Kč/ks	KČ
30511	HFB102270	RÁM SEDÁK PŘ. L.	1		
30811	HFA500310	RÁM OPĚRADLO SEDADLA PŘ. L.	1		
51910	ANR6643	ZARÍZENÍ PŘÍVĚSU ZÁVĚS. KPL.	1		
52530	ALR9701	PLECH ZA. SPO.	1		
52920		VÝZTUHA ZNAČKA REGISTR. ZA.	1		
54010	BHD700132	DVEŘE ZA.	1		
54092	BHB700051	ZÁVĚS DVEŘE ZA. SPO.	1		
54096	BHB700032	ZÁVĚS DVEŘE ZA. HOR.	1		
54311	FQR100570	ZÁMEK DVEŘE ZA.	1		
54630	CXB103080	LIŠTA RUKOJETI DVEŘE ZA. KPL.	1		
54710	MXC2519	EMBLÉM DVEŘE ZA.	1		
54721	FVH100110	BÁZE EMBLÉM DVEŘE ZA.	1		
55010	CQB101900	SKLO ZA.	1		
	LR078295	LEPICÍ SADA SKLO ZA.	1		
55030	CDB100230	TĚSNĚNÍ SKLO ZA.	1		
55611	XFB000730	SKUPINOVÁ SVÍTLNA ZA. L.	1		
55612	XFB000720	SKUPINOVÁ SVÍTLNA ZA. P.	1		
55651	XFM100310	DRŽÁK SVÍTLNÝ SKUPINOVÁ SVÍTLNA ZA. L.	1		
55652	XFM100310	DRŽÁK SVÍTLNÝ SKUPINOVÁ SVÍTLNA ZA. P.	1		
57030	KVI000030	STUPAČKA ZA. KPL.	1		
57210	DQC000180PMA	NÁRAZNÍK-KRYT ZA.	1		
57231	DQR101090	OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA. L.	1		
57232	DQR101080	OBLOŽENÍ NÁRAZNÍK ZA. P.	1		
57245	DPP100970	LIŠTA KRYCÍ NÁRAZNÍK ZA.	1		
57430	DQE000040	DRŽÁK NÁRAZNÍK ZA.	1		
57930	ASR1579	DRŽÁK KOLO REZERV./NOUZ.	1		

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

196 20-80 ze dne 24.04.2018

Strana K 2

ČDZ	ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET	Kč/ks	Kč
57950	STC50140	KRYT KOLO REZERV./NOUZ.	1		

VEDLEJŠÍ NÁKLADY:

ČDZ	NÁZEV	Kč
99050	NÁTĚR SPODKU VOZ.-MATERIÁL OCHR.	
99051	MATERIÁL K OCHRANĚ DUTIN	

MZDA ZA PRÁCI:

ČDZ	KO	Č.PRAC.POZ.	POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU	SO	Hod.	Kč
			VOZIDLO PRO SERVIS / OPRAVA PŘIPRAVIT	K		
30511	E	SPOTŘEBA PRÁCE	RÁM SEDÁK PŘ. L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT (SDRUŽ. PRÁCE)	K		
30811	E	78.85.11	RÁM OPĚRADLA SEDADLO PŘ. L. VYM.	K		
35520	A	SPOTŘEBA PRÁCE	KRYT PROSTORU LOŽNÉHO VYM.+ZAM.	K		
35641	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OBLOŽENÍ BOČNICE L. HOR. VYM.+ZAM.	K		
35642	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OBLOŽENÍ BOČNICE P. HOR. VYM.+ZAM.	K		
36460	A	SPOTŘEBA PRÁCE	KRYTINA PODLAH. STŘED. VYM.+ZAM.	K		
46210	A	SPOTŘEBA PRÁCE	AKUMULÁTOR VYM.+ZAM.	M		
50700	A	76.49.04	KRYTINA PODLAH. ZA. VYM.	K		
51910	E	SPOTŘEBA PRÁCE	ZARÍZENÍ PŘÍVĚSU ZÁVĚS. KPL. VYM.	K		
52530	E	SPOTŘEBA PRÁCE	PLECH ZA. SPO. VYM.	K		
52920	E	SPOTŘEBA PRÁCE	PODLOŽKA ZNAČKA REGISTR. ZA. VYM.+ZAM./VYMĚNIT	K		
54010	E	SPOTŘEBA PRÁCE	DVEŘE ZA. VYM. (VYMONT.)	K		
54092	E	SPOTŘEBA PRÁCE	ZÁVĚS DVEŘE ZA. SPO. VYM.+ZAM./VYMĚNIT (SDRUŽ. PRÁCE)	K		
54096	E	76.28.22	ZÁVĚS DVEŘE ZA. HOR. VYM.+ZAM./VYMĚNIT	K		
54210	A	SPOTŘEBA PRÁCE	TĚSNĚNÍ DVEŘE ZA. VYM.+ZAM.	K		
54213	A	SPOTŘEBA PRÁCE	TĚSNĚNÍ DVEŘE ZA. HOR. VYM.+ZAM.	K		
55410+A	SPOTŘEBA PRÁCE	SVÍTLNA ZA. OBA VYM.+ZAM.	E			
57030	E	76.10.39	STUPAČKA ZA. VYM.+ZAM./VYMĚNIT	K		
57210	E	SPOTŘEBA PRÁCE	NÁRAZNÍK-KRYT ZA. VYM.	K		
76201	A	SPOTŘEBA PRÁCE	KOLO OBĚŽNÉ ZA. L. VYM.+ZAM.	M		

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

196 20-80 ze dne 24.04.2018

Strana K 3

ČDZ	KO	Č.PRAC.POZ.	POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU	SO	Hod.	Kč
76202	A	SPOTŘEBA PRÁCE	KOLO OBĚŽNÉ ZA. P. VYM.+ZAM.	M		
77500	A	SPOTŘEBA PRÁCE	SYSTÉM VÝFUK. KPL. VYM.+ZAM.	M		
90590	A	SPOTŘEBA PRÁCE	MYTÍ VOZIDEL	K		
04253	I	SPOTŘEBA PRÁCE	DÍL ZA. D-SLOUPEK L. VNI. OPR.	K		
04254	I	SPOTŘEBA PRÁCE	DÍL ZA. D-SLOUPEK P. VNI. OPR.	K		
52011	I	SPOTŘEBA PRÁCE	BOČNICE L. VNI. OPR.	K		
52012	I	SPOTŘEBA PRÁCE	BOČNICE P. VNI. OPR.	K		
52520	I	SPOTŘEBA PRÁCE	PLECH ZA. HOR. OPR.	K		
52610	I	SPOTŘEBA PRÁCE	VÝZTUHA PLECH ZA. HOR. OPR.	K		
		I SPOTŘEBA PRÁCE	ZADNÍ ČÁST ROZPÍNÁKEM HEVEROVAT	K		

LAKOVÁNÍ:

DAT-Eurolak

ČDZ	SL	STUPEŇ	NÁZEV PRACOVNÍHO POSTUPU	MB	Hod.	Kč
		SPOTŘEBA PRÁCE	PŘÍPRAVA NA LAKOVÁNÍ			
		SPOTŘEBA PRÁCE	PŘÍPRAVA NA LAKOVÁNÍ			
			DODATEK K PLASTOVÝM DÍLŮM PŘÍSADA:			
		SPOTŘEBA PRÁCE	VYMONT. DÍL(Y) PŘEDLAKOVAT			
		SPOTŘEBA PRÁCE	PŘÍPR. VZORKU A ODSTÍNU LAKU (POČET: 1 KRÁT)			
		SPOTŘEBA PRÁCE	SLADĚNÍ ODSTÍNU NA MÍCH.ZAŘÍZ.			
52011	2	VNITŘ. DÍL	BOČNICE VNITŘ. ZA. L.	9		
52012	2	VNITŘ. DÍL	BOČNICE VNITŘ. ZA. P.	9		
52511	4	NOVÝ DÍL-S	PLECH ZA. KPL.	7		
53131	2	OPRAVA	D-SLOUPEK L.	8		
53132	2	OPRAVA	D-SLOUPEK P.	8		
54010	4	NOVÝ DÍL-M	DVEŘE ZA.	37		
57210	4	NOVÝ DÍL-K-R	NÁRAZNÍK-KRYT ZA.	33		

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

196 20-80 ze dne 24.04.2018

Strana K 4

VÝSLEDNÁ KALKULACE:

NÁHRADNÍ DÍLY:

Podle jednotlivého nastavení

Celkem

VEDLEJŠÍ NÁKLADY:

Podle jednotlivého nastavení

MZDA ZA PRÁCI:

Karoserie

Mechanika

Elektrika

Přípravný čas ke 100%

Celkem

LAKOVÁNÍ:

Mzda

Materiál (PPG Envirobase HP)

oprava

nový díl

KONSTANTA

KONSTANTA-K

Přípravný čas a materiál. konstanta pro plech 100%

Přípravný čas a materiál. konstanta pro plast 100%

konstanta demontovaný předlakovat

konstanta vzorový plech (počet: 1)

Lakovací materiál celkem

Lakování celkem

Kč

Předpokládané náklady na opravu bez DPH :

+ 21,00% DPH :

Předpokládané náklady na opravu vč. DPH :

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

196 20-80 ze dne 24.04.2018

Strana K 5


Upozornění: Změny cen vyhrazeny!
Stanovení přesného rozsahu a vyčíslení nákladů opravy je možné nejdříve po demontáži.
Tento rozpis nákladů je s přihlédnutím k předem stanovenému postupu opravy.

SLEVY / BONUSY:

ČDZ KO NÁZEV

Paušál na ND

Slevy / Bonusy bez DPH :
+ 21,00% DPH :
Slevy / Bonusy vč. DPH :



VÝSLEDNÉ-ČÁSTKY:

	BEZ DPH	DPH	VČ. DPH
Náklady na opravu			
- Slevy / Bonusy			
Upravené náklady na opravu	223436,79	46921,72	270358,51

Tato Kalkulace obsahuje údaje, které byly zpracovány a distribuovány na základě licence výrobců / dovozců vozidel.
(System DAT / Silver DAT II)

Význam symbolů:

+ = nová pozice z logiky opravy
* = ruční zadání uživatelem
! = odhad. cena, možná odchylka
A = čas podle tvaru vyboulení
FKZ = barevné provedení ND

= čas. norma:(ještě) bez dat výrobce
(= č. dílu není určeno pro objednávání
) = poslední NDC, výrobce již nedodává
? = cena podle podkladů
d = cena z DMS