

Střední škola Brno, Charbulova,

příspěvková organizace

Charbulova 1072/106

618 00 Brno

Věc : Navýšení ceny opravy kutru Seydelmann K 40

Při opravě kutru Seydelmann K 40 bylo zjištěno , že problémem kolísání otáček kutru nebyla jen vadná řídicí deska elektroniky, ale i vadné tacho dynamo RDC 208ME. Pro bezproblémový chod stroje bylo nutno toto tacho dynamo nahradit novým. Z tohoto důvodů došlo k navýšení ceny opravy z plánovaných 70.000,- Kč bez DPH na 97.825,- Kč bez DPH