

**LOGO**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace 260  
Dubí 3  
417 03

**Druh dokladu: 821**  
**Číslo objednávky: 82192010012**

**Rok: 2019**  
Ze dne: 25.02.2019

00080837  
CZ00080837

**Dodavatel:**

**CROY s.r.o.**  
Plzeňská 2599  
26901 RAKOVNÍK 1

Druh dokladu	821
Číslo dokladu	82192010012
Rok	2019
Dodací lhůta	25.02.2019
Způsob dopravy	B8/2/2019/Krob
Místo určení	
Vyřizuje	Krob Pavel

Dodací adresa:  
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace, provoz  
Chomutov  
Pražská 6  
430 01 Chomutov

Korespondenční adresa: Chomutov  
Pražská 6

Chomutov  
43001

Popis	Cena MJ	Počet	MJ	Cena celkem
Oprava spojky, výměna kompletní spojkové sady, spoj.válec+hřídel, demontáž+montáž+seřízení	162 104,97	1,00	ks	196 158,00

Orientační cena objednávky: 162 104,97

Vystavil: Havrlová Věra  
Tisk: 27.02.2019

.....  
razítko a podpis

Informace o politice EMS, BOZP a souvislosti se zavedením integrovaného systému řízení dle ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001 jsou k dispozici na [www.ksusv.cz](http://www.ksusv.cz). V prostorách naší organizace se řídte pokyny našeho zástupce. Vyhodnocení významných environmentálních aspektů je následující • Likvidace a odstraňování starých živičných povrchů. • Pokládka nových živičných povrchů. • Chemické odstraňování sněhu z povrchu silnic. • Inertní posyp silnic. • Manipulace s nebezpečným odpadem. Nejvyšší míry rizika BOZP v naší organizaci jsou • Dopravní nehoda nebo havárie ve veřejném dopravním provozu. • Činnosti spojené s obsluhou motorové pily v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami. V případě provádění stavební činnosti budete písemně seznámeni s riziky prostřednictvím stavbyvedoucího.