



VÝTAHY OSTRAVA SERVIS s.r.o.

Teslova 873/2, 702 00 Ostrava-Přivoz

tel: 596 611 111

e-mail: info@vityahy.cz

IČO: 29393728, DIČ: CZ29393728, bankovní spojení: [FIO, a.s.](https://www.fio.cz)

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 38569

Číslo cenové nabídky:

S 14-06-184

CENOVÁ NABÍDKA VÝTAHU

akce

Oprava výtahu v objektu FÚ Frýdek – Místek – výr.č. 311A
(odstranění rizik)

Datum: 8.7.2016

Vážení obchodní přátelé.

Zasíláme Vám cenovou nabídku včetně výkazu výměr dle specifikace z veřejné zakázky malého rozsahu č.j.62002/16/7332-50280-806176.

Výtah osobní, trakční o nosnosti 1000 kg – levý 310/B/94

<u>Technické parametry výtahu</u>	(OTAN 1000/0,63 – 6 / 6 - N/op)
- typ výtahu	: osobní, trakční
- nosnost	: 1000 kg
- dopravní rychlost	: 0,63 ms ⁻¹
- strojovna	: nad výtahovou šachtou
- rozměry výtahové šachty	: stávající
- prohlubeň	: stávající
- horní rozměry	: stávající
- dopravní zdvih	: cca 13m
- počet stanic	: 6
- počet nástupišť	: 6

Neshody:

materiálů

	cena práce vč.
bod 1 - dodávka a montáž tlačítka STOP v prohlubni výtahu	3
260,-	
bod 2 - úprava rev.jízdy dle EN 81.20	v ceně
rozvaděče	
bod 3 – větrání klece výtahu	obsaženo v bodě IZ
44	
bod 4 – označení poklopu dle ČSN	
256,-	
bod 5 – dodávka a montáž zámku do strojovny dle ČSN	
2 560,-	
bod 6 - kryt na omezovač rychlosti ve strojovně výtahu	1 250,-
bod 7 – dodávka a montáž tlačítka STOP na kleci výtahu	1 360,-
celkem.....	8 686,-

Rizika:

- Dodávka a montáž tlačítka STOP v dosahu stroje včetně kabeláže (bod 16c IZ) 3 560,-
- dodávku a montáž ventilátoru do klece výtahu (bod 44 IZ) 6 980,-
- dodávka a montáž nárazníků včetně podest (bod 56) 9 860,-
- dodávka a montáž vážení proti přetížení (bod 73 IZ) 5 690,-
- výměnu výtahového rozvaděče za nový mikroprocesorový AMSOFT s frekv.měníčem se zpět.vazbou+úprava výt.stroje pro ink.čidlo bod 62,64,66,67 IZ včetně propojení výtahu do řízení Duplex (levý a pravý výtah) 169 560,-

součástí výměny rozvaděče je výměna nebo úprava:

úprava elektroinstalace výtahové šachty a kabiny	45 960,-
výměna šachetních přivolávačů – NEREZ barevný displej ve všech patrech	19 630,-
výměna kabinové kazety – NEREZ brus s BST tlačítky a velkým TFT displejem	22 350,-
výměna osvětlení kabiny za nové LED diodové dle ČSN	4 980,-
- výměna HL. vypínače včetně úpravy el. instalace strojovny a šachty(bod 68 IZ)	15 630,-
- dodávka a montáž dorozumivacího zařízení GSM (bod 71 I.Z.)	součástí rozvaděče
- hlídání sledu fází (bod 69 I.Z.)	součást rozvaděče
- kontrola doby chodu motoru (bod 64 I.Z)	součást rozvaděče
- zařízení určující polohu kabiny ve strojovně (bod 77 IZ)	součástí rozvaděče
- nátěr klece výtahu, barva dle výběru objednavatel(světlý odstín).....	12 360,-
- výměna podlahové krytiny Altro v kleci výtahu	5 890,-
celkem	322 450,- Kč

Cenová nabídka za opravu OTAN 1000/0,63 - 6 / 6 :

El. dokumentace:.....	4 500,- Kč
Dodávka dílů na opravu:.....	268 500,- Kč
Demontáž a montáž.....	53 950,- Kč
Doprava.....	2 800,- Kč
Zkouška po opravě:.....	3 500,- Kč
<u>Likvidace odpadů</u>	<u>1 500,- Kč</u>
Celkem za opravu bez DPH :	334 750,- Kč
DPH dle platné legislativy	

Celkem za opravu výtahu vč. souvisejících prací bez DPH: 334 750,- Kč

DPH 21% 70 298,- Kč

Celkem za opravu výtahu a související práce vč. 21% DPH: 405 048,- Kč

Výtah osobní, trakční o nosnosti 1000 kg – pravý 310/A/94

<u>Technické parametry výtahu</u>	(OTAN 1000/0,63 – 6 / 6)
- typ výtahu	: osobní, trakční
- nosnost	: 1000 kg
- dopravní rychlost	: 0,63 ms ⁻¹
- strojovna	: nad výtahovou šachtou
- rozměry výtahové šachty	: stávající
- prohlubeň	: stávající
- horní rozměry	: stávající
- dopravní zdvih	: cca 13m
- počet stanic	: 6
- počet nástupišť	: 6

Pravý výtah 1000kg 6/6 :

Cena práce vč.materiálů

Neshody:

bod 1 - dodávka a montáž tlačítka STOP v prohlubni výtahu	3 260,-
bod 2 – úprava ovl. rev. jízdy dle EN 81.20	4 596,-
bod 3 – dodávka a montáž ventilátoru do klece výtahu (zap. Na svět.obvod)	6 980,-
bod 4 – označení poklopu dle ČSN	256,-
bod 5 – dodávka a montáž zámku do strojovny dle ČSN	2 560,-
bod 6 - montáž krytu na omezovač rychlosti ve strojovně výtahu	1 250,-
bod 7 – výroba a montáž krytu na odkl. kladku	4 360,-
celkem.....	23 262,-

Rizika:

bod 16c - dodávka a montáž tlačítka STOP v blízkosti stroje vč.kabeláže	3 560,-
bod 56 - dodávka a montáž nárazníků včetně podest	9 860,-
celkem	13 420,-

Cenová nabídka za opravu OTAN 1000/0,63 - 6 / 6 :

Dodávka dílů na opravu:.....	17 720,- Kč
Demontáž a montáž.....	16 962,- Kč
Doprava.....	1 300,- Kč
Zkouška po opravě:.....	1 500,- Kč
Celkem za opravu bez DPH :	37 482,- Kč
DPH dle platné legislativy	

Celkem za opravu výtahu vč. souvisejících prací bez DPH:37 482,- Kč
DPH 21 % 7 871,- Kč
Celkem za opravu výtahu a související práce vč. 21% DPH:45 353,- Kč

Dodávka a montáž

Termín realizace v případě podpisu smlouvy do konce měsíce července 2016 by byl od 10.9. do 30.9.2016.

Záruční doba






Záruční doba na dodané zařízení je v délce 48 měsíců. Výjimkou jsou zařízení a dodávky, na které poskytují záruku výrobci. U těchto výrobků a zařízení platí záruka v délce záruky výrobce a tato záruka počíná běžet dnem převzetí díla. Předáním a převzetím předmětu díla se rozumí den provedení úřední zkoušky ve smyslu platných předpisů.

Servisní činnost, záruční a pozáruční servis

Servisní činnost je zajišťována naší společností. (viz servisní smlouva č. 0078 / 2007)
Tato smlouva je přílohou cenové nabídky

Způsob platby

Dle smlouvy

Zakázku vyřizuje: 
Výtahy Ostrava Servis s r. o., Teslova 2, 702 00 Ostrava - Přívoz
Tel. : 
mobil: 
Fax : 
e-mail : 

****veškeré ceny jsou uvedené bez DPH!!***