



STAV-IZOL ISO spol. s r.o.  
Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc  
[www.stavizoliso.cz](http://www.stavizoliso.cz)

tel.: 5 [REDACTED]

držitel certifikátů: ISO 9001:2015

## Cenová nabídka

OBJEDNATEL : Universita Palackého Olomouc  
AKCE : Konvikt střecha  
PŘEDMĚT NABÍDKY : světlík - oprava plochy u světlíku  
LOKALITA : Olomouc, Universitní 225/3  
DATUM : 6.3.2019

### 1) Nabídková cena

Celkem cena za dílo : 65 200,-Kč

Cena je uvedena bez DPH.

### 2) Podklady pro zpracování cenové nabídky

Dle poptávky ze dne 1.3.2019, prohlídky a fotodokumentace zhotovitele.

### 3) Výměry izolací

Jedná se o opravy plochy v místech zatékání v místech styku prosklené části světlíku a falcované krytiny v místech vyústění ventilačních jednotek se strany proti výlezu na střechu. Plocha cca 22 m<sup>2</sup>

### 4) Návrh technického řešení

- překrytí rizikové části falcované krytiny v místech vývodu ventilačních jednotek mPVC folií s překrytím falců EPS 100 S tl. do 30 mm a separací z geotextilie
- po obvodu bude mPVC folie ukončena poplastovaným plechem r.š. do 200 mm, svisle okolo ventilačních jednotek rovněž poplastovaným plechem se zatměním.
- celková prohlídka falcovaných spojů v ploše pravé a levé strany střechy z pohledu od střešního výlezu, zatmělení a místní drobné opravy poškozených míst a zhodnocení možnosti jejich celkové opravy s pohledu vyspádování prosklené plochy
- k příloze nabídky zaslán situační výkres pro informaci objednatele s vyznačením opravy a stavu zatékání před opravou

### 5) Záruční podmínky

Na provedené opravy nebude poskytnuta záruka

### 6) Platnost cenové nabídky


Platnost CN je do 31.3. 2019

7) Termín realizace

Termín realizace je dle dohody s objednatel

S Pozdravem

06-03-2019



Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code.