



**Technická správa komunikací hlavního města Prahy
akciová společnost**

IČ 03447286, DIČ CZ03447286

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1



TSKRP007LJF5

Pointec s.r.o.
Plzeňská 1927
26601 Beroun - Město

<u>Váš dopis zn.</u>	<u>Číslo objednávky/PID</u>	<u>Vyřizuje / linka</u>	<u>Datum</u>
	A/0068/19/1130 TSKRP007LJF5	Garanič Martin	1.4.2019

Věc: Objednávka - Oprava klimatizačních jednotek - Řásnovka, Lihovarská, Bubenečská, Ostrovského

Oprava klimatizačních jednotek

Lihovarská - havarijní stav motorventilátoru - výměna

Ostrovského - havarijní stav motorventilátoru - výměna

Bubenečská - havarijní stav motorventilátoru vnitřní i vnější - výměna obou

Řásnovka - poškozené Cu potrubí (3m) plnění, talková zkouška kancelář 612

2 ks motorventilátoru havarijní stav - výměna

Ovladač klimatazační jednotky - nový

Termín dodávky: **30.4.2019**

Maximální celková cena (bez DPH): 65224.4,-Kč

Fakturu vystavte na adresu

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

akciová společnost

IČ 03447286, DIČ CZ 03447286

Řásnovka 8, 110 00 Praha 1

S pozdravem



Machala Jan Ing.

**110001 ředitel úseku předsedy
představenstva - GR společnosti**

zjištěné závady

Při servisní prohlídce byly zjištěny tyto závady, doporučujeme odstranit co nejdříve. Únik chladivý byl odstraněn ihned.

rozpočet opravy - odstranění zjištěných závad na klimatizaci					
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
1.101	odstranění netěsnosti na rozvodech chladiva jednotky LG FM25AH (kanceláře 611-614) - výměna Cu vedení 3bm, tlaková zkouška, vakuování, plnění okruhu chladivem, vyregulování okruhu, odzkoušení a zprovoznění				
1.102	doplnění chladiva R410A				
1.103	dusík - tlaková zkouška				
1.104	výměna motoru a ventilátoru vnitřní jednotky Toshiba RAS-18UKP-ES3 server, s.n.42600379				
1.105	motor+ventilátor Toshiba RAS-18UKP-ES3				
1.106	výměna motorventilátoru vnitřní jednotky LG MS12AQ.NB0, s.n.AMNW12GRBLO				
1.107	motorventilátor LG MS12AQ.NB0				
1.108	IR ovladač k jednotce MS09AH.N40				
1.109	doprava				
cena celkem bez DPH:					

závěr

Kontrolovaná zařízení jsou plně funkční (s výjimkou uvedených závad) a schopná dalšího provozu v souladu s uživatelskými manuály, zařízení byla nastavena na letní režim. Další prohlídka bude provedena dle SoD za 6 měsíců před zahájením chladicí sezóny.

V Berouně dne:	29.3.2019
Práce provedli:	Grubner, Paul, Rykr, Zítek, Orava, Neumann

pointec
 Pointec, s.r.o.
 Píseňská 1927, 266 01 Beroun
 IČ 27109771 | DIČ CZ27109771
 Tel.: 220 511 878
 www.pointec.cz

Daniel Stryk
 technická zařízení budov

zjištěné závady

Při servisní prohlídce byly zjištěny tyto závady:

1. Lihovarská 12 – hlučné ložisko motorventilátoru vnitřní jednotky (trvá od předchozí prohlídky)
2. Ostrovského - hlučné ložisko motorventilátoru vnitřní jednotky (trvá od předchozí prohlídky)
3. Bubenečská – hlučné ložisko motorventilátoru vnitřní i venkovní jednotky

rozpočet opravy zjištěných závad na klimatizacích 03/2019					
pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	cena celkem
1.101	Lihovarská - výměna motorventilátoru vnitřní jednotky				
1.102	motorventilátor Toshiba RAV SM-1407-CTP-E				
1.103	Ostrovského - výměna motorventilátoru vnitřní jednotky				
1.104	motorventilátor LG CS09AQ				
1.105	Bubenečská - výměna motorventilátoru vnitřní i venkovní jednotky				
1.106	motorventilátor LG CS12AF NH0				
1.107	motorventilátor LG S12AF UH0				
1.108	doprava po Praze				
cena za opravy celkem bez DPH:					

závěr

Kontrolovaná zařízení jsou plně funkční (s výjimkou uvedených závad) a schopná dalšího provozu v souladu s uživatelskými manuály, zařízení byla nastavena na zimní režim. Další prohlídka bude provedena dle SoD za 6 měsíců před zahájením chladicí sezóny.

Doporučujeme provést opravu – odstranění zjištěných závad co možná nejdříve.

V Berouně dne:	22.3.2019
Práce provedli:	Grubner, Petrakovič, Steinbach

Daniel Stryk
technická zařízení budov

pointec
Pointec, s.r.o.
Plzeňská 1927, 266 01 Beroun
IČ 27106771 | DIČ CZ27106771
Tel.: 220 511 678
www.pointec.cz