

Oprava 1 ks AD dveří, vnitřní vstup do vestibulu

Místo: Karviná, hlavní nádraží
Typ dveří: automatické dveře posuvné, 2 křídla

Položky	Počet ks	Cena za kus	Cena celkem
Servisní sada, typ: SP 802 L 805.420, která zahrnuje tyto položky: <i>motor kompletní, jednotka řízení, jednotka napájení, elektrozámek, programový přepínač, zdroj nouzový, stop tlačítko, optozávora, kabeláž</i>			43562
radar IXIO-L-DT1 černý			9640
veškeré práce včetně dopravy (soubor)			6400
Celkem bez DPH			59 602,00 Kč

Prosím, uveďte termín možné opravy.

Do 10-ti dnů od objednání

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 238965

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80314249-451e-4c4e-8fdc-7e7a4452a19f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2019 06:30:58



3de0f173-f1c1-411e-a119-ab2f56e13d80