

ProScan a.s.

Servis Jičín

Autorizovaný dealer SCANIA

Datum vystavení: 13.03.2019

Datum uskut. ZP: 13.03.2019

Datum splatnosti: 13.03.2019

Reference: /2003559 /KM:133270

Číslo zákazníka: 60618

Hasičský záchranný sbor Středočeského krajeJana Palacha 1970
272 01 Kladno 1
ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70885371 IČO: 70885371



RZ/SPZ:	2003559	Číslo podvozku	2003559	Držitel:	THT Polička s.r.o.
Typ vozidla:	P114	Datum 1.registrace:	29.11.2004	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	924	Stav km-hod:	133270	Servisní smlouva.:	
Datum dodání:	13.03.2019	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
		Scania Assist.Case No:		GOP:	

Kód	Popis práce / Náhradní díly	Množství	Jedn. cena	Sleva	DPH	Cena bez DPH
	* Rozpočet opravy :					
	- výměna brzdového obložení vč.brzd.bubnů kol zadní nápravy					
	- výměna ráčny samostavu brzd LZ kola					
	- výměna spojovací tyče řízení přední nápravy					
	- výměna napínací kladky řemene motoru					
	- výměna předního uložení kabiny vozidla					
	R-BRZDOVÉ OBLOŽENÍ 10"/00	2,00 ks	2 930,00	10,00%	21%	5 274,00
	BUBEN BRZDOVÝ 10"	2,00 ks	5 113,00	10,00%	21%	9 203,40
	BRZDOVÁ RÁČNA LEVÁ	1,00 ks	11 405,00	10,00%	21%	10 264,50
	SPOJOVACÍ TYČ-PŘ.POHON	1,00 ks	21 043,00	10,00%	21%	18 938,70
	KLADKA NAPINACÍ	1,00 ks	7 893,00	10,00%	21%	7 103,70
	ULOŽENÍ KABINY PŘEDNÍ	2,00 ks	655,00	10,00%	21%	1 179,00
	BRZDOVÉ OBLOŽENÍ VYMĚNIT	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	BRZDY TEST NA VÁLCOVÉ ZKUŠEBNĚ BRZD	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	RÁČNU BRZD VYMĚNIT	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	SPOJOVACÍ TYČ VYMĚNIT	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	KLEMA ULOŽENÍ KAB.DEM.MONT.	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	POUZDRO ULOŽENÍ VYMĚNIT	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	NAPÍNÁNÍ ŘEMENE VYMĚNIT	1,00 ks	0,00		21%	0,00
	PRÁCE CELKEM	11,20 h	1 350,00	20,00%	21%	12 096,00
	Mezisoučet					64 059,31
	Spotřební materiál				21%	725,76
	Zaokrouhleno				0%	0,07

ProScan a.s.
Konecchlumského 1072
Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Servis Tel.:
Servis Mob: Bank: Raiffeisenbank a.s.
IČO: 25964992
DIČ: CZ25964992
zapsána v OR Krajským soudem
v Hradci Králové oddíl B, vložka 2235CZK acc.:
EUR acc.:
IBAN CZK:
IBAN EUR:
SWIFT code:

Datum vystavení: 13.03.2019
 Datum splatnosti: 12.04.2019

Reference: /2003559 /KM:133270

Fakturační adresa: Číslo zákazníka: 60618

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Jana Palacha 1970
 272 01 Kladno 1
 ČESKÁ REPUBLIKA

DIČ: CZ70885371

Doručovací adresa:




RZ/SPZ:	2003559	Číslo podvozku	2003559	Držitel:	THT Polička s.r.o.
Typ vozidla:	P114	Datum 1.registrace:	29.11.2004	Výrobce:	SCANIA
Číslo zakázky:	924	Stav km-hod:	133270	Servisní smlouva:	
Datum uskut. ZP:	13.03.2019	Č. dodacího listu:		Obj. přijal:	
Datum objednávky:	13.03.2019	Scania Assist.Case No:		GOP:	

			Základ daně	64 785,14
				13 604,86
0	0,07	0,00	Celková cena	78 390,00
21	64 785,07	13 604,86	Měna	CZK

Podmínky Scania:

1. Díl byl prokazatelně zakoupen v autorizované síti Scania subjektem, který díl reklamuje
2. Díl byl použit pro model Scania, na který je určen
3. Instalace dílu proběhla dle dílenské příručky a dle dalších informací pro daný model Scania
4. Při instalaci byla použita výhradně technologie Scania
5. V případě potřeby finálního seřízení je k dispozici autentický protokol o nastavení potřebných hodnot
6. Řešení záruky se vztahuje výlučně na fyzickou výměnu samotného dílu, nikoliv na náklady s tím spojené



ProScan a.s.
 Konecchlumského 1072
 Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
 Servis Tel.:
 Servis Mob.:

Bank: Raiffeisenbank a.s.
 IČO: 25964992
 DIČ: CZ25964992
 zapsána v OR Krajským soudem
 v Hradci Králové oddíl B, vložka 2235

CZK acc.:
 EUR acc.:
 IBAN CZK:
 IBAN EUR:
 SWIFT code:

