

KRYCÍ LIST K OBJEDNÁVCE č.j.:SNPCS 02493/2019

Středisko č.: 

Cena: 256.149,74Kč včetně DPH

Dodavatel ~~JE~~ – ~~NENÍ~~ v insolvenční

~~JE~~ – ~~NENÍ~~ plátce DPH

Podléhá uveřejnění v Registru smluv: ANO – ~~NE~~ (nehodící se škrtněte)

Odůvodnění:

Na základě kontroly objektu Rynartice č.p.39 po zaplavení (škodní události, jež byla nahlášena), bylo zjištěno, že došlo ke kompletnímu promáčení levé strany objektu. Po proběhlém průzkumu a měření vlhkosti zasaženého objektu je nutné provést vysokoteplotní vysoušení, které zasažený objekt a jeho jednotlivé stropní nosné konstrukce a obvodové + nosné konstrukce (zdi) hloubkově vysuší. Tímto krokem dojde k zamezení vzniku plísní a dalších chorobných látek, jež by se mohli po čase v objektu vyskytnout v následku se špatným vysoušením, které by neprovedla odborná firma.

Je proto nutné použít odborné vysoušení pomocí vysoušecích technologií (sond a jiných vysokoteplotních vysoušečů), které zajistí dokonalé vysoušení zasažených částí objektu.

Tyto náklady budou uplatňovány na pojistném plnění.

Realizace vyhotovení vysokoteplotního vysoušení bude vyhotovena nejpozději do 8.4.2019.

Celková cena nepřesáhne částku 256.149,74,00Kč včetně DPH cle přiložené cenové nabídky ze dne 01.03.2019.

Vyjádření ke zvolenému dodavateli: realizace opravy zhotovitelem je zadána na přímo, vzhledem k nutnosti co nejrychlejšímu zahájení vysoušení objektu Rynartice č.p.39. Dodavatel byl zvolen TVG Č.R. s.r.o., který dle platného výpisu z ARES, má platný živnostenský list a odbornou klasifikaci 4399 – Ostatní specializované stavební činnosti j. n.

Způsob výběru dodavatele (hodící se zaškrtněte):

~~přímé zadání~~

~~poptávkové řízení – výběr ze 3 dodavatelů~~

~~specifické zadání (e-tržiště, lesnické práce)~~

přímé zadání na základě výjimky ředitele za Směrnice Správy NP č. 27, o zadávání veřejných zakázek

Místo uložení dokumentace k poptávkovému řízení: 

dne: 5.4.2019 podpis zam. pověřeného vyřízením 

Příkazce operace = vedoucí oddělení/ředitel odboru/ředitel sekce:

Výkon: 

Částka: _____

Výkon: _____

Částka: _____

Výkon: _____

Částka: _____

dne: _____ podpis: 

Správce rozpočtu = ředitel odboru ekonomiky:

č. objednávky ze Seiwinu: _____

dne: _____

podpis: _____



Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel Správy NPČŠ
Pražská 457/52
407 46 Krásná Lípa

Váš dopis značky / ze dne

č j. / spisová značka

datum

vyřizuje / telefon / e-mail

SNPCS 02495/2019

05.04.2019

M.Šlapák, DiS.
412 354 039

Věc: Žádost o výjimku ze směrnice č.27

Vážený pane řediteli,

na základě článku 10, odstavce 2, směrnice č.27, Vás tímto žádám o udělení výjimky z této směrnice, a to na uzavření objednávky na vyhotovení vysokoteplotního vysoušení objektu Rynartice č.p.39, které je nutné učinit vzhledem k hlášené pojistné události. Hlavním předmětem objednávky je provedení vysokoteplotního vysoušení objektu Rynartice č.p. 39, které je nutné provést na základě vzniku škodní události, kdy došlo k prasknutí vodovodní baterie, která následně objekt vytopila a voda zasáhla celou polovinu objektu a to jak zděné= nosné a nenosné části objektu, tak i stropní konstrukce, které jsou zároveň pochozími a to mezi I.PP a I.NP.

O výjimku žádám, neboť v případě neprovedení odborného, může dojít k technickému znehodnocování majetku a to vzhledem k neodbornému vysoušení a následnému výskytu plísní a jiných bakterií, které by se po neodborném zásahu v objektu mohli začít po čase projevat.

Tato realizace vysokoteplotního vysoušení je neodkladná a to vzhledem k možnosti dalšího využití objektu a k zajištění vyhovujícího a bezproblémového užívání objektu.

Jelikož dle shora citované směrnice zadání této zakázky povoluje ředitel Správy NPČŠ, obracím se na Vás s žádostí o toto svolení. Jedná se o mimořádnou situaci, kde je rozhodující rychlost provedení vysokoteplotního vysoušení zasazených stavebních částí objektu.

Dovolím si předpokládat, že pokud by nedošlo k realizaci tohoto vysoušení, objekt by byl neodborně vysušen a tím by se tyto následky mohli do budoucna projevit a to výskytem plísní a jinými dalšími nežádoucími projevy vlhkosti, jež zasáhla konstrukce objektu.

Realizační společnost na provedení vysokoteplotního vysoušení byla doporučena ČPP pojišťovnou, jelikož je jejím smluvním partnerem. Náklady na vysokoteplotní vysoušení budou uplatňovány na pojistném plnění, kdy je tato škodní událost vedena u ČPP pojišťovny pod CPU 2194003580.

Vážený pane řediteli, děkuji za pochopení výše uvedených důvodů a udělení výjimky na uzavření objednávky bez uskutečněného poptávkového řízení

S pozdravem a díky

Martin Šlapák, DiS.

Investiční a stavební referent

Udělují / neudělují Vám výjimku ze směrnice č.27 a se zadáním prací předem vybranému dodavateli souhlasím / nesouhlasím.

Ing. Pavel Benda, Ph.D. – ředitel Správy NPČŠ

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU
ČESKÉ ŠVÝCARSKO



TVG Č.R. s.r.o.
K Pérovně 1513/10
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 259 19 117

Váš dopis značky / ze dne	č. j. / spisová značka	datum	vyřizuje / telefon / e-mail
	SNPCS 02493/2019	5.4.2019	M.Šlapák, DiS. 412 354 039

Věc: Vysokoteplotní vysoušení objektu na základě škodní události v objektu Rynartice č.p.39

Objednáváme u Vás vyhotovení teplotního vysoušení objektu, jež byl vytopen na základě prasklé vodovodní baterie. Práce budou probíhat na zasaženém objektu Rynartice č.p.39. Celková výše za vysoušení bude uplatňována na základě škodní události nahlášené a vedené pod ČPU 2194003580.

Celková cena na vyhotovení teplotního vysoušení objektu nepřesáhne částku 256.149,74Kč včetně DPH.

Termín realizace vyhotovení teplotního vysoušení objektu Rynartice č.p.39 je stanoven do 8.4.2019.

Tyto náklady budou uplatňovány na pojistném plnění.

S pozdravem

parku
Mgr. Miléna Nagelová
referentka grantů, vedoucí oddělení
ekonomiky

Cenové nabídky + dokumentace

Správa Národního parku
České Švýcarsko

Pražská 457/52
CZ-407 46 KRÁSNÁ LÍPA U
RUMBURKA

Tel.:
E-mail:

Nabídka č.: 3150 - 11203

Datum vystavení: 01.03.2019
Obch.zástupce:
Referent: K
Zákazník č.:
Tel. zákazník:
Fax zákazník:
Projekt č.:
Strana:

Věc: **Pronájem přístrojů na vysoušení -
ČPU 2194003580, poj. ČPP, a.s., Rynartice č.p.39, Rynartice -
Jetřichovice.**

Vážení,

tímto Vám nabízíme pronájem přístrojů na vysoušení ve výše uvedeném objektu dle
našich aktuálních všeobecných podmínek uvedených na webové adrese: w

Položka	Množství	Název	Cena za jednotku bez DPH	Cena za položku bez DPH	DPH
1	1,00kpl	Paušální částka: - vč. pronájmu vysoušecích zařízení (5x turbína pro vysoušení - zvukově tepelných izolací, 4x infrapanel, 14x infralampa, 27x keramická tyč, 5x odvlhčovač s čerpadlem, 7x ventilátor) - vč. kontrolního měření - vč. výpočtu spotřeby elektrické energie - vč. vyhotovení závěrečné zprávy z vysoušení	153.573,00	153.573,00	2
2	1,00kpl	Pracovní čas	14.000,00	14.000,00	2
3	1.200,00km	Doprava: Praha - Rynartice (4x tam a zpět)	15,00	18.000,00	2

Platební podmínky:

14 dní splatnost

Celková částka za vysoušení činí Kč 185.573,- bez DPH.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Aby bylo umožněno nepřetržité vysoušení, musí být sběrná nádrž kondenzátu 1 - 2 krát denně vyprázdněna. Tyto práce vykonává nájemce, majitel, popř. stavební firmy sama. Neplatí v případě instalace kondenzačních odvlhčovačů s čerpadlem pro odvod kondenzátu do kanalizace v místě vysoušení. Pokud přístroje nebudou takto vyprazdňovány a sběrná nádrž přeteče, nemůže naše společnost nést zodpovědnost za škody tímto vzniklé. Naše firma rovněž nenese zodpovědnost za škody způsobené nevhodnou manipulací v případě kondenzačních odvlhčovačů vybavených čerpadlem.

Za případné trhliny nebo deformace na částech budovy (okna, dveře, dřevěná podlaha, podlahové krytiny atd.), které se vyskytnou nebo vyskytly po ukončení našich vysoušecích prací, nenese naše firma záruky. V případě zájmu o přesouvání movitých věcí (nábytku, apod.) z naší strany za účelem

Strana 2 z nabídky 11203

Položka	Množství	Název	Cena za jednotku bez DPH	Cena za položku bez DPH	DPH
---------	----------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----

provedení instalace našich zařízení, nenese naše firma za případné škody způsobené na těchto věcech žádnou zodpovědnost.

Dodržení doby schnutí vyžaduje chod přístrojů 24 hodin denně. Náklady na elektrickou energii je možné na požádání vyčíslit. Náklady za spotřel.energie nese nájemce.

Neoprávněné vypnutí přístroje, časté otevírání oken či dveří a nevyprazdňování zásobníku vody může vést k překročení doby vysoušení, popřípadě ke zvýšení nákladů.

Při poškození přístroje musí být naše firma na tuto skutečnost ihned upozorněna.

Efektivní vysoušení vyžaduje dokonalé uzavření vysoušeného prostoru a temperování na mín. 15° C.

Po dobu pronájmu odpovídá za předmět nájmu nájemce.

Předpokladem úspěšného vysušení je zabránění vniknutí další vlhkosti do vysoušených prostor.

Důrazně upozorňujeme na to, že naše nabídka platí pouze v případě, kdy je odstraněna příčina vzniku vlhkosti a je zabráněno vzniku další vlhkosti do vysoušených prostor.

Dojde-li na vlhkých zdech k tvorbě plísní, je nutno danou oblast omítky seškrábat a nastříkat přípravkem proti plísním, popř. si tuto činnost vyžádat od našeho obchodně-technického poradce. V opačném případě může dojít k prodloužení doby vysoušení.

V případě potřeby fotodokumentace z místa havárie, je třeba na tuto skutečnost upozornit našeho obchodně-technického poradce ještě před začátkem vysoušecích prací.

Výše uvedený rozpis nájmu představuje denní náklady na vysoušení.

Pokud si zákazník nepřeje zprovoznit zařízení při instalaci, další náklady spojené s jejich pozdějším zprovozněním mu budou účtovány.

Hodnoty vlhkosti získané odporovým a chemickým měřením jsou pouze orientační a zodpovědnost za případnou deformaci podlahové krytiny je plně v zodpovědnosti podlaháře.

Sběrné nádoby kondenzátu je třeba po vyprázdnění vracet pouze do kondenzačních odvlhčovačů, ze kterých byly vyjmuty. V opačném případě může dojít k přetečení.

Při vracení půjčených zařízení samozávozem, je třeba nejprve telefonicky nahlásit ukončení nájmu našemu obchodnímu zástupci. V opačném případě bude nájem za daná zařízení zastaven až v den telefonátu našemu obchodnímu zástupci.

Při ztrátě nebo zcizení zařízení bude hrazen nájem až do dne potvrzení přijetí nového zařízení na firmě naším obchodním zástupcem nebo připsáním stanovené finanční náhrady na náš bankovní účet TVG Č.R. s.r.o.

V případě instalace dalších přístrojů neuvedených v počátečním potvrzení zakázky, potvrzuje zákazník úhrady nájmu těchto přístrojů podepsáním nájemního listu.

Podmínkou úspěšného vysoušení je vytvoření vzdálenosti min. 50 cm mezi nábytkem a stěnami ze strany zákazníka.

Pokud vyžadujete uvedení čísla Vaší objednávky na naší faktuře pro její proplacení, je nutné zaslat Vaší objednávku odpovídající Vámi potvrzeným podmínkám v našich dokumentech (Potvrzení zakázky, Protokol z měření a Nájemní list) na naši e-mailovou adresu nejpozději do 5 dnů od ukončení nájmu zařízení. V opačném případě bude naše naše faktura odeslána bez čísla Vaší objednávky.

V případě Vašeho zájmu o fakturaci vysoušecích prací se sníženou sazbou DPH je nutné písemně zažádat o zaslání formuláře čestného prohlášení, který musí být Vámi podepsán a z naší strany obdržén minimálně 7 dní před ukončením vysoušecích prací. V opačném případě budou veškeré vysoušecí práce účtovány se základní sazbou DPH.

Při individuálním, tj. jiném než optimálním, způsobu vysoušení je možnost, že nedojde k vysoušení daného prostoru, případně poškození stavebních materiálů.

Případné cenové zvýhodnění je platné pouze v případě dodržení maximální odhadované doby vysoušení nebo při kompletním vysoušení na hodnoty standardní a vyhovující.

Poskytnutá záloha na zařízení je nevratná a bude zúčtována v závěrečné faktuře.

V případě fakturace na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, než je uvedena v potvrzení zakázky, je nutno podepsat dohodu o přistoupení k závazku.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury si smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a náklady za právní zastoupení.

Před začátkem instalace musí být u právnické osoby potvrzeno naše potvrzení zakázky ve složení: podpis zaměstnance s podpisovým právem, jméno tiskace, razítko, parafa na každé straně. V opačném případě nemusí být zakázka provedena.

Vzhledem k výskytu škváry, násypu a jiných materiálů ve skladbě stropu a podlahy upozorňujeme,

Strana 3 z nabídky 11203

Položka	Množství	Název	Cena za jednotku bez DPH	Cena za položku bez DPH	DPH
---------	----------	-------	-----------------------------	----------------------------	-----

že

po vysušení může dojít k výskytu zbytkové vlhkosti.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě vysoušení podlahových konstrukcí, chceme poukázat na to, že při nutnosti případných následných prací spojených s pokládkou podlahové krytiny musí být toto nejprve zkontrolováno podlahářem.

Pro zajištění optimálního způsobu vysoušení konstrukcí podlah nebo mazanin/potěrů je nutné v každé vysoušené místnosti zprůchodnit oblast spáry podlahy po obvodu až na základovou desku za účelem zajištění cirkulace vzduchu v konstrukcích podlah a oklepání vlhké omítky až na cihlu. V opačném případě může dojít k prodloužení doby vysoušení, případně poškození konstrukce podlah. V případě vysoušení zvukově-tepelné izolace o omezené vzduchové propustnosti izolačního materiálu (např. polystyrenbeton, pěnobeton, násyp), může dojít k zůstatku zbytkové vlhkosti v daném materiálu. Infrapanely musí být umístěny min. 50 cm od sebe, min. 10 cm od zdi a min. 30 cm od podlahy. Infralampy musí být umístěny min. 50 cm od sebe, min. 10 cm od zdi a min. 30 cm od podlahy.

Děkujeme za Váš zájem o naše služby.

S pozdravem za náš tým DRY*STAR

tel.: +420 602 111 100

TVG Č.R. s. r.o.
K pérovně 1513/10
102 00 Praha 10

IČ: 000 100 000

Správa Národního parku
České Švýcarsko

Pražská 457/52
CZ-407 46 KRÁSNÁ LÍPA U
RUMBURKA

Tel.:
E-mail:

Nabídka č.: 3152 - 11206

Datum vystavení: 01.03.2019
Obch.zástupce:
Referent: Kos
Zákazník č.:
Tel. zákazník:
Fax zákazník:
Projekt č.:
Strana:

Věc: Přípravné práce před začátkem vysoušení -
ČPU 2194003580, poj. ČPP, a.s., Rynartice č.p.39, Rynartice -
Jetřichovice.

Vážení,

tímto Vám nabízíme přípravné práce před začátkem vysoušení ve výše uvedeném objektu
dle
našich aktuálních všeobecných podmínek uvedených na webové adrese: www.drystar.cz

Nedílnou součástí této nabídky je rozpočtový list dle přílohy.

Položka	Množství	Název	Cena za jednotku bez DPH	Cena za položku bez DPH	DPH
1	1,00 kpl	Paušální částka za přípravné práce před začátkem vysoušení	26.121,00	26.121,00	

Platební podmínky:

14 dní splatnost

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktur účtujeme penále ve výši 0,1 % za každý den
prodlení a náklady na právní zastoupení.

Děkujeme za Váš zájem o naše služby.

S pozdravem za náš tým DRY*STAR

TVG Č.R. s. r.o.
K pérovně 1513/10
102 00 Praha 10

SOUPIS PRACÍ

Stavba

správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa

Místo: Rynartice 39, Rynartice

Datum: 01.03.2019


Zadavatel: správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52

Projektant:

Uchazeč: DRYSTAR, [redacted]

Zpracovatel: TVG, ČR, s.r.o. K Pěrovně
1513/10, Praha 10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
9	K	7752P1311	Práce a dodávky HSV				26 121,00
10	K	7761P4111	Plovoucí podlaha laminátová-demontáž	m2	15,000	35,00	525,00
6	K	7625P2911	Demontáž lepeného koberece	m2	12,000	45,00	540,00
8	K	7667P7111	Demontáž OSB desek v podlaze, pokoj 1NP	m2	12,000	40,00	480,00
13	K	7301P5211A	Demontáž kuchyňské linky spodní i horní	m	5,770	300,00	1 731,00
5	K	7301P5211	Demontáž bojleru v koupelně, přízemí	kus	1,000	750,00	750,00
7	K	7643P0111	Demontáž radiátorů před osekáním omítek 1NP, přízemí	kus	3,000	110,00	330,00
12	K	6121P1311	Demontáž dřevěného parapetu bez poškození okna	m	4,000	150,00	600,00
11	K	6121P3111	Lokální oškrábání štuky stropu před vysoušením /kuchyně, wc1, WC2, koupelna, technická místnost/	m2	32,000	95,00	3 040,00
14	K	9971P1114	Lokální osekání omítky do 3 cm tl. na cihlu /koupelna, kuchyně, pokoj, WC/	m2	12,500	250,00	3 125,00
3	M	001	Vykližení suší z 1NP a přízemí, odhad 2 pracovníků, nábytek, plovoucí podlaha)	hod	10,000	350,00	3 500,00
15	M	001002	Doprava Praha - Rynartice 2 osoby tam a zpět, vč pracovního času	km	300,000	25,00	7 500,00
16	M	001003	Odvoz sutě, poplatky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			Ubytování 2 osoby, 1 noc	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lipa

KSO:

Místo: Rynartice 39, Rynartice

Zadavatel:

správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52

Uchazeč:

DRYSTAR, Ing. Emil Kríž

Projektant:

Zpracovatel:

TVG, ČR, s r o. K Pěrovně 1513/10, Praha 10

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

26 121,00
0,00

26 121,00

DPH zakl. přenesená

sniž. přenesená

Základ daně

0,00

26 121,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

26 121,00



V Praze dne: 28.2.2019

DR
HV

NÁVRH TECHNOLOGIE VYSOUŠENÍ

Adresa vysoušení:	Rynartice č.p.39, Rynartice - Jetřichovice
Pojištěný:	Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa
	te: [redacted] e mail: [redacted]
Poškozený:	Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, Krásná Lípa
	Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
Pojišťovna:	ČPP, a.s.
ČPU:	219 400 35 80
Odpovědný likvidátor:	Dan [redacted]
Typ nemovitosti:	RD, starší dům
Skladba podlahy a stropu	přízemí dlažba (plovoucí podlaha), 1NP koberec (dlažba) OSB deska, násyp
Skladba obvodových stěn:	cihla cca do 60 cm tl. stěny
Skladba obvodových příček:	cihla

Zasažené místnosti:

Místnost	Vlhkost stěn	Š (m)	D (m)	V (m)	m ²	Ve ntil. .	Airsec s čerp.	Turbína	Infra lampa	Infrap anel	Výhř.t yče	Poznámka
1NP												
Pokoj s koupelnou Přízemí	125-165	4,35	3,2	2,6	13,92	1	1			4		demontáž koberec a OSB.
WC 1	95-154	0,97	1,9	2,6	1,84	1						2/1
Koupelna	130 165	2	5,1	2,6	10,20	1	1	2	12			(4 tyče na lampy), 8 otvorů, demontáž bojleru, osekání omítky
WC 2	120-155	1,18	1,88	2,6	2,22	1		1	2		3	4/2
Techn.místnost	90-156	1,33	1,88	2,6	2,50	1	1	1				4/2
Kuchyně	150-165	5,62	4,81	2,6	27,03	2	2	1			24	demontáž plovoucí podl., osekání stěny, D kuch. linky (6 otvorů)
Celkem m ² , ks					57,71	7	5	5	14	4	27	

Legenda

A- AIRSEC 165, V - Ventilátor , IT -turbína pro vysoušení podlahových izolací, VOD - vodní oddělovač,

Za standardní a vyhovující jsou považovány v průměru hodnoty (do max 40 dig při měření sondou, kuličkou do 80 dig). Měřeno bylo přístrojem Gann Hydromete RTU 600. Detailní hodnoty viz příložená fotodokumentace. Stěny byly měřeny kuličkou a podlaha měřena v dilataci pomocí sond).

Předpoklad doby vysoušení:	do 21 dní v případě plného zatížení jističe. Po 14 dnech od zahájení vysoušení bude provedeno první kontrolní měření
Elektrina k dispozici:	40A hl. jistič




Informace k vysoušení:
Došlo k zatečením z 1NP do přízemí. Zateklo skrz podlahu (lepený koberec, OSB deska), trámy, násyp. Jsou poškozené omítky stěn, klenby. Nutno demontovat lepený koberec, OSB desky na podlaze v pokoji. Dále je nutno osekát lokálně zasaženou omítku v kuchyni, koupelně z důvodu hloubkového vysoušení stěn pomocí výhřevných tyčí, infralamp, infrapanelů. Dále je nutné kompletně demontovat vlhkou kuchyňskou linku, bojler v koupelně, radiátory a zasažené parapety. Provede se vysoušení násypu stropu v kuchyni, WC, tec. místnosti a koupelně navrtáním a vhněním suchého vzduchu do skladby stropu. Zachráníme tím kompletní bourací práce dlažeb, trámů, násypu.



Přílohy:	1, cenová nabídka ze dne 28.2.2019
	2. Fotodokumentace

V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat na tel: 602 515 400 nebo na email: kriz@drystar.cz, drystar@tvig.cz

Děkujeme Vám za zájem o naše služby a věříme, že s naší nabídkou budete spokojeni. Zaručujeme Vám už nyní promptní a korektní vyřízení Vaší případné objednávky.




Zpracoval:	DRYSTAR - TVIG Č.R. s.r.o., K Pérovně 1513/10, 102 00 Praha 10, I [redacted]
	Ing [redacted] říz
	Tel: [redacted]
	Email: [redacted]






DSC_206

DSC_207



DSC_208



DSC_209


DSC_210



DNC_224



DNC_225




DNC_227




DNC_228



DNC_229



DNC_230



DNC_231



DNC_232




DNC_233



DNC_234




DNC_235




DNC_236



DAC 219




DAC 220




DAC 222




DAC 221




DAC 223



DAC 224



DAC 225




DAC 226



DAC 227



DAC 228




DAC 229




DAC 239



DAC 240



DAC 241



DAC 238



DAC 236



DAC 237



DAC 242



DAC 244



DAC 243



DAC 245



DAC 247




DAC 248



DAC 220



DAC 221



DAC 222




DAC 223




DAC 224



DAC 225




DAC 226



DAC 227



DAC 228




DAC 229



DAC 230




DAC 231



DAC_200



DAC_204



DAC_206



DAC_207



DAC_208



DAC_209



DAC_210



DAC_211



DAC_212



DAC_213




DAC_214




DRC 234



DRC 237



DRC 238



DRC 239



DRC 240



DRC 241



DRC 242



DRC 243



DRC 244



DRC 248



DRC 249




DRC 247



09C-248



09C-249



09C-250



09C-247



09C-251



09C-252