

Nabídka na poskytování služby – BO

na základě požadavkového listu na BO č. 4/2019 – VÚ 662401

1966240120026

podle dohody č. 175110189

| | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------|
| Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Jehož jménem jedná: [redacted] Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: | | Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. Jehož jménem jedná: na základě plné moci [redacted] Kontaktní osoba: Telefon: Fax: E-mail: | |
| Typ/modifikace techniky: | AUT. T810 6x6.1R VALNÍK | Uživatel techniky: | VÚ 6624 Olomouc |
| Evidenční číslo: | 655-22-66 | Dislokace techniky: | Olomouc |
| Rok výroby: | 2008 | [redacted] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> | |
| SOJ ano/ne; rozsah: | Ano – konečná kontrola | Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon (pevná, mob.):</i> | |

Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Přetěsnění olejového víka nádrže, opakovaná závada (po záruce). Odstranění úniku oleje z diferenciálu 2.ZN. Výměna tlumičů pérování. Oprava plachty valníku. Dle KZ č. 1/2019 ze dne 11.3.2019. **Online přístup TATRA DEALER PORTAL (technické informace a návody) 4-0630-MLT/02 Katalog náhradních dílů 01-0650-CZE/03 Návod k obsluze.**

Místo: Provozovna poskytovatele, tj. [redacted]

Termín (doba) ukončení poskytování služby: Do 3 měsíců od potvrzení nabídky a dodání vozidla do podniku ve Šternberku.

Nabídková cena

| Poskytovatel: | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|-------------|
| Druh nákladů: | Stručný popis | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena celkem |
| Náklady na vlastní výkony: | Výměna předních tlumičů 3Nh; Výměna zásuvky zimního startu 2Nh; Výměna uložení kabiny 3Nh; Výměna krycího plechu odpojovače AKB 1Nh; Výměna víka palivové nádrže 0,5Nh; Výměna krytů kol 1Nh; Výměna pneumatik 6Nh; Přetěsnění zátky diferenciálu 1Nh; Natržená plachta nástavby 2Nh; Výměna celního lanka 1Nh. | [redacted] | 20,5Nh | [redacted] |
| Materiálové náklady: | Výměna pneumatik – materiál | [redacted] | 6 | [redacted] |
| | 455110010 Zásuvka ZAB 24 V | [redacted] | 1ks | [redacted] |
| | 2072980244 Kryt odpojovače úplný | [redacted] | 1ks | [redacted] |
| | Kryt pojišťovací 2030394394 | [redacted] | 1ks | [redacted] |
| | 5003058070 Podložka přítlačná | [redacted] | 4ks | [redacted] |
| | 7420920437 Matice samosvorná | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Plech kola 2074120254/2256G | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Víčko paliva FARMA TW01689 | [redacted] | 1ks | [redacted] |
| | Šroub 5003101643/2256G | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Ložisko 5010629760/2256G | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Teleskopický tlumič CPO 68043714/1 | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Podložka 2051014084 | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Podložka 2051013954 | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| | Matice TW00117 | [redacted] | 2ks | [redacted] |
| Kooperace: | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|
| Ostatní náklady: | Doprava materiálu | | 1 | |
| | Ostatní náklady (odečtena cena za defekci, která již byla uhrazena VÚ662401) | | 1 | |
| Subdodavatel (.....) | | | | |
| Náklady na vlastní výkony: | | | | |
| Materiálové náklady: | | | | |
| Kooperace: | | | | |
| Ostatní náklady: | | | | |
| Celkem bez DPH: | | | | 53 453,65 |

Nabídková cena celkem 53 453,65 Kč bez DPH, 64 678,917 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele pro věci technické: [redacted]

titul, jméno, příjmení, telefon

Ve Šternberku dne: 12.4.2019

V Olomouci dne: [redacted]

Za poskytovatele: [redacted]

(el. podpis)

Za objednatele: [redacted]

Velitel útvaru (hodnost, titul, jméno, příjmení, el., podpis)

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (platí pro smlouvy nad 50 000,- Kč bez DPH).

*) nehodící se škrtněte

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

[redacted] 12. dubna 2019

