

Aktualizace údajů o zařízeních k 31. 12.

| Pol. č. | Výrobce | Typ | Počet | Výrobní číslo | Rok výroby | Požární klapky počet ks | Filtr/řemen | Adresa umístění jednotky | Záruka do (v případě, že není uvedeno datum, zařízení není v záruce) | Datum poslední kontroly |
|---------|-----------------------------|--------------------------|-------|---------------|------------|-------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | Cassette GEKO | GCS2.UWW.K15 | 2 | nečitelné | 2009 | 0 | AVX13*780 | České mládeže 456, Liberec | | |
| 2 | LENNOX | CWC040 | 7 | nečitelné | 2009 | 0 | AVB 13*560 | České mládeže 456, Liberec | | |
| 3 | HACI | BDA 1200T - dveřní clona | 1 | 120224018 | 2011 | 0 | kapsový filtr | České mládeže 456, Liberec | | |
| 4 | ACSON | AWM15 GW AXAA-R | 1 | | 2011 | 0 | AVX 13 * 650 | České mládeže 456, Liberec | | |
| 5 | VZT a rekuperátor Systemair | TOPVEX SX/TX 03-06 | 1 | 20150508 | 2015 | nezjištěno | kapsový filtr 700x453x430/200mm/ 11 šikmých kapes-1ks(M5) + kapsový filtr 700x453x430/200mm/ 11 šikmých kapes-1ks(F7) | Mírové náměstí 72/5, Bílina | | |
| 6 | Jan Hřebec - C.I.C | H050-WXXM | 1 | 14352E/2016 | 2016 | nezjištěn | kapsový filtr, 2ks 287x592x360/6-G4, 2ks 402x592x360/5 - G4 | Dubská 3094/1, Teplice | | |