
From: xxxxx <xxxx@feec.vutbr.cz>

Sent: Friday, March 29, 2019 7:07 AM

To: 'xxxxx' <xxxxxx@lxgroup.cz>

Subject: RE: Kontrola provozuschopnosti PO dveří + systému skrápění, T10,12,14

Dobrý den,

Na základě zaslaných cenových nabídek u vás objednávám provedení uvedených úkonů.

S pozdravem

xxxxxx

Správa areálu Technická – SAT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Technická 10, BRNO, 616 00

Tel: 541 14xxxx

Mob: xxxxx

xxxx@feec.vutbr.cz



From: xxxxx <xxxxx@lxgroup.cz>

Sent: Thursday, March 28, 2019 2:10 PM

To: xxxx <xxxx@feec.vutbr.cz>

Subject: Kontrola provozuschopnosti PO dveří + systému skrápění, T10,12,14

Dobrý den pane inženýre,
dle dohody zasílám cenové nabídky na roční periodické revize PO dveří na objektech T10,T12, T14.
Na Kontrolu provozuschopnosti jsme schopni nastoupit do 2 - 3 týdnů po objednávce.

Děkuji a srdečně zdravím

--

xxxxxx

LX servis Group s.r.o.

Horácké nám.7

621 00 Brno

Mobil:+420 xxxxx

xxxxx@lxgroup.cz



Tento e-mail byl zkontrolován na viry antivirovým softwarem AVG.

www.avg.cz

ODBĚRATEL :

stav : D 30.06.2019

Název firmy : Vysoké učení technické v Brně

Kont.osoba :

Adresa : Správa areálu Technická - SAT
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Technická 10, 616 00 Brno

IČ : 00216305

DIČ : CZ00216305

Tel. :

E-mail : @feec.vutbr.cz

Cenová nabídka č. : 190073

Místo a datum zpracování : Brno 5. březen 2019

NÁZEV AKCE : Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů HASIL - rok 2019
VUT FEKT, Technická 10, Brno

Číslo zakázky :

Cena CN celkem bez DPH : 22 935 Kč



190073

LX servis Group s.r.o.
Horácké nám. 1469/7
621 00 Brno

IČ: 017 68 182

DIČ: CZ 017 68 182

Zapsáno v OR KS v Brně,
oddíl C, vložka 79285

Pol.	Počet [ks]			Požární odolnost	typ	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	Montáž / doprava Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH	
	L	P	Σ			Šířka	Výška	Šířka	Výška										
	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]	[mm]												
1	77		77							kontrola provozuschopnosti 77 ks požárních uzávěrů á 265,-Kč/ks						 kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů HASIL		
doprava	1		1							doprava a cestovné							 doprava	
			0															

78

CELKEM cena bez DPH	22 935 Kč
CELKEM vč DPH 21%	27 751 Kč

POZNÁMKY :

Počty kusů odpovídají archivní prováděcí dokumentaci a výrobním výkresům jednotlivých pozic - požárních uzávěrů. Přesný stav bude případně aktualizován při provedení roční periodické kontroly provozuschopnosti. Předmětem nabídkové ceny je prohlídka a seřízení požárních uzávěrů, včetně příslušenství (kování, zámků, samozavírače, paníkové kování, samočinný vodní skrápěcí systém) Cena neobsahuje opravy a náhradní díly, které vyplynou z provedené Kontroly provozuschopnosti. Společnost LX servis Group s.r.o. je oprávněna zajišťovat montáže a servis výrobků a.s. HASIL, a to včetně provádění a revizí systému samočinného vodního skrápění (nedílná část požárních uzávěrů)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :

Termín dodání :

Do 2 - 3 týdnů od data přijetí závazné objednávky.

Platby :

Bez zálohy při podpisu SoD, splatnost DD 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční Kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční Kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejším haváriím.

Pokud nebude pravidelně prováděna Kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně. V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživateli nebezpečí nepokrytí pojistné události pojistovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 4 týdny ode dne zpracování cenové nabídky.

Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

LX servis Group s.r.o.
Horácké nám. 1469/7
621 00 Brno
tel. +420
e-mail: @lxgroup.cz

ODBĚRATEL :
 Název firmy : Vysoké učení technické v Brně
 Kont.osoba :
 Adresa : Správa areálu Technická - SAT
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 Technická 10, 616 00 Brno
 IČ : 00216305
 DIČ : CZ00216305

stav : D 30.06.2019

Cenová nabídka č. : 190074
 Místo a datum zpracování : Brno 5. březen 2019



190074
 LX servis Group s.r.o.
 Horácké náměstí 1469/7
 621 00 Brno
 IČ: 017 68 182
 DIČ: CZ 017 68 182
 Zapsáno v OR KS v Brně,
 oddíl C, vložka 79285

NÁZEV AKCE : Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů HASIL rok 2019
 VUT FEKT, Technická 12, Brno

Tel. :
 E-mail : @feec.vutbr.cz

Číslo zakázky :

Cena CN celkem bez DPH : 111 255 Kč

Poř. číslo	Počet [ks]			Požární odolnost	typ	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	Montáž / doprava Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka [mm]	Výška [mm]	Šířka [mm]	Výška [mm]									
	1	169				169												
2	46		46							kontrola provozuschopnosti samočinného vodního skrápění, 46 ks á 1.390,- Kč /ks			 revize samočinného skrápění 46 ks				
doprava	1		1							doprava a cestovné			 doprava				
			0		-													

216

CELKEM cena bez DPH	111 255 Kč
CELKEM vč DPH 21%	134 619 Kč

POZNÁMKY :

Počty kusů odpovídají archivní prováděcí dokumentaci a výrobním výkresům jednotlivých pozic - požárních uzávěrů. Přesný stav bude případně aktualizován při provedení roční periodické kontroly provozuschopnosti. Předmětem nabídkové ceny je prohlídka a seřízení požárních uzávěrů, včetně příslušenství (kování, zámky, samozavírače, panikové kování, samočinný vodní skrápěcí systém). Cena neobsahuje opravy a náhradní díly, které vyplývají z provedené kontroly provozuschopnosti. Společnost LX servis Group s.r.o. je oprávněna zajišťovat montáže a servis výrobků a.s. HASIL, a to včetně provádění a revizí systému samočinného vodního skrápění (nedílná část požárních uzávěrů)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :

Termín dodání :
 Do 2 - 3 týdnů od data přijetí závazné objednávky.

Platby :
 Bez zálohy při podpisu SoD, splatnost DD 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi požární bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu). Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR. Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejším haváriím.

Pokud nebude pravidelně prováděna kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně.

V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojišťovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukcí PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 4 týdny ode dne zpracování cenové nabídky.

Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.

Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky.

Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

LX servis Group s.r.o.
Horácké náměstí 1469/7
621 00 Brno
tel. +420
e-mail: @lxgroup.cz



ODBĚRATEL :
 Název firmy : Vysoké učení technické v Brně
 Kont.osoba :
 Adresa : Správa areálu Technická - SAT
 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 Technická 10, 616 00 Brno
 IČ : 00216305
 DIČ : CZ00216305

stav : D 30.06.2019

Cenová nabídka č. : 190075
 Místo a datum zpracování : Brno 19. listopad 2018



190075
 LX servis Group s.r.o.
 Horácké náměstí 1469/7
 621 00 Brno
 IČ: 017 68 182
 DIČ: CZ 017068 182
 Zapsáno v OR KS v Brně,
 oddíl C, vložka 79285

NÁZEV AKCE : Kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů rok 2019
 VUT FEKT, Kolejní 7/9 VTPPL

Tel. :
 E-mail : @feec.vutbr.cz

Číslo zakázky :

Cena CN celkem bez DPH : 33 200 Kč

Poř.	Počet [ks]			Požární odolnost	typ	Stavební otvor		Světlost		Popis výrobku	Zárubeň - rám / Systém	šířka ostění [mm]	Zasklení	Povrchová úprava	Příslušenství	Výrobek Kč/ks	Montáž / doprava Kč/ks	Nabídková cena celkem Kč bez DPH
	L	P	Σ			Šířka	Výška	Šířka	Výška									
	[mm]	[mm]	[mm]			[mm]												
vrata ocelová velká	4		4							kontrola provozuschopnosti 4 ks požárních ocelových uzávěrů á 2840,- Kč/ks			 kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů ocelových vrat				
vrata ocelová	5		5							kontrola provozuschopnosti 5 ks požárních ocelových uzávěrů á 2590,- Kč/ks			 kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů ocelových vrat				
dveře	24		24							kontrola provozuschopnosti 20 ks požárních ocelových a dřevěných uzávěrů á 265,-Kč/ks			 kontrola provozuschopnosti požárních uzávěrů ocelových vrat				
doprava	1		1							doprava a cestovné			 doprava				
			0														

34

CELKEM cena bez DPH	33 200 Kč
CELKEM vč DPH 21%	40 172 Kč

POZNÁMKY :

Předmětem nabídkové ceny je prohlídka a seřízení požárních uzávěrů, včetně příslušenství (kování, zámky, samozavírače, panikové kování, samočinný vodní skrápěcí systém)
 Cena neobsahuje opravy a náhradní díly, které vyplynou z provedené Kontroly provozuschopnosti.
 Společnost LX servis Group s.r.o. je oprávněna zajišťovat montáže a servis výrobků a.s. HASIL, a to včetně provádění a revizí systému samočinného vodního skrápění (nedílná část požárních uzávěrů)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY :

Termín dodání :
 Do 2 - 3 týdnů od data přijetí závazné objednávky.

Platby :
 Bez zálohy při podpisu SoD, splatnost DD 30 dní.

Požární dveře a požární uzávěry otvorů patří mezi Požárně bezpečnostní zařízení (dále jen PBZ). Musí být neustále v provozuschopném stavu, protože jejich funkčnost vytváří předpoklady pro účinnou ochranu života a zdraví osob i majetku.

Pro správnou funkci PBZ je nutná jejich pravidelná běžná údržba provozovatelem podle Průvodní dokumentace výrobce, kterou předáváme s výrobkem (Návod na obsluhu a běžnou údržbu).
 Mimo standardní běžné údržby a seřizování je pro PBZ předepsána vyhláškou 246/2001 Sb. periodická roční kontrola provozuschopnosti PBZ. Tato kontrola v souladu s Průvodní dokumentací výrobce potvrzuje funkčnost požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů a prokazujete se jí Státnímu požárnímu dozoru v souladu se zákonem 133/85 Sb. o Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

V rámci péče o funkčnost našich výrobků tuto roční Kontrolu provozuschopnosti PBZ zajišťujeme na celém území ČR.

Jsme při ní schopni mimo odborné prohlídky včas identifikovat a odstranit začínající poruchy a předejít tak rozsáhlejším haváriím.

Pokud **nebude** pravidelně prováděna Kontrola provozuschopnosti PBZ, jedná se o porušení zákona č. 133/85 Sb. o požární ochraně.
V případě, kdy se prokáže, že periodické kontroly PBZ nebyly prováděny a dojde k požáru, vystavuje se uživatel nebezpečí nepokrytí pojistné události pojistňovnou.

Z hlediska dodavatele upozorňujeme, že zásahy do našich výrobků a konstrukci PBZ, provedené jinou osobou než dodavatelem nebo k této činnosti jím autorizovanou osobou, budou mít za následek ztrátu záruky.

Ceny uvedené v tabulce jsou kalkulovány bez DPH a platí 4 týdny ode dne zpracování cenové nabídky.
Nabídka je kalkulována pro jednu ucelenou dodávku. Při rozdělení zakázky do více etap bude cena upravena o násobky dopravy.

Tato cenová nabídka nemusí být definitivní, k případným úpravám může dojít následně po technickém upřesnění Vaší zakázky nebo změnou zadávacích podmínek a termínů.
Při případném dalším jednání s námi uvádějte, prosím, číslo cenové nabídky.
Děkujeme Vám za projevenou přízeň a důvěru a těšíme se na další obchodní spolupráci.

S pozdravem

LX servis Group s.r.o.
Horácké náměstí 1469/7
621 00 Brno
tel. +420
e-mail: @lxgroup.cz

