

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
automobilní oddělení
Dobrovského 1935, 356 15 Dolní Rychnov

JID: PCR19ETRPO27785915

KRPK-18549-5/ČJ-2019-1900AO

Dolní Rychnov 12. března 2019
Počet stran: 1

Technická specifikace a požadované vlastnosti předmětu VZ

OPRAVA AUTOBUSU KAROSA C954.1360 B70315

Poř. číslo	Požadované údaje	Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč VZ	
Technická specifikace			
Značka a model	Autobus KAROSA C954.1360 VIN: TMKC413603M007331, RZ 1P0 9707		
Požadovaný úkon	Oprava brzdného retardéru (výměna statoru)		
Náhradní díly, značka dílů, cena bez DPH	25993,- Kč; KAROSA-IBISAC		
Ostatní náklady nutné k odstranění závady (cena práce, dalšího materiálu a náklady na dopravu do opravárenského zařízení) – cena bez DPH	43200,- Kč; zelená stb. SOKOLOV		
Vozidlo je odstaveno v objektu automobilního oddělení Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, ul. Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov. Zadavatel veřejné zakázky je schopen autobus dopravit do opravárenského zařízení, na vlastní náklady, pouze v teritoriu obcí Sokolov a Dolní Rychnov => náklady na dopravu mimo výše uvedená teritoria je nutné započítat do celkové ceny veřejné zakázky. Vozidlo je pojízdné, ale z důvodu neplatné technické kontroly (závada na retardéru) není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích.			
Cenová nabídka			
	Bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Cena celkem	129 183,-	27 127,-	156 311,-

