

DODATEK č. 5
ke Smlouvě na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku,
uzavřené dne 12.5.1997

Město Rakovník, Husovo nám. 27, Rakovník

zastoupené starostou města

IČO: 244 309, není plátcem DPH

bankovní spojení

(dále jen objednatel)

a

Firma Miloš Jansa, Husova 1712, Brandýs nad Labem

zastoupená

IČO 10217118, DIČ

bankovní spojení

(dále jen dodavatel)

se dohodli na tomto dodatku Smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku, uzavřené dne 12.5.1997 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek II. smlouvy ze dne 12.5.1997 ve znění dodatku č. 3 ze dne 28.2.2000 a dodatku č. 4 ze dne 5.2.2001 zní s účinností ode dne 1.1.2002 takto:

Vykonavatel se zavazuje provádět:

1) kontrolní činnost:

a) pravidelnou technickou prohlídku řadičů tří SSZ (1-3) jednou za rok v ceně 12020,- Kč

b) pravidelnou technickou revizi řadičů tří SSZ (1-3) jednou za dva roky v ceně 21620,- Kč

2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednavatele a odstranění závad uvedených v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dle rozsahu práce, spotřeby materiálu a dalších nákladů dohodou. Při výpočtu ceny se bude vycházet ze základní částky 280,- Kč za opravy venkovní výstroje a u ostatních prací 480,- Kč za odpracovanou hodinu.

Ostatní články Smlouvy na provádění servisu světelné signalizace v Rakovníku ze dne 12.5.1997 ve znění dodatku č. 3 ze dne 28.2.2000 a dodatku č. 4 ze dne 5.2.2001 zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčeny.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a vykonavatel dva stejnopisy.

Dodatek č. 5 je platný ode dne jeho podpisu.

V Rakovníku dne: 11.2.2002