

VÝZVA K PLNĚNÍ č. 001/19

k Rámcové dohodě č. 227/45/30/2019-8129

(Syst. č. NEN N006/19/V00012198)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejíž jménem jedná:

náčelník [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: [redacted]

Fakturační adresa: Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

jako „objednatel“ na straně jedné

a

SPAME, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45259

Sídlo: Okružní 1263/215, 796 01 Prostějov

IČO: 26916631

DIČ: CZ26916631

Jejíž jménem jedná: Ing. Jaromil Spáčil

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence:

SPAME, s.r.o.

Okružní 1263/2156

796 01 Prostějov

jako „zhotovitel“ na straně

na základě Rámcové dohody č. 227/44/30/2019-8129 (NEN syst. č. N006/19/V00004995) ze dne 3. 4. 2019 realizují tuto rámcovou dohodu následující výzvou k plnění:

Specifikace dílčího plnění:

Oprava 15 ks zvedáků terčů MRZ1-PV1:

- v. č. **155/2006** – neustále se zvedá a padá, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **169/2006** – nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **172/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **176/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **180/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **193/2006** – padá rameno terče, nesvítí světlo, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **198/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **201/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **214/2006** – vypadává proudová ochrana, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **215/2006** – samovolně se sklápí, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **217/2006** - vypadává proudová ochrana, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **218/2006** – padá rameno terče, nesvítí světlo, špatně se zvedá, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **220/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **228/2006** - vypadává proudová ochrana, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1;
- v. č. **233/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou – hlásí poruchu, výměna antény PT1 a snímače zásahů SZm1.

Oprava 3 ks zvedáků terčů VRZ1-PV1:

- v. č. **548/2006** – nekomunikuje s řídicí jednotkou, nejde ovládat ani ručním ovladačem;
- v. č. **553/2006** - nekomunikuje s řídicí jednotkou;
- v. č. **572/2006** – vadný snímač polohy;

Místo plnění: **Součinnostní střelnice** [redacted] [redacted]


Datum zahájení dílčího plnění: **7. 5. 2019**

Datum ukončení dílčího plnění: **24. 5. 2019**

Celková cena za dílčí plnění nepřesáhne: **138 257,02 Kč s DPH**

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

V



V

