

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA ČÍSLO: CVOZ093-8280-01/2019

Číslo zakázky objednatele sp.zn. SpMO 1542/2019-8280/51/6

Počet stran: 1

Přílohy: 1/7

Zhotovitel: Temposervis CZ, a.s.
Točická 1964/34
140 00 Praha 4 - Krč

IČ: 26707276
DIČ: CZ26707276

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
v zastoupení
VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
60162694
CZ60162694

IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Fax / E-mail: [REDACTED]

Místo plnění služby: LK AUTOMONT, Kožušany 159, 783 75 Kožušany, Jan Skořepa DiS., tel. 774 363 340, 585 754 761

Osoba pověřená převzetím služby: [REDACTED]


Termín plnění: Po dohodě s osobou pověřenou převzetím služby, nejpozději do Spracovních datů po předání vozidla zhotoviteli a sepsání protokolu o převzetí, či zakázkového listu na provedení díla.

| Poř. číslo | Popis služby | MJ | Počet MJ celkem | Cena za MJ v Kč s DPH | Cena za MJ celkem v Kč s DPH |
|------------|--|--------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| | Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 165610093 ze dne 4.5.2016. | | | | |
| 1 | Oprava vozidla LR DISCOVERY 4, VPZ: [REDACTED] VIN: [REDACTED] dle rozpisu nákladů na opravu viz příloha dílčí objednávky Výměna předních brzdových kotoučů a destiček. Výměna zadních brzdových kotoučů a destiček. Vycištění, promazání, seřízení brzd. | služba | 1 | 30 101,74 | 30 101,74 |
| 2 | Oprava vozidla LR DISCOVERY 4, VPZ: [REDACTED] VIN: [REDACTED] dle rozpisu nákladů na opravu viz příloha dílčí objednávky. Výměna spoileru zadních-pátých dveří včetně brzdového světla a ostřikovače stěrače. | služba | 1 | 29 143,43 | 29 143,43 |

Cena celkem v Kč s DPH [21%] včetně všech nákladů. 59 245,17

Slovy: padesátdevět tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých 17/100.
Cena celkem v Kč s DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná

Právní úprava: platební, fakturační, dodací a záruční podmínky:
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí Rámcovou smlouvou o dílo č. 165610093 ze dne 4.5.2016.



LK AUTOMONT s.r.o.

Kožušany 159 78375 Kožušany Tel.: 607100000 Fax: 585754761

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

(Bez posudku)

1TD2496 ze dne 28.03.2019

Strana K 1

ROZPIS NÁKLADŮ NA OPRAVU

Držitel voz. : TEMPOSERVIS
 TOČITÁ 1964/34
 PSČ / Město : 140 00 PRAHA 4
 Registrační značka :
 Druh vozidla : OA, SUV, Dodávka 01
 Výrobce : Land Rover 730
 Typ : Discovery 5 (10.2016->) SD4 HSE 071026
 Id. č. voz. / VIN :
 Druh laku : Mica (2 vrstv.) 35AB
 DAT-€-kód : 01 730 071 026 0001

K opravě bude zapotřebí:

NÁHRADNÍ DÍLY:

| ČDZ | ČÍSLO DÍLU | NÁZEV DÍLU | POČET | Kč/ks | Kč |
|-------|------------|---------------------------|-------|-------|----------|
| 54790 | LR083201 | SPOILER STŘEŠNÍ | 1 | | 12944,40 |
| 55350 | LR085575 | TRYSKA OSTRÍKOV. SKLA ZA. | 1 | | 934,00 |
| 55900 | LR085686 | SVĚTLO BRZD. TŘETÍ | 1 | | 3283,25 |

MZDA ZA PRÁCI:

| ČDZ | KO | Č.PRAC.POZ. | POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU | SO | Hod. | Kč |
|-------|----|----------------|--|----|------|--------|
| 17490 | T | 12.90,16 | ŘÍD. JEDNOTKA DOTÁZAT SE | M | 1,00 | 700,00 |
| 46210 | A | SPOTŘEBA PRÁCE | AKUMULÁTOR VYM.+ZAM. | E | 0,40 | 280,00 |
| 54520 | A | SPOTŘEBA PRÁCE | SPOD. OBLOŽENÍ DVEŘE ZA. VÝKLOP. SPO. VYM.+ZAM. | K | 0,30 | 210,00 |
| 54790 | E | SPOTŘEBA PRÁCE | SPOILER STŘEŠNÍ VYM. | K | 0,40 | 280,00 |
| 55231 | A | SPOTŘEBA PRÁCE | RAMÉNKO STĚRAČE ZA. VYM.+ZAM. (SDRUŽ. PRÁCE) | K | 0,10 | 70,00 |

LAKOVÁNÍ:

DAT-Euroлак

| ČDZ | SL | STUPEŇ | NÁZEV PRACOVNÍHO POSTUPU | MB | Hod. | Kč |
|-----|----|----------------|---|----|------|--------|
| | | SPOTŘEBA PRÁCE | PŘÍPRAVA NA LAKOVÁNÍ VYMONTOVANÉ PLASTOVÉ DÍLY PŘÍSADA: | | 0,80 | 560,00 |
| | | SPOTŘEBA PRÁCE | VYMONT. DÍL(Y) PŘEDLAKOVAT | | 0,40 | 280,00 |
| | | SPOTŘEBA PRÁCE | PŘÍPR. VZORKU A ODSTÍNU LAKU (POČET: 2 KRÁT) | | 0,60 | 420,00 |
| | | SPOTŘEBA PRÁCE | SLADĚNÍ ODSTÍNU NA MÍCH.ZAŘÍZ. | | 0,30 | 210,00 |

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

██████████ ze dne 28.03.2019

Strana K 2

| ČDZ | SL | STUPEŇ | NÁZEV PRACOVNÍHO POSTUPU | MB | Hod. | Kč |
|-------|----|--------------|--------------------------|----|------|--------|
| 54790 | 4 | NOVÝ DÍL-K-R | SPOILER STŘEŠNÍ | 19 | 1,10 | 770,00 |

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

ze dne 28.03.2019

Strana K 3

VÝSLEDNÁ KALKULACE:

NÁHRADNÍ DÍLY:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Podle jednotlivého nastavení | 17161,65 |
| + 2,00% Drobné díly | 343,23 |
| Celkem | 17504,88 |

MZDA ZA PRÁCI:

| | | | |
|---------------|---------------------------|---|----------------|
| Karoserie | 0,80 Hod. x 700,00 Kč/HOD | = | 560,00 |
| Mechanika | 1,00 Hod. x 700,00 Kč/HOD | = | 700,00 |
| Elektrika | 0,40 Hod. x 700,00 Kč/HOD | = | 280,00 |
| Celkem | 2,20 Hod. | | 1540,00 |

LAKOVÁNÍ:

| | | | |
|------|---------------------------|---|---------|
| Mzda | 3,20 Hod. x 700,00 Kč/HOD | = | 2240,00 |
|------|---------------------------|---|---------|

| | | | |
|--|----------------------|---|---------|
| Materiál (PPG Envirobase HP) | | | |
| nový díl | 19 MB x 115,97 Kč/MB | = | 2203,43 |
| KONSTANTA | | = | 772,15 |
| Přípravný čas a materiál. konstanta pro plech 100% | | | |
| Přípravný čas a materiál. konstanta pro plast 100% | | | |
| konstanta demontovaný předlakovat | | = | 534,26 |
| konstanta vzorový plech (počet: 2) | | = | 166,00 |

| | | |
|--------------------------|---|---------|
| Lakovací materiál celkem | = | 3675,84 |
|--------------------------|---|---------|

| | |
|-----------------|---------|
| Lakování celkem | 5915,84 |
|-----------------|---------|

Kč

| | | |
|---|---|-----------------|
| Předpokládané náklady na opravu bez DPH | : | 24960,72 |
| + 21,00% DPH | : | 5241,75 |
| Předpokládané náklady na opravu vč. DPH | : | <u>30202,47</u> |

U p o z o r n ě n í: Změny cen vyhrazeny!

Stanovení přesného rozsahu a vyčíslení nákladů opravy je možné nejdříve po demontáži.

Tento rozpis nákladů je s přihlédnutím k předem stanovenému postupu opravy.

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

ze dne 28.03.2019

Strana K 4

SLEVY / BONUSY:

| ČDZ | KO | NÁZEV | CENA | % | KČ |
|-----|----|------------------------|----------|------|---------|
| | | Paušál na ND | 17504,88 | 5,00 | 875,24 |
| | | Slevy / Bonusy bez DPH | | | 875,24 |
| | | + 21,00% DPH | | | 183,80 |
| | | Slevy / Bonusy vč. DPH | | | 1059,04 |

VÝSLEDNÉ-ČÁSTKY:

| | BEZ DPH | DPH | VČ. DPH |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Náklady na opravu | 24960,72 | 5241,75 | 30202,47 |
| - Slevy / Bonusy | 875,24 | 183,80 | 1059,04 |
| Upravené náklady na opravu | 24085,48 | 5057,95 | 29143,43 |

Tato Kalkulace obsahuje údaje, které byly zpracovány a distribuovány na základě licence výrobců / dovozců vozidel.
(System DAT / Silver DAT II)

Význam symbolů:

+ = nová pozice z logiky opravy
* = ruční zadání uživatelem
! = odhad. cena, možná odchylka
A = čas podle tvaru vyboulení
FKZ = barevné provedení ND

= čas. norma:(ještě) bez dat výrobce
(= č. dílu není určeno pro objednávání
) = poslední NDC, výrobce již nedodává
? = cena podle podkladů
d = cena z DMS

LK AUTOMONT s.r.o.

Kožušany 159 78375 Kožušany Tel.: 607100000 Fax: 585754761

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

(Bez posudku)

ze dne 28.03.2019

Strana K 1

ROZPIS NÁKLADŮ NA OPRAVU

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|--------|
| Držitel voz. | : | TEMPOSERVIS | |
| | : | TOČITÁ 1964/34 | |
| PSČ / Město | : | 140 00 PRAHA 4 | |
| Registrační značka | : | 5B4 4036 | |
| Druh vozidla | : | OA, SUV, Dodávka | 01 |
| Výrobce | : | Land Rover | 730 |
| Typ | : | Discovery 4 (06.2009->) | |
| | : | TDV6 HSE | 070010 |
| Id. č. voz. / VIN | : | | |
| Druh laku | : | kalkulace bez postupu lakov. | 00 |
| DAT-€-kód | : | 01 730 070 010 0003 | |
| Příplatková výbava | : | motor 3,0 Ltr. - 180 kW TD V6 KAT | 92805 |

K opravě bude zapotřebí:

NÁHRADNÍ DÍLY:

| ČDZ | ČÍSLO DÍLU | NÁZEV DÍLU | POČET | Kč/ks | Kč |
|-------|------------|--------------------------------------|-------|-------|---------|
| 64230 | LR051626 | SADA DESTIČKY BRZD. PŘ. | 1 | | 5169,43 |
| 64261 | SEM500070 | SNÍMAČ OPOTŘEBENÍ OBLOŽENÍ BRZD. PŘ. | 1 | | 784,53 |
| 64311 | LR025946 | KOTOUČ BRZD. PŘ. L. | 1 | | 3289,40 |
| 64312 | LR025946 | KOTOUČ BRZD. PŘ. P. | 1 | | 3289,40 |
| 75630 | LR055454 | SADA DESTIČKY BRZD. ZA. | 1 | | 2889,30 |
| 75662 | SOE000025 | SNÍMAČ OPOTŘEBENÍ OBLOŽENÍ BRZD. ZA. | 1 | | 598,20 |
| 75711 | SDB000646 | KOTOUČ BRZD. ZA. L. | 1 | | 2261,30 |
| 75712 | SDB000646 | KOTOUČ BRZD. ZA. P. | 1 | | 2261,30 |
| | | MAZACÍ TUK A ČISTIČ | 1 | | 265,00 |

MZDA ZA PRÁCI:

| ČDZ | KO | Č.PRAC.POZ. | POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU | SO | Hod. | Kč |
|---------|----------|----------------|---|----|------|--------|
| | | | VOZIDLO PRO SERVIS / OPRAVA PŘIPRAVIT | K | 0,20 | 140,00 |
| 64240+E | 70.40.01 | | DESTIČKY BRZD. SADA PŘ. + ZA. VYM.+ZAM./VYMĚNIT | M | 1,00 | 700,00 |
| 64311 | E | 70.12.10 | KOTOUČ BRZD. PŘ. L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT | M | 0,90 | 630,00 |
| 64312 | E | 70.12.10 | KOTOUČ BRZD. PŘ. P. VYM.+ZAM./VYMĚNIT | M | 0,90 | 630,00 |
| 75662 | E | SPOTŘEBA PRÁCE | SNÍMAČ OPOTŘEBENÍ OBLOŽENÍ BRZD. ZA. VYM.+ZAM./VYMĚNIT (SDRUŽ. PRÁCE) | M | 0,10 | 70,00 |

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

ze dne 28.03.2019

Strana K 2

| ČDZ | KO | Č.PRAC.POZ. | POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU | SO | Hod. | Kč |
|-------|----|----------------|---|----|------|--------|
| 75711 | E | 70.12.33 | KOTOUČ BRZD. ZA. L. VYM.+ZAM./VYMĚNIT | M | 0,90 | 630,00 |
| 75712 | E | 70.12.33 | KOTOUČ BRZD. ZA. P. VYM.+ZAM./VYMĚNIT | M | 0,90 | 630,00 |
| 80062 | A | SPOTŘEBA PRÁCE | OCHRANA MOTORU VYM.+ZAM. | M | 0,20 | 140,00 |
| | I | SPOTŘEBA PRÁCE | ZADNÍ BRZDY VYČISTIT A RUČNÍ BRZDU SEŘÍDIT | K | 1,20 | 840,00 |
| | I | SPOTŘEBA PRÁCE | PŘEDNÍ BRZDY - VYČISTIT A PROMAZAT | K | 1,00 | 700,00 |

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

ze dne 28.03.2019

Strana K 3

VÝSLEDNÁ KALKULACE:

NÁHRADNÍ DÍLY:

Podle jednotlivého nastavení 20807,86

Celkem 20807,86

MZDA ZA PRÁCI:

Karoserie 2,40 Hod. x 700,00 Kč/HOD = 1680,00

Mechanika 4,90 Hod. x 700,00 Kč/HOD = 3430,00

Přípravný čas ke 100%

Celkem 7,30 Hod. 5110,00

Kč

Předpokládané náklady na opravu bez DPH : 25917,86
+ 21,00% DPH : 5442,75
Předpokládané náklady na opravu vč. DPH : 31360,61

U p o z o r n ě n í : Změny cen vyhrazeny!

Stanovení přesného rozsahu a vyčíslení nákladů opravy je možné nejdříve po demontáži.

Tento rozpis nákladů je s přihlédnutím k předem stanovenému postupu opravy.

SLEVY / BONUSY:

| ČDZ | KO | NÁZEV | CENA | % | Kč |
|-----|----|------------------------|----------|------|---------|
| | | Paušál na ND | 20807,86 | 5,00 | 1040,39 |
| | | Slevy / Bonusy bez DPH | | | 1040,39 |
| | | + 21,00% DPH | | | 218,48 |
| | | Slevy / Bonusy vč. DPH | | | 1258,87 |

VÝSLEDNÉ-ČÁSTKY:

| | BEZ DPH | DPH | VČ. DPH |
|----------------------------|----------|---------|----------|
| Náklady na opravu | 25917,86 | 5442,75 | 31360,61 |
| - Slevy / Bonusy | 1040,39 | 218,48 | 1258,87 |
| Upravené náklady na opravu | 24877,47 | 5224,27 | 30101,74 |