



## **Dodatek č.3 k servisní smlouvě č. 06 028 12**

**Zhotovitel:** LAKA CZ s.r.o.  
Baňská 1431  
156 00 Praha 5  
  
IČO : 25131770  
DIČ : CZ25131770  
zastoupený jednatelem

**Objednatel:** ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR  
Rozvojová 135  
165 02 Praha 6  
  
IČO : 61389030  
DIČ : CZ61389030  
zastoupený ředitelem

**tímto dodatkem č. 3 servisní smlouvy dochází k rozšíření předmětu plnění následovně – viz Příloha č. 1:**

Tyto ceny jsou platné pro rok 2019, jsou vedeny bez DPH, pro následující období budou upraveny o státem uznanou inflaci, což bude řešeno dodatkem ke smlouvě.

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn.  
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

V Praze dne

Objednatel:

V Praze dne

Zhotovitel:

**Příloha č.1 dodatku č.3 servisní smlouvy č. S 06 02812**

Seznam zařízení

Lokalita	Výrobní číslo	Typ vnitřní jednotky	Umístění / Pozice	Typ Chladiva	servis pololetní	kontrola těsnosti roční
ÚEB Praha	X231	chlad.box Sinop CB	budova B2	R404A	2 200,00 Kč	1 200,00 Kč
ÚEB Praha	X232	chlad.box Sinop CB	budova B2	R404A	2 200,00 Kč	1 200,00 Kč
<b>CELKEM</b>					4 400,00 Kč	2 400,00 Kč
<b>CELKEM pololetní servis</b>						
<b>CELKEM pololetní servis vč.kontroly těsnosti</b>						4 400,00 Kč
<b>SERVIS CELKEM</b>						6 800,00 Kč
						<b>11 200,00 Kč</b>