

**Dodatek č. 1**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. 227/45/18/2019-8129**  
(NEN syst. č.: N006/19/V00004366)

**1. Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Jejíž jménem jedná:**

náčelník [redacted]

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Kontaktní osoba:**

**Adresa pro doručování korespondence:**

**Fakturační adresa:** Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

jako „objednatel“ na straně jedné

a

**SKARAB, s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 22394

**Sídlo:** 9. května 1162, 742 58 Příbor

**IČ:** 25857631

**DIČ:** CZ25857631

**Jejíž jménem jedná:** Mgr. Tomáš Velart

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**Adresa pro doručování korespondence:**

SKARAB, s.r.o.

9. května 1162

742 58 Příbor

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“), k veřejné zakázce, zadané v otevřeném řízení e-tržišť NEN syst. č.: N006/19/V00004366, podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě, protože v průběhu plnění této zakázky došlo k zjištění dalších závad (výměna, příp. oprava zadních náprav), pro které není možné pokračovat v plnění původní zakázky. Neodstraněním těchto závad by došlo k opětovnému poškození mezinápravového diferenciálu.


## 2. Změny

- 2.1** V článku 3.2: Přesná specifikace díla:
- Demontáž mezinápravového diferenciálu z vozidla (a s tím související demontáž korby, zadních náprav);
  - Defektace závad souvisejících s výměnou mezinápravového diferenciálu, pro které nelze dokončit smluvně zadanou opravu;
  - Dodání repasovaného mezinápravového diferenciálu;
  - Částečná zpětná montáž vozidla (bez montáže mezinápr. diferenciálu a korby tak, aby vozidlo bylo schopné vytažení z dílny a příp. přesunutí k jinému opravci).
- 2.2** V článku 4.1: Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 3 smlouvy, a to ve výši **88 687,31 Kč včetně DPH** (slovy osmdesát osm tisíc šest set osmdesát sedm korun českých, třicet jedna haléřů).
- 2.3** V článku 4.2: Celková cena služby bez DPH činí 73 295,30, sazba DPH 21% činí 15 392,01 Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy).
- 2.4** V článku 5.2: Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději dne **21. 5. 2019**.
- 2.5** Ostatní ustanovení rámcové dohody rovněž zůstávají v platnosti beze změny.


## 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Dodatek č. 1 ke smlouvě vč. přílohy je vyhotoven a uložen ve formátu PDF na elektronickém tržišti NEN syst. č. : **N006/19/V00004366** o 3 listech.
- 3.2** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.



V




V



**Cenová kalkulace**

<b>Oprava vojenského nákladního automobilu terénního těžkého T-815 VVN 6x6, VPZ 379-98-84, VIN TNT815VN6HB060980, r. v. 1987</b>	<b>Cena mat*. bez DPH (Souhrn za jednotlivý úkon) [ Kč ]</b>	<b>Cena práce bez DPH (410 Kč/hod) [ Kč ]</b>
Demontáž mezinápravového diferenciálu z vozidla (a s tím související demontáž korby, zadních náprav)		
Defektace závad souvisejících s výměnou mezinápravového diferenciálu, pro které nelze dokončit smluvně zadanou opravu		
Dodání mezinápravového diferenciálu		
Částečná zpětná montáž vozidla (bez montáže mezinápr. diferenciálu a korby tak, aby vozidlo bylo schopné vytažení z dílny a příp. přesunutí k jinému opravci)		
Cena za materiál a práci bez DPH		
<b>Celková cena za zakázku bez DPH</b>		<b>73 295,30 Kč</b>
<b>Výše DPH 21%</b>		<b>15 392,01 Kč</b>
<b>Celková cena za zakázku včetně DPH</b>		<b>88 687,31 Kč</b>

V 

V 