

OBJEDNÁVKAčíslo: **1934930020033**

<i>Zhotovitel</i>		<i>Objednatel</i>	
Jméno:	TEMPOSERVIS CZ a.s. (provozovna LK AUTOMONT, Kožušany 159, Kožušany, 783 75)	Jméno:	Česká republika - MO Tychonova 1 Praha 6, 160 00
Ulice:	Točítá 1964/34	Konečný odběratel:	v zastoupení VÚ 3493 Olomouc
Město:	PRAHA 4 - KRČ PSČ 140 00	IČ:	60162694
IČ:	26707276 DIČ: CZ26707276	DIČ:	CZ60162694
Vyřizuje:		Vyřizuje:	
Tel.		Tel:	
Bankovní spojení		Bankovní spojení	
Banka	Číslo účtu	Banka	Číslo účtu

Na základě Smlouvy o dílo č. 165610093, u Vás objednáváme:

Provedení opravy přední nápravy – výměna ramene levé a pravé spodní, výměna AGR ventilu včetně potrubí, geometrie nápravy, seřízení světel, odstranění folií předního a bočních oken vozidla v rozsahu přílohy Rozpis nákladů na opravu, u služebního vozidla Land Rover Discovery III VP, VPZ [REDACTED].

Maximální možná cena za splnění objednávky je **71.928,42 Kč** včetně DPH (slovy: sedmdesát jedna tisíc devět set dvacet osm 42/100 CZK).

Na fakturu uvést číslo této objednávky.

Ostatní podmínky provedení služby se řídí ustanovením smlouvy č. 165610093.

Nedílnou součástí objednávky je Rozpis nákladů na opravu.

Datum:	[REDACTED]
--------	------------

půdpis a otisk razítka zhotovitele

Da	[REDACTED]
----	------------

půdpis a otisk razítka objednatele

LK AUTOMONT s.r.o.

Kožušany 159 78375 Kožušany Tel.: 607100000 Fax: 585754761

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

(Bez posudku)

Strana K 1

ROZPIS NÁKLADŮ NA OPRAVU

Držitel voz.	:		
Registrační značka	:		
Druh vozidla	:	OA, SUV, Dodávka	01
Výrobce	:	Land Rover	730
Typ	:	Discovery (..)(08.2004->)	
Id. č. voz. / VIN	:		040003
Druh laku	:	kalkulace bez postupu lakov.	00
DAT-€-kód	:	01 730 040 003 0002	
Příplatková výbava	:	převodovka aut. - (6-stupňů)	75906

K opravě bude zapotřebí:

NÁHRADNÍ DÍLY:

ČDZ	ČÍSLO DÍLU	NÁZEV DÍLU	POČET	Kč/ks	Kč
61511	LR075995	RAMENO PŘÍČ. PŘ. L. SPO.	1		
61512	LR075993	RAMENO PŘÍČ. PŘ. P. SPO.	1		
87411	1331267	TĚSNĚNÍ TRUBKA PŘÍPOJNÁ / AGR VENTIL L.	1		
87412	1331267	TĚSNĚNÍ TRUBKA PŘÍPOJNÁ / AGR VENTIL P.	1		
87452	LR004532	TĚSNĚNÍ AGR VENTIL P.	1		
87453	LR004532	TĚSNĚNÍ AGR VENTIL L.	1		
87500	LR018323	AGR VENTIL L.	1		
87502	LR018324	AGR VENTIL P.	1		
		BRZDOVÁ KAPALINA	1		
		CHLADÍČÍ KAPALINA	1		
		CHLADIVO R134A	1		
		SADA ŠROUBŮ PŘEDNÍCH RAMEN	1		
	SKLAD	ČISTIČ	1		

MZDA ZA PRÁCI:

ČDZ	KO	Č.PRAC.POZ.	POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU	SO	Hod.	Kč
			VOZIDLO PRO SERVIS / OPRAVA PŘIPRAVIT	K	0,20	
00030	A	77.10.14/99	KAROSERIE KPL.	K	8,70	
11000	A	82.30.02	DEMONTOVAT/NAMONTOVAT KLIMATIZACE VYČERPAT	M	1,00	
20451	A	SPOTŘEBA PRÁCE	SKLO DVEŘÍ PŘ. L. VYM.+ZAM.	K	0,20	
20452	A	SPOTŘEBA PRÁCE	SKLO DVEŘÍ PŘ. P. VYM.+ZAM.	K	0,20	
22291	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OBLOŽENÍ RÁM OKENNÍ PŘ. L. VNI. VYM.+ZAM.	K	0,20	

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

Strana K 2

ČDZ	KO	Č.PRAC.POZ.	POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU	SO	Hod.	KČ
22292	A	SPOTŘEBA PRÁCE	(SDRUŽ. PRÁCE) OBLOŽENÍ RÁM OKENNÍ PŘ. P. VNI. VYM.+ZAM.	K	0,20	
22551	A	SPOTŘEBA PRÁCE	(SDRUŽ. PRÁCE) OBLOŽENÍ RÁM OKENNÍ PŘ. L. VPŘ. VYM.+ZAM.	K	0,50	
22552	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OBLOŽENÍ RÁM OKENNÍ PŘ. P. VPŘ. VYM.+ZAM.	K	0,50	
22561	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OBLOŽENÍ RÁM OKENNÍ PŘ. L. ZA. VYM.+ZAM.	K	0,10	
22562	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OBLOŽENÍ RÁM OKENNÍ PŘ. P. ZA. VYM.+ZAM.	K	0,10	
45610+A	SPOTŘEBA PRÁCE	86.40.17/01	SVĚTLOMET OBA VYM.+ZAM.	E	0,20	
46210	A	SPOTŘEBA PRÁCE	AKUMULÁTOR VYM.+ZAM.	E	0,10	
47157	A	76.22.72/99	NÁRAZNÍK PŘ. VYM.+ZAM.	E	0,20	
		86.40.57	SVĚTLOMET MLHOVÝ OBA SEŘÍDIT/NASTAVIT	K	1,00	
				E	0,10	
56765	A	SPOTŘEBA PRÁCE	SKŘÍŇ PLNICÍ HRDLO / VÍKO NÁDRŽE PALIV. VYM.+ZAM.	M	0,60	
57230	A	76.22.74/99	NÁRAZNÍK ZA. VYM.+ZAM.	K	0,80	
61511	E	60.35.02	RAMENO PŘÍČ. PŘ. L. SPO. VYM.	M	2,10	
61512	E	60.35.02	RAMENO PŘÍČ. PŘ. P. SPO. VYM.	M	2,10	
80067	A	SPOTŘEBA PRÁCE	OCHRANA PŘEVODOVKY VYM.+ZAM.	M	0,10	
87452	E	SPOTŘEBA PRÁCE	TĚSNĚNÍ AGR VENTIL P. VYM.	M	0,30	
87453	E	SPOTŘEBA PRÁCE	(SDRUŽ. PRÁCE) TĚSNĚNÍ AGR VENTIL L. VYM.	M	1,30	
87500	E	17.45.16	AGR VENTIL L. VYM.	M	2,60	
87502	E	17.45.17	AGR VENTIL P. VYM.	M	2,60	
	A	SPOTŘEBA PRÁCE	L.P. BOČNÍ OKNO - FOLII ODSTRANIT A LEPIDLO OČISTIT	M	1,50	
	A	SPOTŘEBA PRÁCE	P.P. BOČNÍ OKNO - FOLII ODSTRANIT A LEPIDLO OČISTIT	M	1,50	
	A	SPOTŘEBA PRÁCE	FOLII ČELNÍHO SKLA ODSTRANIT A LEPIDLO OČISTIT	M	0,80	
	I	SPOTŘEBA PRÁCE	PROVOZNÍ KAPALINY DOPLNIT A SOUSTAVY ODVZDUŠNIT	K	2,50	
	I	SPOTŘEBA PRÁCE	DIAGNOSTIKA ŘJ PO OPRAVĚ NAČÍST	K	0,80	
	I	SPOTŘEBA PRÁCE	GEOMETRIE - USTAVIT, PROMĚŘIT A SEŘÍDIT	K	2,30	
	I	SPOTŘEBA PRÁCE	ZAREZLÉ SPOJE ROZHÝBAT	K	2,20	

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

Strana K 3

VÝSLEDNÁ KALKULACE:

NÁHRADNÍ DÍLY:

Podle jednotlivého nastavení

Celkem

MZDA ZA PRÁCI:

Karoserie

Mechanika

Elektrika

Přípravný čas ke 100%

Celkem 37,60 Hod.

Předpokládané náklady na opravu bez DPH

+ 21,00% DPH

Předpokládané náklady na opravu vč. DPH

U p o z o r n ě n í : Změny cen vyhrazeny!

Stanovení přesného rozsahu a vyčíslení nákladů opravy je možné nejdříve po demontáži.

Tento rozpis nákladů je s přihlédnutím k předem stanovenému postupu opravy.

SLEVY / BONUSY:

ČDZ KO NÁZEV

Paušál na ND

Slevy / Bonusy bez DPH

+ 21,00% DPH

Slevy / Bonusy vč. DPH

LK AUTOMONT s.r.o.

Rozpis nákladů na opravu (System DAT / Silver DAT II)

Strana K 4

VÝSLEDNÉ-ČÁSTKY:

	BEZ DPH	DPH	VČ. DPH
Náklady na opravu - Slevy / Bonusy			
<u>Upravené náklady na opravu</u>	59444,98	12483,44	71928,42

Tato Kalkulace obsahuje údaje, které byly zpracovány a distribuovány na základě licence výrobců / dovozců vozidel.
(System DAT / Silver DAT II)

Význam symbolů:

+ = nová pozice z logiky opravy
* = ruční zadání uživatelem
! = odhad. cena, možná odchylka
A = čas podle tvaru vyboulení
FKZ = barevné provedení ND

= čas. norma:(ještě) bez dat výrobce
(= č. dílu není určeno pro objednávání
) = poslední NDC, výrobce již nedodává
? = cena podle podkladů
d = cena z DMS

