

Klempířství a pokrývačství Tomáš Leibl  
Semilská 122/21, 197 00 Praha 9 - Kbely

IČO : 49381296 , DIČ : CZ 7109220426

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[www.klepo.cz](http://www.klepo.cz)

**Cenová nabídka na opravu větrem poškozené střešní krytiny**

**Adresa stavby : KHSSK Mělník, Pražská 392 , Mělník**

Materiál	Množství	ks/m2/bm	Cena ks	Celková cena
Střešní krytina	428	ks	38,00 Kč	16 264,00 Kč
Hřebenáč	51	ks	159,00 Kč	8 109,00 Kč
Držák hřebenáče	51	ks	14,00 Kč	714,00 Kč
Držák hřebenové latě	8	ks	42,00 Kč	336,00 Kč
Těsnící pás hřebene	2	ks	980,00 Kč	1 960,00 Kč
Koncový hřebenáč	1	ks	198,00 Kč	198,00 Kč
Výlezové okno	1	ks	2 890,00 Kč	2 890,00 Kč
Dodávka				30 471,00 Kč

### Rekapitulace

Dodávka krytiny				30 471,00 Kč
Výměna poškozené krytiny	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Narovnání střešní krytiny	1	ks	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Svislý přesun hmot	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Likvidace odpadu	1	ks	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Doprava materiálu				3 500,00 Kč
<b>Celková cena bez 21% DPH</b>				<b>80 471,00 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>97 369,91 Kč</b>

V Praze dne : 18.5.2019

Vypracoval : Tomáš Leibl

I