



Příloha k č. j. 198

Č. j. LS-4-36/ČJ-2019-9800KR

Praha 20.5.2019

Počet listů: 1

**BELL HELICOPTER PRAGUE, a.s.****K Letišti 1068/27****P.O. Box 68****160 08 Praha 6****Objednávka**

Na základě Vaší nabídky Q19-0270 objednáváme opravu:

Název	P/N	S/N	ks
LINK ASSY	412-010-406-115	A-4041	6
		A-3132	
		A-3142	
		A-3981	
		A-2772	
		A-4044	

Bell 412 S/N 36070, 36062, 36271, 36409  
Vůle v kulových ložiskách. Balí bearing playFakturu se splatností 21 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.

Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. PPR-357-25/ČJ-2017-990656

poštovní úřad 614  
schránka 35  
161 01 Praha 6

# NABÍDKA OPRAV



**NABÍDKA:** Q19-0270

**POPTÁVKA:** LS-4-36/ČJ-2019-9800KR

**DATUM:** 20.05.2019

**FIRMA:** Letecká Služba PČR

**ZPRACOVAL:** 

**PŘÍJEMCE:** 

**E-MAIL:**

**E-MAIL:**

**POZNÁMKA:** Link Assy – výměna ložisek

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

## Cena výměny:

POL	MNŽ	P/N	S/N	POPIS	UNIT PRICE	Sleva 6%	Cena / ks	Cena celkem
6		412-01C-408-115	A4041,A3132,A3124,A39801,A2772,A4044	LINK ASSY	3 514,80	210,89	3,303,91	19,823,47
Cena DDP Praha (INCOTERMS 2010)							USD	19,823,47
21% DPH							USD	4,162,93
Cena VČETNĚ DPH							USD	23,986,40
Nabídková cena přeúčtována aktuálním kurzem ČNB (USD/CZK) ze dne 20.05.2019						23,048 CZK	552,839,00	

**Termíny dodání:** 3-4 týdny  
**Dodací podmínky:** EXW Bell Helicopter Prague  
**Platební podmínky:** 21 dnů po obdržení faktury  
**Záruky oprav:** 12 měsíců  
**Platnost nabídky:** 30 dní

**Poznámka:** Uvádíme průměrné/orientační ceny oprav. Konečná cena bude známa po provedeném nález a bude zaslána k odsouhlasení.

Poplatek za nález se vztahuje na všechny pozáruční a zamítnuté práce. Pokud není uvedeno jinak cenová nabídka nezahrnuje dopravu, pojištění nebo další přepravní nebo bankovní poplatky. Zasláním objednávky zákazník potvrzuje seznámení a akceptaci Všeobecných Obchodních Podmínek Bell Helicopter Prague a.s. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny v průběhu realizace servisních činností, která ale musí být vždy potvrzena zákazníkem.

**Bell Helicopter Prague, a.s.**  
K Letišti 1063/27  
160 08 Praha 6  
Česká republika

ISO 9001:2008 Certificate  
Part 21 DOA No. EASA.21J.093  
Part 145 EASA AMO No. CZ.145.0004





Pomáhat a chránit

LETECKÁ SLUŽBA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY



Č. j. LS-4-36/ČJ-2019-9800KR

Praha 20.5.2019

Počet listů: 1

**BELL HELICOPTER PRAGUE, a.s.**  
K Letišti 1068/27  
P.O. Box 68  
160 08 Praha 6

**Objednávka**

Na základě Vaší nabídky Q19-0270 objednááme opravu:

Název	P/N	S/N	ks
LINK ASSY	412-010-406-115	A-4041	6
		A-3132	
		A-3142	
		A-3981	
		A-2772	
		A-4044	

Bell 412 S/N 36070, 36062, 36271, 36409  
Vřete v kulových ložiskách. Ball bearing play

Fakturu se splatností 21 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.



poštovní úřad 614  
schránka 36  
161 01 Praha 6

www.policie.cz

