

č.	ÚDRŽBY A OPRAVY	odhadnutá cena	plán	realizace
1.	Výměna rozvodů TUV a SV / přístavba divadla /	400 000,00 Kč	2016	
	Při rekonstrukci objektu, jenž skončila v roce 1993, byly nainstalovány rozvody teplé a studené vody z nekvalitního materiálu a dokonce bylo použito několik druhů materiálů, jenž podléhá korozi a již na několika místech došlo k prasknutí trubek. Voda je kalná a potrubí není izolováno čímž dochází k teplotním i finančním strátám. Z finančních a hlavně ze zdravotních důvodů je nutné výměnu provést.			
2.	Rekonstrukce sociálního zařízení / přístavba divadla /	400 000,00 Kč	2016	
	Tato investice navazuje na investici předcházející, neboť při realizaci výměny rozvodů teplé a studené vody dojde k bourání zdiva a obkladů.			
3.	Výměna ventilů a vybavení nástěnných hydrantů	90 000,00 Kč	2016	
	Ventily v nástěnných hydrantech již netěsní a nejsou již možné opravit. Při nutnosti použití při požáru by bylo obtížné je otevřít. Hadice a proudnice v hydrantech jsou již na hranici životnosti.			
4.	Oprava parket VELKÝ SÁL	99 782,00 Kč	2016	
	Nutné přebroušení a přelakování. Povrch je opotřeben.			
5.	Oprava parket MALÝ SÁL	42 116,00 Kč	2016	
	Nutné přebroušení a přelakování. Povrch je opotřeben.			
6.	Oprava parket PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL	79 102,00 Kč	2016	
	Nutné přebroušení a přelakování. Povrch je opotřeben.			
7.	Vymalování divadelních prostor	80 000,00 Kč	2016	
	Malba na stěnách je již značně znečištěna. Nutné provést z hygienických i estetických důvodů.			
8.	Oprava lavic VELKÝ SÁL	119 000,00 Kč	2016	
	Nutná oprava konstrukce lavic. Lavice jsou mobilní a při jejich přemísťování dochází k rozvolňování konstrukčních prvků. Je nutné vyměnit kovové díly a opravit i díly dřevěné.			
9.	Přečalounění lavic VELKÝ SÁL	320 000,00 Kč	2016	
	Nutná výměna polstrování i potahové látky.			
10.	Oprava čalounění VELKÝ SÁL	50 000,00 Kč	2016	
	Jedná se o výměnu poškozené látky na balkóně diváků.			
		1 680 000,00 Kč		

[illegible]