

OBJEDNÁVKA

k poskytnutí dílčího plnění služby
č. 014 / 2016 / 155210247

Servisní podpora letounu CL-601 3A Challenger poznávací značky [REDACTED]				
Specifikace dílejšího plnění	1.1 Provádění oprav, údržby a servisu letounu CL-601 a jeho komponent v rámci plánované a speciální údržby podle termínů v systému CAMP, včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu pro provedení těchto činností. Provedení předepsaných prací po 400H na APU GTCP-36-100E a hydrostatického testu kyslíkové lahve firmou RUAG			
	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Poznámka
	1.		[REDACTED]	30.11.2016
	2.		[REDACTED] - APU adapter	30.11.2016
3.		[REDACTED] No.1 Oxygen cylinder hydrostatic test - exchange	30.11.2016	

Zpracoval kpt. [REDACTED]

V Praze dne 14.11.2016

Nabídka dílejšího plnění	Poř. čís.	Označení (P/N)	Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
	1		[REDACTED] 400H APU	316 880,-	383 424,80
	2		[REDACTED] - APU adapter		
	3		[REDACTED] No.1 Oxygen cylinder hydrostatic test - exchange		
Stanovisko zástupce objednatel k nabídce dílejšího plnění	Souhlasím - nesouhlasím s nabídkou dílejšího plnění*)				
Místo předání předmětu dílejšího plnění	RUAG SRN Hodnost, jméno a příjmení příjemce/ přejímajícího: (hůlkovým písmem)				
Místo provádění předmětu dílejšího plnění	RUAG SRN				
Termín zahájení dílejšího plnění	čas / den / měsíc / rok 1. prosince 2016				
Termín ukončení dílejšího plnění	čas / den / měsíc / rok 5. prosince 2016				

Zástupce objednatel	Zástupce poskytovatel
Hodnost, jméno, příjmení: (hůlkovým písmem)	Jméno, příjmení: Ing. [REDACTED] (hůlkovým písmem) ředitel obch. skupiny
Datum a podpis: 23.11.2016	Datum a podpis: 22. 11. 2016
Telefonické a faxové spojení:	Telefonické a faxové spojení: [REDACTED] fax, [REDACTED]

*) nehodící se skrtněte

