

Příloha k nabídce, PL č. 35/2019 T-72M4CZ VPZ 864-43-70 /009

1099

1,21

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon	Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Cena kooperace (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
1	funkční zkouška 3ks kukel a 3ks skříňek BCC 610, odeslání dílů k podrobné defekci k subdodavatel		2,0						
2	oprava 3ks kukel a 3ks skříňek BCC 610 v KOO (v případě neopravitelnosti dodání V1CM 180.A130-3 (3spr.))		0,0						
3	oprava poškozeného kabelu k lahvi BUA, výměna konektoru, kontrola systému PPZ, zaplombování tlačítek pro odpalování lahvi	konektor - 1 ks elektroinstalační spojitelní materiál	6,0	KPSE6E8-3AS-DZ					
4	výměna ventilátoru velitele - spálený motor, celkové poškozen	ventilátor - 1 ks	1,0	175.70.024sb-05					
5	oprava červeného tlačítka (hříbku) ovládacího panelu střešice		1,0						
6	provedení funkční kontroly vnitřního hovorového zařízení, oprava el. obvodu polního telefonu	elektroinstalační materiál	5,0						
7	zjištění závady, následná obnova sw v řídicím počítači věže (TMC) v návaznosti na závadu - při nabíjení kanónu střelcem nedochází k zajištění kanónu v nab. úhlu, dojde k přerušení nab. cyklu		6,0						
8	zjištění závady následná výměna jednotky nočního přístroje velitele v návaznosti na závadu - v nočním režimu se ovláčí obraz v zaměřovači velitele vzhůru nohama	jednotka nočního přístroje velitele (IR kamera) - díl dodán ze zásob AČR	5,0	T0061571					
9	výměna 2ks tlumičů pérování - 1 L a 1, P z důvodu poškození tělesa tlumiče vívem nárazu cizího tělesa- zahrnuje demontáž/montáž kolejových pásů, tlumičů, oprava tlumičů	tlumič pravého závěsu - 1 ks tlumič levého závěsu - 1 ks kroužek těsnící - 2 ks barva U2500/5330 - 1,2 l barva synorex S 2008 - 1,2 l barva epax S 2320 - 1,2 l spotřební materiál-lužidla, ředidla	13,0	172.52.044sb-1 172.52.043sb-2 172.52.092					
10	výměna 2 ks vahadel za repasované - vahadlo 2. a 6. levého závěsu, v ceně zahrnuta demont/mont. pojezdových kol, torzních tyčí, vahadel	rameno závěsu - 2 ks pouzdro - 1 ks jehla III 5x43.6 - 200 ks těsnící kroužek - 2 ks pružina - 4 ks manžeta - 4 ks manžeta - 4 ks těsnící kroužek - 2 ks pružina - 2 ks pružný kroužek - 2 ks pružný kroužek - 2 ks kulička 12-40 - 100 ks	22,0	172.51.021 175.51.010 sb-3 TPX1451-61 175.51.016-1 175.51.051 175.51.012sb 175.51.013sb-1 175.51.017-1 175.51.041 175.51.040 175.51.038 ČSN 023690					

P.č.	Skupina, podskupina / Úkon		Označení ND (RN, NSN)	Počet hodin	Cena materiálu v Kč za 1 ks (bez DPH)	Cena za materiál CELKEM (bez DPH)	Cena kooperace (bez DPH)	Cena práce v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (bez DPH)	CENA CELKEM v Kč (s DPH)
11.	výměna 2ks spojovacích táhel(tlumič vahadlo)	táhel - 2 ks	172.52.116	3,0						
		pouzdro vnější - 4 ks	172-2M.52.005							
		pouzdro vnitřní - 4 ks	172-2M.52.004							
12.	výměna pouzder táhel tlumičů na 1L, 1P, 6P závěsu	pouzdro vnější - 6 ks	172-2M.52.005	4,5						
		pouzdro vnitřní - 6 ks	172-2M.52.004							
13.	oprava a přetěsnění uzavíracího ventilu na levé vnitřní nádrži ve špic	kroužek těsnící - 1 ks	54.05.027-2	3,0						
		spotřební materiál								
14.	odstranění netěsnosti palivového vedení u palivového čerpadla topení hydronic	spotřební materiál		2,0						
15.	demontáž/montáž DDU a odeslání do KOO			2,0						
16.	defektační - odzkoušení funkce v KOO			0,0						
17.	na základě defektační oprava DDU v KOO			0,0						
18.	Náklady na přepravu 3 ks kulek a 3 ks skříňek BCC 610 Šenov u NJ - Uherské Hradiště (fa Mesit) 2x104x9.90 (přepravu zabezpečuje VOP kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)			0,0						
19.	Náklady na přepravu ODU - : Šenov u NJ - Praha (fa LPP); 2 x 343 x 9.90 (přepravu zabezpečuje VOP, kalkulace dle přílohy č.2 smlouvy)			0,0						
CELKEM HODIN				75,5	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM				75,5	xxx	221 204,10	264 000,00	82 974,50	577 029,20	698 205,33

poznámka k bodu č.1, 2, 16, 17 - kalkulovány jsou předpokládané ceny oprav dílů, fakturováno bude dle skutečnosti na základě nabídky od subdodavatele.

Díly, pryžové díly a komponenty vyhovují Rámcové dohodě č.175110187, č. VII, odstavec 14 a dodatku č. 1.



VOP CZ, s. p.
 Dukejská 102
 742 42 Šenov u Nového Jičína
 DIČ: CZ0000493
 IČ: 000 00 493

40