

Předmět:

FW: Výměna hořáku Weishaupt na kotli K3

From: [REDACTED]

Sent: Friday, March 29, 2019 10:21 AM

To: [REDACTED]

Cc: [REDACTED]

Subject: Výměna hořáku Weishaupt na kotli K3

Věc: Výměna kombinovaného (plyn-olej) Weishaupt GL 7/1-D na kotli K3

Na základě prováděného servisu a měření emisí na kotelně Domažlické nemocnice ve smyslu Vyhlášky č. 415/2012 Sb.,

bylo zjištěno u kombinované hořáku na kotli K3 vysoké překročení limitů Nox(plyn 136 mg/kWh a olej 144 mg/kWh).

Tento typ hořáku nejde seřídit na požadované hodnoty i dle výrobce a dodavatele hořáků Weishaupt.

Je nutná výměna za nový typ, který tyto podmínky emisních limitů splňuje. Předběžná cena nového hořáku je cca 15 000,- Eur, tj. cca 390 000,-Kč.

V současné době jsme nuceni tento kotel K3 odstavit mimo provoz.

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na výměnu uvedeného hořáku kotle.

Za TERMGLOBAL s.r.o.

[REDACTED]