

TERCOM s.r.o.**NABÍDKA č. 19NA0159**

Dodavatel:

TERCOM s.r.o.
Wolkerova 2483/16
350 02 Cheb

IČ: 26332671

DIČ: CZ26332671

Telefon: 354436641

E-mail: info@tercom.cz

www.tercom.cz

Odběratel: IČ: 00253979
DIČ: CZ00253979**Město Cheb**
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14
350 02 Cheb

Tel.:

Nabídka č.: 19NA0159

Datum zápisu: 11.04.2019

Platno do:

Konečný příjemce:

Kompletace a zabezpečení vodárenského systému čerpání vody brouzdaliště a zavlažovacího systému plovárny
Dřenice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
zpětná montáž čerpadla Ebara 3M 32-200/4kw	1	7 735,00		7 735,00	21%	1 624,35	9 359,35
Filtr SA502C poloautomat. zabezp. sání	1	39 990,00		39 990,00	21%	8 397,90	48 387,90
elektr.ochrana chodu nasucho, tepelná ochrana Xtreme 1-T/10	1	7 990,00		7 990,00	21%	1 677,90	9 667,90
snímač tlaku elektronický SP16 0-16Bar	1	2 500,00		2 500,00	21%	525,00	3 025,00
expanzomat Global Water 100l 10bar	1	7 000,00		7 000,00	21%	1 470,00	8 470,00
drobný instalační materiál (příruby, ventily, tvarovky)	1	10 000,00		10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00
montáž instalatérská	1	10 000,00		10 000,00	21%	2 100,00	12 100,00
elektropřípomoc, uvedení do provozu	1	5 000,00		5 000,00	21%	1 050,00	6 050,00
Součet položek				90 215,00		18 945,15	109 160,15
Zaokrouhlení							-0,15
CELKEM K ÚHRADĚ							109 160,00

Na základě objednávky roku 2018 byl odstraněn pouze havarijný stav čerpadla (dodávka a zprovoznění nového, konstrukčně vhodnějšího čerpadla) za účelem dokončení sezóny koupání roku 2018. Původní vertikální čerpadlo (měnilo se anebo opravovalo údajně každou sezonu) bylo po rozebrání a posouzení v autorizovaném servisu vyhodnoceno jako zničené pískem a bahnem, tzn. nevhodné pro čerpání vody z přehrady.

Podmínkou správné funkčnosti nového systému a zejména záruční podmínkou výrobce čerpadla je série navrhovaných opatření viz. naše nabídka technologie samostatné vodárny :
Dodatečné osazení poloautomatického filtru hrubých nečistot a kalů na stranu sání, doplnění expanzní nádoby pro optimalizaci počtu startů a vyrovnání start.a vypínacích tlaků, zajištění tepelné ochrany a chodu nasucho.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	-----------

Úprava sacího potrubí spočívající ve výměně a zajištění sacího koše se zpětnou klapkou např. bojkou v hloubce 100cm pod hladinou a cca 100cm nad dnem přehrady pokud možno mimo prostor koupání NENÍ předmětem dodávky. Stejně tak NENÍ předmětem nabídky vhodné zajištění proti povětrnostním vlivům (přímé oslunění, větrání a ochrana před deštěm) a neoprávněné manipulaci.

Obsluha musí být po uvedení do provozu řádně poučena o funkčnosti systému a zejména nutnosti sledování a čištění (proplachování) filtru a sacího koše v podle míry momentálního znečištění čerpaného media.

Vystavil: Jaroslav Mastný
mastny@tercom.cz