

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Oprava mostu ev.č. 212 29 - 1 Chocovice		CENA	
Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková celkem
Očištění ocel. konstrukce mostu otřeskání pískem na st. očištění Sa 2 dle ČSN ISO 8501-1 (lokálně 5% z plochy 640,25 m <sup>2</sup> - příhradové díly, koncové svislice, vzpěry, příčníky a další ocelové části)	M <sup>2</sup>		11 050,35 Kč
Očištění ocel. konstrukce mostu mechanicky na st. očištění St 2 dle ČSN ISO 8501-1 (lokálně 50% z plochy 640,25 m <sup>2</sup> - příhradové díly, koncové svislice, vzpěry, příčníky, ocel. trubkové zábradlí před a za mostem a další ocelové části)	M <sup>2</sup>		44 816,80 Kč
Očištění ocel. konstrukce mostu mechanicky omytím, odmaštěním, oprášením (lokálně 45% z plochy 640,25 m <sup>2</sup> - příhradové díly, koncové svislice, vzpěry, příčníky, ocel. trubkové zábradlí před a za mostem a další ocelové části)	M <sup>2</sup>		34 572,00 Kč
Protikorozní nátěr ocel. kcí pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944-5, s živ. víc jak 10 let (příhradové díly, koncové svislice, vzpěry, příčníky, ocel. trubkové zábradlí před a za mostem a další ocelové části)	M <sup>2</sup>		190 154,25 Kč
DIO	KPL		10 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			290 593,40 Kč
<b>DPH 21%</b>			61 024,61 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>			<b>351 618,01 Kč</b>

Datum: 14. 6. 2019

Uchazeč: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

Podpis:

Ing. Martin Leichter, MBA  
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Brázda  
místopředseda/představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.  
Otovice

Na Vlešce 177, PSČ 360 01

IČ: 26402068

