

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Jan Rech

TEL.:

E-MAIL:

MÍSTO, DATUM: Praha, 05.03.2019

Strabag a.s.
Přemysl Paulenka
Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast Mosty
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Akce: PD havarijní opravy mostu ev.č. 12550-3 Červené Pečky

Věc: Stanovisko AD – vyhodnocení stavu na stavbě

V rámci KD byla ujištěna velmi nízká kvalita provedení zemního tělesa na předmostí mostu. Zemní těleso je provedeno z materiálů málo zhutněných a současně s nízkou soudržností.

Tato situace podstatným způsobem omezuje možnost úpravy zemního tělesa v návazání na konstrukci mostu, v případě provedení úpravy krajnice hrozí, s ohledem na stav zemního tělesa ztráta stability krajnic a jejich sesutí.

Stav zemního tělesa v místě krajnic nebylo před odtěžením vozovky prakticky možno zjistit.

S ohledem na uvedenou skutečnost se jeví jako jediné spolehlivé řešení zřídit na předmostí opěrné zídky, které zajistí hrany komunikace před poškozením nebo sesutím.

S ohledem na provedení těchto zídek se změní rozsah provedení svodidel na předmostí, bude se jednat o změnu tříd zadržení pro svodidla na předmostí, ta bude přizpůsobena nově navrženému stavu.

S pozdravem

Ing. Martin HAVLÍK
zodpovědný projektant