

Česká republika - Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

OBJEDNÁVKA č. 751 / 2019

Číslo objednávky musí být uvedeno na voškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou.

Datum vystavení: 11. 7. 2019

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Dodavatel:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o

Kodaňská ul 521

101 00 Praha 10

IČO: 64573877

Fakturační adresa:

Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Datum uskutečnění plnění zakázky:

30. 11. 2019

Zapsaný u ČSU pod zn. O-JL-0466-08 ze dne 1. 1. 2009

specifikace	množství	částka (Kč)
Oprava VT72B ev.č.: MHYVT06ZNP oprava ohříváče oprava ručního čerpadla RNM-1 výměna vzduchové láhve vč. ventilu KVM	1	65 000,00
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH (Kč)		65 000,00

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY: Razítko a podpis dodavatele

1. Fakturu, popřípadě dodací list, zašlete na fakturační adresu.
2. Potvrzení objednávky zašlete obratem.
3. Na vystavenou fakturu požadujeme 21 denní splatnost.
4. Oznamte nám do 3 dnů, nebude-li možné objednávku realizovat.
5. Dodržte přesné znění fakturační adresy.
6. V případě dotazů kontaktujte zaměstnance uvedeného v záhlaví.
7. Ve faktuře uveďte údaje v souladu s § 435 zákona č. 69/2012 Sb., Občanský zákoník.
8. Nejsme plátcí DPH
9. V případě objednávky nad 50 tisíc Kč bez DPH obě strany souhlasí se zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

TEL

BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČO

75152304

DIČ

CZ75152304

FAX

Při opravě VT72 bylo zjištěno silné zakarbonování ohříváče včetně jemných lamel, které není možné technologicky vyčistit bez nevratného poškození. Bylo rozhodnuto o výměně celého ohříváče. Z tohoto důvodu se cena zakázky navýší max o 79 000Kč na celkových max 144 000Kč.

