

Cenová nabídka

**Oprava podlahových krytin, maleb a související stavební opravy - SO 001 /Velitelství E/, Administrativní budova E
Tábor, CE 02-21-08**

Název položky	m.j	počet m.j.	cena za m.j. bez DPH	celkem za položku bez DPH
Stavební opravy atikové zdi				
Oprava trhliny na vnější straně atikové zdi (výška opravované poruchy=14m, plocha 3m2, proříznutí samovolně vzniklé trhliny, vyčištění, vysátí, vyplnění pružným tmelem při využití odpovídající technologie. Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka 1,5mm včetně probarvení a penetrace, fasádní barva vzorník VÉBR barva SE 3E)	m2	3		
Oprava atikového sloupku - vnitřní strana střechy (proříznutí spáry, vyčištění, zatmelení trhliny při využití odpovídající technologie, lepidlo, síť, omítka) - oprava ze střešní krytiny	m2	5,4		
Nájem vysokozdvizné plošiny nad 14m	hod	6,5		
Oprava podlahových krytin				
Dodávka zátěžového smyčkového koberce (koberec např.FORTESSE, TECHNO, fixovaného, min.gramáž 750g/m2, celková hmotnost 1890g/m2, 2100g/m2, vysoká zátěž - židle s pojezdovými kolečky)	m2	175,5		
Demontáž stávající podlahové krytiny	m2	150		
Montáž - lepení textilních pásů (fixovaného, min.gramáž 750g/m2, celková hmotnost 1890g/m2, 2100g/m2, míst.č.213, 214, 227, 239, 413, 418, 419, 435, 436, 440)	m2	150		
Vyrovnání podlah - stěrka (ošetření podkladu - odstranění nečistot, nanesených lepidel, oprava podkladu, stěrka 100%)	m2	150		
Penetrace savého podkladu	m2	150		
Demontáž, D+M podlahových soklíků (z kobercových pásů v=5cm na lištu, včetně dodávky a osazení lišty)	m	158,8		
Demontáž, D+M dubových prahů (d-80-90cm, š-nad 10cm včetně nátěru)	ks	10		
Přesun hmot (ručně, výška opravované trhliny + 14m, ruční manipulace s materiálem - nelze použít osobní výtah)	kpl	1		
Doprava	kpl	1		
Likvidace stavební sutě, úklid pracoviště	kpl	1		
Celkem za akci bez DPH				207 315,50
DPH				43 536,26
Celkem za akci včetně DPH				250 851,76