

### Výzva č.13 /2019 dílčímu k plnění zakázky

MVTV2-027

Termín plnění: srpen 2019		Popis požadované činnosti.	řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Poř. číslo	Kód pol.				Za jednotku	Celkové náklady *
1	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle upřesněného rozsahu specifikovaného v příloze 5. pro SHV řady: MVTV2, MVTV2.1, MVTV3.	MVTV 2	1		-
2	A 2	Servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
3	B 1.1	Technické kontrola SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
4	B 7.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sčelovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		-
5	B 9.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
6	D 1.1	Výměna hydromechanické převodovky Praga 2M70, seřízení, odzkoušení	hod. práce	24		-
7	D 1.1	Nalezení příčiny zemního spojení a její odstranění	hod. práce	10		-
8	D 1.1	Výměna brzdíče Dako BS2 na I. stanovišti	hod. práce	1		-
9	D 1.1	Oprava kontrolky dobíjení ze sítě	hod. práce	0,5		-
10	D 1.1	Výměna vstříkovačích trysek, seřízení vstříkovačích tlaků	hod. práce	2		-
11	D 1.1	Doplnění křemenného písku do písečníků	hod. práce	0,5		-
12	E 1.1	Voda destilovaná	litr	10		-
13	E 1.2	Maxigel Plus (Total), chladicí okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	litr	10		-
14	E 1.9	Oilj hydraulický MOGUL OT-HP3	litr	34		-
15	E 1.10	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	5		-
16	E 1.11	Technický benzín	litr	2		-
17	E 1.12	Oilj univerzální WD-40 sprej 400ml	kus	1		-
18	E 1.22	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	50		-
19	E 1.25	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		-
20	E 1.26	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BP	kus	2		-
21	E 1.27	Sítko vzduchu s rámečkem brzdíče DAKO BS 2	kus	2		-
22	E 1.59	Těsnění spodního víka SM Liaz ML634	kus	1		-
23	E 1.60	Těsnění víka hlav SM Liaz ML634	kus	3		-
24	E 1.61	Tryska vstříkovač DOP 115 S 530-4376	kus	6		-
<b>Celková předpokládaná cena v Kč bez DPH na provedení požadované činnosti:</b>					<b>83 211,00</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 369943

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 96473857-7009-478f-a030-dab513b92a69

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.08.2019 07:42:00



7901afbb-ed41-4ebb-a74e-da2311b73aae