

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 57/2019
 Rámcová smlouva č.: 165110270

Servisní sazba
 640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava podvozku	552819									
1.2		BDA3179									
1.3		BDA8910									
1.4		BDA8923									
1.5		BDC6000L									
1.6		BDC6001L									
1.7		FTC3401									
1.8		NTC1888									
1.9		STC618									
1.10	- přetěsnění pr.skříně kloubu otoč.čepů	-									
1.11	- výměna levé skříně otočných čepů	-									
2.1	Oprava řízení	RTC5869									
2.2		RTC5870									
2.3		STC2847									
2.4	- seřízení geometrie	-									
3.1	Oprava brzd	193410256									
3.2	- odvzdušnění brzd a seřízení	-									
4.1	Oprava elektrické instalace	CDM9910									
4.1	Najetí/vyjetí do/z servisu	-									
5.1	Zkušební jízda	-									
				ks			- Kč		- Kč		- Kč
CELKEM							43 674,00 Kč	24,60	15 744,00 Kč	- Kč	59 418,00 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum: 20.8.2019 Razítko:

Podpis:
 Zpracoval:

